

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO –
ARSP
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

PARECER TÉCNICO SÍNTESE – PT/DS/GSB/Nº 028/2017

Processo: 75484994

ASSUNTO: Análise do ofício PR/005/015/2017 e PR/005/035/2017 referente às constatações dos Termos de Notificação TN/DS/GSB/005/2016 e TN/DS/GSB/002/2017.

1. DOS FATOS

No dia 29/11/2016 a equipe da Gerência do Saneamento Básico (GSB) realizou fiscalização específica na ETA Cobi em atendimento ao Termo de Compromisso Urbano – Ambiental firmado entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo – ARSP e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA.

Além dos dados enviados previamente pela CESAN, a equipe de fiscalização utilizou-se de formulários específicos para aquisição de dados (*checklists*). As informações foram obtidas através de entrevistas com colaboradores do prestador de serviços, observação e cópias de documentos.

Os resultados da fiscalização foram apresentados no Relatório de Fiscalização Específica RFE/DS/GSB/003/2016, que gerou o Termo de Notificação TN/DS/GSB Nº005/2016. Estes foram enviados à CESAN, no dia 15/12/2016, através do Ofício OF/ARSP/DG Nº089/2016. Após, a CESAN enviou resposta/defesa para solução das constatações contidas no Termo de Notificação, no dia 13/01/2017, através do ofício PR/005/002/2017, analisada no parecer PT/DS/GSB 009/2017.

Adicionalmente, no dia 26/01/2017 a Gerência de Saneamento Básico (GSB) realizou fiscalização complementar na Estação de Tratamento de Água de Cobi, a fim de esclarecer algumas informações apresentadas pela prestadora de serviços no ofício PR/005/002/2017 e averiguar itens que ficaram pendentes. Os resultados da fiscalização foram apresentados no Relatório de Fiscalização Específica RFE/DS/GSB/002/2017, que gerou o Termo de Notificação TN/DS/GSB Nº002/2017. Estes foram enviados à CESAN, no dia 24/03/2017, através do Ofício OF/ARSP/DG Nº038/2017. Após, a CESAN enviou resposta/defesa nos ofícios PR/005/015/2017 e PR/005/035/2017, que serão analisadas no presente parecer.

2. PARECER

Quadro 1: Recomendações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/005/2016.

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	CRITÉRIO	RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO EM SET/17
C1. Não foi apresentado pela prestadora de serviços o protocolo de abertura do licenciamento ambiental referente ao barramento de nível no rio Jucu.	(b)	Solucionada	Documento Apresentado
C2. Os Painéis de controle localizados na sala de comando do baixo recalque estavam sem sinalização de risco de choque elétrico.	(b)	Em acompanhamento	Verificar na próxima vistoria específica
C3. Os Painéis de controle localizados na sala de comando do alto recalque estavam sem sinalização de risco de choque elétrico.	(b)	Em acompanhamento	Verificar na próxima vistoria específica
C4. Presença de vegetação em alguns pontos dos floculadores e decantadores da ETA Cobi.	(b)	Em acompanhamento	Verificar na próxima vistoria específica
C5. Existência de ferro estrutural exposto no teto do local que comportam os filtros da ETA Cobi.	(b)	Em acompanhamento	Verificar na próxima vistoria específica
C6. O local onde está instalada a elevatória que bombeia água para lavagem dos filtros ao reservatório elevado da ETA Cobi apresentava indícios de vazamento e infiltrações.	(b)	Em acompanhamento	Verificar na próxima vistoria específica
C7. No portal de acesso ao local onde estão instalados os filtros da ETA Cobi há aberturas e rachaduras na parede.	(b)	Em acompanhamento	Verificar na próxima vistoria específica
C8. O parâmetro turbidez está sendo realizado na etapa pré-filtração e não na pós-filtração ou pré-desinfecção conforme estabelecido na Portaria 2914/2011.	(b)	Solucionada	Documento Apresentado

Quadro 2: Constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/002/2017.

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	CRITÉRIO	RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO EM SET/17
C1. No local em que estão instalados a bombona de polieletrólito e os conjuntos motor-bomba para o sulfato de alumínio e para a cal há elevada quantidade de ferro estrutural exposto no teto, bem como infiltrações.	(b)	Em acompanhamento	Verificar na próxima vistoria específica

C2. No local em que está instalada a elevatória de água para lavagem dos filtros há infiltrações no teto.	(b)	Em acompanhamento	Verificar na próxima vistoria específica
C3. O painel de controle do local onde está instalada a elevatória de água para lavagem dos filtros demanda manutenção.	(b)	Solucionada	Documento Apresentado
C4. Nos meses de dezembro/2015, fevereiro/2016, março/2016 e abril de 2016 houve amostras de turbidez acima do valor máximo permitido (VMP) de 1,0 uT na etapa pós-filtração ou pré-desinfecção; e o VMP de 0,5 uT em 95% das amostras não foi respeitado nos meses de outubro/2015, novembro/2015, dezembro/2015, janeiro/2016, fevereiro/2016, março/2016, abril/2016, maio/2016, junho/2016, julho/2016 e outubro de 2016, na etapa pós-filtração ou pré-desinfecção.	(a)	Advertência	Defesa

3. CONCLUSÃO

Consoante o apresentado no Quadro 1, dois itens foram solucionados e o restante passará por melhorias/acompanhamentos, através de ações que serão monitoradas pela Agência com realização de novas inspeções, solicitação de cronograma e/ou relatório fotográfico que venham a comprovar as melhorias relativas às constatações pendentes. Já com relação às constatações apresentadas no Quadro 2, um item sofrerá a aplicação da penalidade de advertência, um item foi solucionado e o restante passará por melhorias/acompanhamentos, através de ações que serão monitoradas pela Agência com realização de novas inspeções, solicitação de cronograma e/ou relatório fotográfico que venham a comprovar as melhorias relativas às constatações pendentes.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 21 de Setembro de 2017.

Priscila Ribeiro Spala

Especialista em Regulação e Fiscalização