

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – ARSP
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB/Nº 136/2021

Processo: 2021-VLX7V

ASSUNTO: Análise da Defesa Prévia apresentada pela CESAN frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº 009/2021, referente à fiscalização da infraestrutura e operação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário da região Litorânea do município de Aracruz.

1. DOS FATOS

Após ação de fiscalização das condições técnicas e operacionais do Sistema de Esgotamento Sanitário prestados pelo prestador de serviços na região litorânea do município de Aracruz, realizada nos dias 06 a 08/07/2021, foram observados procedimentos que não estão em conformidade com a legislação aplicável e/ou demais normas técnicas vigentes.

Diante do exposto, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/003/2021 (peça # 20) e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº009/2021 (peça # 17), em que foram observadas dezessete não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela CESAN em 21/07/2021, tendo o prazo sido prorrogado até o dia 31/08/2021, conforme ofício OF/ARSP/DS/Nº045/2021 (peça #28). A Defesa Prévia foi apresentada no dia 31/08/2021, por meio do ofício nº P-CAC/001/092/2021 (peça # 32), tendo sido complementada posteriormente por Relatórios de Evidências (peças #36 e #37), que serão avaliados neste parecer.

2. PARECER

Quadro 1: Constações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº009/2021.

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA
<p>C1: Ausência de identificação ou identificação antiga e precária referente ao SAAE nas seguintes unidades operacionais do SES da Região Litorânea de Aracruz: EEEB Nova Santa Cruz, EEEB Riviera Park (Morada Park), EEEB do Museu, EEEB da Creche, EEEB 4 Cohab, EEEB Caieiras Irajá/2 Próx.Colégio, EEEB 1 Cabeça, EEEB 1 Coqueiral, EEEB 5 Sapolândia, EEEB 2 Coqueiral, EEEB 3 Coqueiral, EEEB 2 Mar Azul Igreja, EEEB 1 Praia Mar Azul, EEEB Pedrinhas, EEEB da Praia (Barra do Sahy), EEEB da igreja - Barra do Sahy, EEEB Barra Ville - Céu Azul, EEEB do Campo, EEEB Santa Marta II (Ponte), EEEB Santa Marta I (Cemitério de Rua), EEEB Barra do Riacho, EEEB 1 Invasão, EEEB 2 Céu Azul e EEEB 3 Principal.</p>	<p>Em acompanhamento.</p>
<p>C2: Necessidade de manutenção de portões e/ou muros com padrão do prestador de serviços (cores e logo) das seguintes unidades operacionais do SES da Região Litorânea de Aracruz: EEEB Nova Santa Cruz, EEEB Riviera Park (Morada Park), EEEB do Museu, EEEB da Creche, EEEB 4 Cohab, EEEB Caieiras Irajá/2 Próx.Colégio, EEEB 1 Cabeça, EEEB 1 Coqueiral, EEEB 5 Sapolândia, EEEB 2 Coqueiral, EEEB 3 Coqueiral, EEEB 2 Mar Azul Igreja, EEEB 1 Praia Mar Azul, EEEB Pedrinhas, EEEB da Praia (Barra do Sahy), EEEB da igreja - Barra do Sahy, EEEB Barra Ville - Céu Azul, EEEB do Campo, EEEB Santa Marta II (Ponte), EEEB Santa Marta I (Cemitério de Rua), EEEB Barra do Riacho, EEEB 1 Invasão, EEEB 2 Céu Azul e EEEB 3 Principal.</p>	<p>Em acompanhamento.</p>
<p>C3: Ausência de bomba reserva instalada nas seguintes unidades operacionais do SES da Região Litorânea de Aracruz: EEEB Nova Santa Cruz, EEEB Museu, EEEB da Creche, EEEB 4 Cohab, EEEB Caieira Irajá/Próx. Colégio, EEEB 1 Cabeça, EEEB 1 Coqueiral, EEEB 5 Sapolândia, EEEB 2 Coqueiral, EEEB 3 Coqueiral, EEEB 2 Mar Azul Igreja, EEEB 1 Praia Mar Azul, EEEB Pedrinhas, EEEB da Praia - Barra do Sahy, EEEB da Igreja - Barra do Sahy, EEEB do Campo, EEEB Santa Marta II (Ponte), EEEB Barra do Riacho, EEEB 1 Invasão, EEEB 2 Céu azul e EEEB 3 Principal.</p>	<p>Em acompanhamento.</p>
<p>C4: Ausência de tampa no PV da Rede Coletora de Esgoto ligada a EEEB Europa. C4: Necessidade de manutenção e/ou instalação e/ou substituição de tampas nas seguintes unidades operacionais do SES da Região Litorânea de Aracruz: EEEB Nova Santa Cruz, EEEB Museu, EEEB da Creche, EEEB 4 Cohab, EEEB</p>	<p>Em acompanhamento.</p>

<p>Caieiras Irajá/2 Próx.Colégio, EEEB 1 Cabeça, EEEB 1 Coqueiral, EEEB 2 Coqueiral, EEEB 3 coqueiral, EEEB 2 mar Azul Igreja, EEEB 1 Praia Mar Azul, EEEB da Praia - Barra do Sahy, EEEB da Igreja - Barra do Sahy, EEEB Barra Ville Céu Azul, EEEB do Campo, EEEB Santa Marta II, EEEB Barra do Riacho, EEEB 01 Invasão, EEEB 2 Céu Azul e EEEB 03 Principal.</p>	
<p>C5: Necessidade de manutenção e/ou instalação e/ou substituição de tratamento preliminar nas seguintes unidades operacionais do SES da Região Litorânea de Aracruz: EEEB Nova santa Cruz, EEEB do Museu, EEEB da Creche, EEEB 4 Cohab, EEEB Caieiras Irajá/ 2 Próx. Colégio, EEEB 1 Cabeça, EEEB 1 Coqueiral, EEEB 5 Sapolândia, EEEB 2 Coqueiral, EEEB 3 Coqueiral, EEEB Mar Azul Igreja, EEEB 1 Praia Mar Azul, EEEB Pedrinhas, EEEB da Praia Barra do Sahy, EEEB da Igreja Barra do Sahy, Barra Ville Céu Azul, EEEB do Campo, EEEB Santa Marta II (Ponte), EEEB Barra do Riacho, EEEB 1 Invasão, EEEB 2 Céu Azul e EEEB 3 Principal.</p>	<p>Em acompanhamento.</p>
<p>C6: Necessidade de instalação de sinalização de risco e/ou avisos de advertência nas seguintes unidades operacionais do SES da Região Litorânea de Aracruz: EEEB Nova Santa Cruz, EEEB do Museu, EEEB da Creche, EEEB 4 Cohab, EEEB Caieiras Irajá/2 Próx. Colégio, EEEB 1 Cabeça, EEEB 1 Coqueiral, EEEB 5 Sapolândia, EEEB 2 Coqueiral, EEEB 3 Coqueiral, EEEB Mar azul Igreja, EEEB Pedrinhas, EEEB 1 da Praia Barra do Sahy, EEEB da Igreja Barra do Sahy, EEEB Barra Ville Céu Azul, EEEB do Campo, EEEB Santa Marta II, EEEB Santa Marta I (Cemitério de Rua), EEEB Barra do Riacho, EEEB 01 Invasão, EEEB 02 Céu Azul e EEEB 03 Principal.</p>	<p>Em acompanhamento.</p>
<p>C7: Necessidade de manutenção e verificação do adequado funcionamento do painel de comando das seguintes unidades operacionais do SES da Região Litorânea de Aracruz: EEEB Nova Santa Cruz, EEEB do Museu, EEEB da Creche, EEEB 4 Cohab, EEEB Caieiras Irajá/2 Próx. Colégio, EEEB 1 Cabeça, EEEB 1 Coqueiral, EEEB 5 Sapolândia, EEEB 2 Coqueiral, EEEB 3 Coqueiral, EEEB 2 Mar azul Igreja, EEEB 1 Praia Mar Azul, EEEB Pedrinhas, EEEB 1 da Praia Barra do Sahy, EEEB da Igreja Barra do Sahy, EEEB Barra Ville Céu Azul, EEEB do Campo, EEEB Santa Marta II, EEEB Santa Marta I (Cemitério de Rua), EEEB Barra do Riacho, EEEB 01 Invasão, EEEB 02 Céu Azul e EEEB 03 Principal.</p>	<p>Constatação Solucionada.</p>
<p>C8: Necessidade de prover as áreas de risco com estruturas e equipamentos de segurança que possam evitar a ocorrência de acidentes e o acesso de terceiros a área física das seguintes unidades operacionais do SES da Região Litorânea de Aracruz: EEEB Nova Santa Cruz, EEEB Riviera Park (Morada park), EEEB Caieiras Irajá/ 2 Próx.Colégio, EEEB 1 Cabeça, EEEB 3 Coqueiral, EEEB 2 Mar Azul Igreja, EEEB da Igreja - Barra do Sahy, EEEB Barra Ville - Céu Azul, EEEB Santa Marta II, EEEB 01 Invasão, EEEB 2 Céu Azul, ETE Coqueiral e ETE Vila do Riacho.</p>	<p>Em acompanhamento.</p>

C9: Presença de esgotos no entorno da EEEB Riviera Park (Morada Park) mas falta operação da mesma.	Em acompanhamento.
C10: Falta acesso ao poço de sucção da EEEB Santa Marta I (Cemitério de Rua).	Em acompanhamento.
C11: Informado pelo prestador de serviços que o lançamento de efluentes de algumas elevatórias é realizado em poços de visita. Sem informação confiável quanto a destinação final.	Em acompanhamento.
C12: Necessidade de instalação de gradeamento, tampas adequadas e manutenção do tratamento preliminar das ETEs Vila do Riacho e Coqueiral.	Em acompanhamento.
C13: Necessidade de manutenção, melhorias e operação adequada nos decantadores primários, biofiltros da ETE Vila do Riacho e/ou implementação de tecnologia complementar, para atingir eficiência adequada do tratamento e lançamento de efluente com aspectos ambientalmente adequados.	Em acompanhamento.
C14: Necessidade de manutenção da tubulação de saída de um dos decantadores primário da ETE Vila do Riacho.	Constatação Solucionada
C15: Presença de vazamento em um dos registros do decantador primário da ETE Vila do Riacho.	Constatação Solucionada
Situação Atual: Recomenda-se a classificação da constatação como solucionada. C16: Necessidade de manutenção dos taludes das lagoas da ETE Coqueiral e instalação de Rip-Rap.	Em acompanhamento.
C17: Tubulação de lançamento do efluente final da ETE Coqueiral danificada.	Constatação Solucionada

3 CONCLUSÃO

Após análise da defesa prévia enviada pela CESAN frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/009/2021, tendo em vista as evidências apresentadas, indica-se a classificação das constatações C7, C14, C15 e C17 como solucionadas.

Com relação às demais constatações, sugere-se a classificação como em acompanhamento.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/009/2021, após análise da defesa prévia apresentada pela CESAN.

Cumprе destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 16 de dezembro de 2021.

Priscila Ribeiro Spala
Especialista em
Regulação e Fiscalização

Louise Bussolotti
EPPGG – Engenharia
Civil

Jéssica Novelli
Gerente de Saneamento
Básico