

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF/DS/GSB/055/2022 (Processo: 2022-B3WBH)

Município: Barra de São Francisco Assunto: Fiscalização do Sistema de Esgotamento Sanitário (Bloco 4)

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS

> Vitória – ES Outubro/2022



ÍNDICE

1.	IDENTIFICAÇÃO	3	
	CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO		
3.	OBJETIVO		
4.	METODOLOGIA	4	
	4.1. Áreas e Segmentos Auditados		
	CONSTATAÇÕES LEVANTADAS e NÃO CONFORMIDADES		
	EQUIPE TÉCNICA DA ARSP		



1. IDENTIFICAÇÃO

ARSP: Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo.

Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955 - Enseada do Suá - CEP: 29050-

335, Vitória/ES.

Telefone: (27) 3636-8500

CESAN – Companhia Espirito Santense de Saneamento

Endereço: Av. Governador Bley, 186 – Centro – Vitória – ES – CEP: 29010-150

Telefone: (27) 2127-5000

2. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo: Sistema de Esgotamento Sanitário

Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Barra de São Francisco.

Encarregados de acompanhar a vistoria pela CESAN: Scheila Peterle.

Comunicação à Empresa: OF/ARSP/DS/Nº146/2022, recebido em 23 de agosto de 2022.

Data da Inspeção: 05 e 06/10/2022

Legislação:

Lei Federal nº 11.445/2007; Lei Complementar nº 827/2016;

Lei Estadual nº 9.096/2008; Lei Federal nº 8.078/1990;

Lei Federal nº 8.987/1995; Resolução ARSI (Atual ARSP) nº 008/2010;

Lei Estadual nº 5.720/1998; Resolução ARSP Nº018/2018;

3. OBJETIVO

Este relatório detalha a ação de campo realizada no Município de Barra de São Francisco em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal Nº 11.445/07, Lei Estadual Nº 9.096/08, Lei Complementar nº 827/2016, Lei complementar nº 954/2020 e demais normativos vigentes.

O objetivo desta ação é realizar um diagnóstico das condições técnicas e operacionais e



embasar ações a serem realizadas pela ARSP no sentido de determinar o grau de conformidade do sistema auditado, levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço deve oferecer, em concordância com a legislação pertinente e normas técnicas.

4. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da ação compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos em campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema, conforme estabelecido no Manual de Fiscalização de Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da ARSP.

4.1. Áreas e Segmentos Auditados

A seguir estão apresentadas as áreas auditadas, constando de todos os itens e segmentos, os quais orientaram os trabalhos de auditoria.

ÁREA	ITEM AUDITADO	SEGMENTO AUDITADO
onal	Rede Coletora	Operação e manutençãoLimpeza e inspeção
Técnico-Operacional	• EEEB	Operação e manutençãoLimpeza e inspeção
Técnico	• ETE	 Segurança, operação e manutenção Limpeza e inspeção Corpo receptor

5. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS E NÃO CONFORMIDADES

São listadas neste capítulo as constatações apuradas durante a inspeção de campo, como também, aquelas em função das informações fornecidas pela CESAN.

<u>CONSTATAÇÃO C1:</u> Ausência de identificação ou identificação antiga e precária referente ao SES nas seguintes unidades operacionais de Barra de São Francisco – Sede: EEEB Irmão Fernandes B, EEEB Irmão Fernandes C e ETE.





Figura 1 - EEEB Irmão Fernandes - B.



Figura 2 – EEEB Irmão Fernandes - C.



Figura 3 - ETE.

Não conformidade NC1 – Artigo 11, inciso V, da Resolução ARSP 018/2018. "Deixar de identificar as unidades operacionais e instalações pertencentes ao sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive quanto ao horário de funcionamento dos postos de atendimento ao usuário".

Enquadramento legal: Cláusula 3.1 e 10.1 do Contrato de Programa nº 06112019, Art. 43 da Lei Federal 11.445/2007, o art. 52 da Lei Estadual nº 9.096/2008, art. 6º da Lei Federal nº 8.987/1995, art. 7º da Lei Estadual nº 5.720/1998, artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e Artigo 8º da Resolução ARSI nº 008/2010.

Determinação D1: A CESAN deve identificar as unidades operacionais e instalações



pertencentes ao sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive quanto ao horário de funcionamento dos postos de atendimento ao usuário.

Prazo para atendimento: 60 dias.

CONSTATAÇÃO C2: Necessidade de manutenção nas cercas dos muros das seguintes unidades operacionais do SES de Barra de São Francisco: ETE, visando evitar o acesso de terceiros.



Figura 4 - ETE.

Não conformidade NC2 – Inciso VII do Artigo 11 da Resolução nº 018, de 30/05/2018. Deixar de prover as áreas de risco com estruturas e equipamentos de segurança que possam evitar a ocorrência de acidentes e o acesso de terceiros a área física das unidades operacionais.

Enquadramento legal: Cláusula 3.1 e 10.1 do Contrato de Programa nº 06112019, Art. 43 da Lei Federal 11.445/2007, o art. 52 da Lei Estadual nº 9.096/2008, art. 6º da Lei Federal nº 8.987/1995, art. 7º da Lei Estadual nº 5.720/1998, artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e Artigo 8º da Resolução ARSI nº 008/2010.

Determinação D2: A CESAN deve prover as áreas de risco com estruturas e equipamentos de segurança que possam evitar a ocorrência de acidentes e o acesso de terceiros a área física das unidades operacionais.



Prazo para atendimento: 180 dias.

CONSTATAÇÃO C3: Necessidade de manutenção nas seguintes unidades operacionais da ETE de Barra de São Francisco - Sede: tratamento preliminar (retirar excesso de areia e instalar tampas), lagoas (retirar excesso de areia e lodo), pontos de interligação entre as lagoas (limpeza e instalação de comporta adequada), guarda corpos do ponto de interligação entre as lagoas (realizar manutenção), local de saída do efluente tratado (presença de espuma, necessária instalação adequada de tubulação de saída de forma que fique submersa) e leitos de secagem (manutenção de forma a evitar infiltrações).





Figura 5 - Tratamento preliminar da ETE.

Figura 6 - Tratamento preliminar da ETE.









Figura 8 - Lagoa da ETE.



Figura 9 - Ponto de interligação entre as lagoas.



Figura 10 - Ponto de interligação entre as lagoas.



Figura 11 - Local de saída do efluente tratado.



Figura 12 - Leito de secagem com infiltração.





Figura 13 - Guarda Corpo Lagoa da ETE.

Não conformidade NC3 – Artigo 14, inciso IV da Resolução ARSP nº 018/2018. "Deixar de realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, de acordo com as exigências dos regramentos vigentes".

Enquadramento legal: Cláusula 3.1 e 10.1 do Contrato de Programa nº 06112019, Art. 43 da Lei Federal 11.445/2007, o art. 52 da Lei Estadual nº 9.096/2008, art. 6º da Lei Federal nº 8.987/1995, art. 7º da Lei Estadual nº 5.720/1998, artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e Artigo 8º da Resolução ARSI nº 008/2010.

Determinação D3: A CESAN deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas esgotamento sanitário, de acordo com as exigências dos regramentos vigentes.

Prazo para atendimento: 180 dias.

CONSTATAÇÃO C4: Lagoas operando em "sequência invertida" (facultativa-anaeróbia) prejudicando a qualidade do efluente tratado.





Figura 14 - ETE Barra de São Francisco.

Não conformidade NC4 – Artigo 14, inciso IV da Resolução ARSP nº 018/2018. "Deixar de realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, de acordo com as exigências dos regramentos vigentes".

Enquadramento legal: Cláusula 3.1 e 10.1 do Contrato de Programa nº 06112019, Art. 43 da Lei Federal 11.445/2007, o art. 52 da Lei Estadual nº 9.096/2008, art. 6º da Lei Federal nº 8.987/1995, art. 7º da Lei Estadual nº 5.720/1998, artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e Artigo 8º da Resolução ARSI nº 008/2010.

Determinação D4: A CESAN deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas esgotamento sanitário, de acordo com as exigências dos regramentos vigentes.

Prazo para atendimento: 180 dias.

RF/DS/GSB/055/2022



6. EQUIPE TÉCNICA DA ARSP

- Fiscalização e elaboração:
 - > Priscila Ribeiro Spala Especialista em Regulação e Fiscalização
- Coordenação:
 - > Jéssica Novelli Gerente de Saneamento Básico