

---

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – ARSP  
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS  
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

**PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB/Nº 059/2022**

**ASSUNTO:** Análise da Defesa Prévia apresentada pela CESAN frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº 092/2020, referente a fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água do município de Marechal Floriano.

**1. DOS FATOS**

Após ação de fiscalização das condições técnicas e operacionais do Sistema de Abastecimento de Água pelo prestador de serviços no Município de Marechal Floriano, realizada nos dias 21 e 24 de maio de 2019, foram observados procedimentos que não estão em conformidade com a legislação aplicável e/ou demais normas técnicas vigentes.

Diante do exposto, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/91/2020 (fls. 22-29) e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº92/2020 (fls. 18-20), em que foram observadas doze não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela CESAN em 22/07/2020, a qual apresentou Defesa Prévia no dia 12/08/2020, por meio do ofício nº P-CAC/001/005/2020 (fls. 33-50), que será avaliada neste parecer.

## 2. PARECER

### Quadro 1: Constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº092/2020.

| CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO  | INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA |
|---|---------------------------|
| C1. Chicanas submersas no Floculador da ETA de Marechal Floriano.   | Constatação Solucionada.  |
| C2. Uma comporta quebrada no Decantador 4 da ETA de Marechal Floriano.  | Constatação Solucionada.  |
| C3. Tampas e passagens enferrujadas na ETA Marechal Floriano.   | Constatação Solucionada.  |
| C4. Infiltração na parede externa da caixa de chegada da adutora na ETA Marechal Floriano.  | Constatação Solucionada.  |
| C5. Telha quebrada e falta de Iluminação na EEAT Condomínio Região Serrana.   | Constatação Solucionada.  |
| C6. Vazamento na válvula de controle da bomba ausente da EEAT Vila Nova.  | Constatação Solucionada.  |
| C7. Ausência de bomba reserva na EEAT Vila Nova.  | Constatação Solucionada.  |
| C8. Ausência de identificação das seguintes unidades do S.A.A. de Marechal Floriano: Reservatório Marechal Floriano e Reservatório Vila Nova. | Constatação Solucionada.  |
| C9. Armaduras expostas na estrutura de acesso à tampa do reservatório mais antigo de Marechal Floriano.                                       | Constatação Solucionada.  |
| C10. A CESAN informou que há redes de distribuição em funcionamento na faixa de 12 a 40mm, abaixo do recomendado pelas normas técnicas.       | Em Acompanhamento.        |
| C11. Necessidade de manutenção do entorno do Reservatório Vila Nova.  | Constatação Solucionada.  |
| C12. Ausência de isolamento do Reservatório Vila Nova.  | Constatação Solucionada.  |

### **3 CONCLUSÃO**

Após análise da defesa prévia enviada pela CESAN frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/092/2020, para a constatação C10 recomenda-se a classificação como em acompanhamento.

Com relação às demais constatações tendo em vista as evidências apresentadas, indica-se a classificação como solucionadas.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ N°092/2020, após análise da defesa prévia apresentada pela CESAN.

Cumprе destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 03 de Agosto de 2022.

**Louise Bussolotti**  
EPPGG – Engenharia Civil

**Priscila Ribeiro Spala**  
Especialista em Regulação e Fiscalização