AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ARSP

Ano: 2025

Município: Anchieta - ES

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO – GAE
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO - DB

Vitória – ES
Agosto/2026

arsp.es.gov.br +55 27 3636-8500 gabinete@arsp.es.gov.br arsp.es
Av. Cezar Hilal, n°1391 – CEP 29056-083 | Santa Lúcia, Vitória/ES

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 4
2. CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO 4
3. REGULAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA 7
4. FISCALIZAÇÕES E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 8
5. OUVIDORIA 9
5.1. OUVIDORIA ITINERANTE 11
6. EVENTOS RELEVANTES 11
7. AGENDA REGULATÓRIA 60
8. OUTRAS ATIVIDADES 61
8.1 Programa VERÃO+ARSP – Intensificação da Fiscalização no Período de Alta Temporada 61
8.2 Visita ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Cesan 61
8.3 Reunião com o MPES em São Mateus 62
8.4 “Embaixadores da Inovação” do programa Startupes 63
8.5 Posse no COMMASAB em São Roque do Canaã 64
8.6 Reunião com equipe da Prefeitura da Serra 64
8.7 Reunião com MPES em Piúma 65
8.8 Reunião entre ARSP, SEDURB e MRAE/ES - Avanços no Saneamento Básico 66
8.9 Debate sobre os serviços prestados pela Cesan na Comissão de Meio Ambiente na Câmara Municipal de Vitória 67
8.10 Mediação Institucional para Aprimoramento dos Serviços de Saneamento em Vila Velha 67
8.11 Intercâmbio Técnico com a ARSAE-MG 68
8.12 Projeto ‘Segurança Hídrica e Desenvolvimento Regional Sustentável’ 69
8.13 Fortalecimento da Interlocução Institucional para Melhoria dos Serviços em Vila Velha 70
8.14 Atuação da ARSP na Construção do Conceito de Segurança Hídrica no Âmbito do Projeto SH-DRS 71
8.15 Acompanhamento da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico da Serra 72
8.16 ARSP, Cesan e Prefeitura de Vila Velha visitam a Estação de Tratamento de Esgoto Ulisses Guimarães 73
8.17 Apresentação de Minuta sobre Soluções Alternativas para Universalização do Saneamento 74
8.18 Acompanhamento Fiscalizatório de Ocorrência Operacional em Vila Velha 75
8.19 Participação em Audiência Pública sobre Serviços de Saneamento em Conceição do Castelo 76
8.20 Atuação Regulatória diante da Escassez Hídrica no Norte do Estado 76

9. CONCLUSÃO 77

1. INTRODUÇÃO

Dada a competência da ARSP de regular, controlar e fiscalizar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário delegados ao Governo do Estado, conforme Lei Complementar nº 827, de 30 de junho de 2016, alterada pela Lei complementar nº 1057, de 08 de novembro de 2023, e considerando o Convênio ARSP nº 005/2020 firmado entre a Agência e o município de Anchieta – ES em 14/05/2020, com interveniência da CESAN, apresentamos neste relatório as atividades desenvolvidas pela ARSP no ano de 2025.

A saber, os principais objetivos a serem atingidos no referido convênio acerca dos serviços prestados pela CESAN são:

I- Assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas;

II- Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;

III- Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, MUNICÍPIO e a CESAN;

IV- Zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.

Com estes objetivos, o presente relatório visa atender a cláusula quinta, item IV, do Convênio ARSP nº 005/2020, no que tange à emissão dos relatórios anuais das atividades desenvolvidas pela Agência na regulação e fiscalização dos serviços prestados pela CESAN no referido Município.

2. CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO

Para avaliação da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário fornecidos pela CESAN, esta Agência Reguladora acompanha os indicadores estabelecidos na Resolução ARSI nº 034/2014.

Os indicadores são instrumentos de gestão aplicados pelas Agências Reguladoras, que permitem o acompanhamento da prestação dos serviços (abastecimento de água e esgotamento sanitário), com a avaliação do desempenho, do cumprimento das metas, da eficiência e da evolução, por parte do prestador, e ainda, permitem a comparação com outras organizações do setor.

Os indicadores são coletados e enviados à ARSP com frequência quadrimestral, até o vigésimo dia do mês subsequente ao encerramento de cada quadrimestre.

Destacamos que o serviço prestado pela CESAN no município de Anchieta é o de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede do município.

Diante do exposto, para caracterizar o acompanhamento realizado, apresentamos no Quadro 1 algumas informações, e no Quadro 2, 3 e 4 os indicadores utilizados para a avaliação da prestação dos serviços previstos na Resolução ARSI nº 034/2014[1].

[1] As definições, fórmulas de cálculo e demais informações sobre os indicadores podem ser consultados na

Quadro 1: Informações de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Município de Anchieta – Janeiro/2025.

REFERÊNCIA	INFORMAÇÕES	UNIDADE	VALOR
AG003	Economias ativas de água	Economia	12961
ES003	Economias ativas esgoto.	Economia	5733
POP02	Economias beneficiadas com tarifa social.	Economia	1152
AG002	Ligações ativas de água.	Ligação	10572
ES009	Ligações ativas de esgoto.	Ligação	4183
ENG01	Ligações factíveis de esgoto.	Ligação	836
AG026	População atendida com abastecimento de água.	Habitantes	20624
ES026	População atendida com esgotamento sanitário	Habitantes	8934

Quadro 2: Indicadores de Desempenho da Prestação de Serviços – Município de Anchieta – Janeiro/2025.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
IN009 (SNIS)	Índice de hidrometração	%	99,96
IN013 (SNIS)	Índice de perdas de faturamento	%	38,14
IN049 (SNIS)	Índice de perdas na distribuição	%	37,79
IN051 (SNIS)	Índice de perdas por ligação	L/dia/lig.	322,65
IN023 (adaptado SNIS)	Índice de Atendimento urbano de água	%	84,02
ISp11 (PNQS)	Continuidade no abastecimento de água	%	94,22

Resolução ARSI nº 034/2014.

IOA-07(ADERASA)	Nível de utilização das ETA's	%	0
IN058 (SNIS)	Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água	kWh / m³	0,89
IOC-08 (ADERASA)	Nível de utilização das ETE's	%	110,55
IN059 (SNIS)	Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de tratamento de esgoto	kWh / m³	0,52
IN047 (adaptado SNIS)	Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com esgoto	%	36,4
ARSP01	Índice de adesão aos serviços públicos de esgotamento sanitário	%	83,34
ARSP02 (adaptado ARSESP)	Índice de apuração de consumo	%	99,26
IN082 (SNIS)	Extravasamentos de esgotos por extensão de rede	extrav./km	0,51
ARSP03	Índice municipal urbano de adesão à tarifa social	%	9,77

Quadro 3: Indicadores de Qualidade do Tratamento – Município de Apiacá – Janeiro/2025.

REFERÊNCIA	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**VALOR**
IN075 (SNIS)	Incidência de análise de cloro residual fora do padrão	%	0
IN074 (SNIS)	Incidência de análise de turbidez fora do padrão	%	0,38
IN084 (SNIS)	Incidência de análise na água tratada de coliformes totais fora do padrão	%	2,44
IN079 (SNIS)	Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro residual	%	104,2
IN080 (SNIS)	Índice de conformidade da quantidade de amostras - turbidez	%	104,27

IN085 (SNIS)	Índice de conformidade da quantidade de amostras - coliformes totais	%	141,38
ISp03 (PNQS)	Remoção da carga de poluente do esgoto recebido na estação de tratamento	%	90,89
ARSP04	Incidência das análises de DBO fora do padrão	%	0

Quadro 4: Indicadores de Contexto – Município de Apiacá – Janeiro/2025.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
IN014 (SNIS)	Consumo micromedido por economia	m³/mês/economia	12,76
IN017 (SNIS)	Consumo de água faturado por economia	m³/mês/economia	12,92
IN020 (SNIS)	Extensão de rede de água por ligação	m/lig	15,74
IN043 (SNIS)	Participação das economias residenciais de água no total das economias de água	%	90,96
ARSP05	Densidade da macromedição	unidade/km	0,04

3. REGULAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

A Lei Complementar nº 827/2016, que cria a Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), estabelece que a ARSP deve fixar, dentro de sua competência, normas, resoluções, instruções e recomendações técnicas e procedimentos relativos aos serviços regulados, observadas as diretrizes do poder concedente.

Ademais, as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários, serão definidas pela entidade de regulação, conforme capítulo V, arts. 22 a 27, e capítulo VI, arts. 29 a 42, da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei nº 14.026/2020, bem como pela Lei Estadual 9.096/2008.

Tais leis definem como exigência, em resumo, que as tarifas definidas devem garantir a sustentabilidade econômico-financeira da concessão, com serviços de qualidade, e investimentos necessários para a universalização, ao mesmo tempo em que as tarifas devem ser módicas, ou seja, dentro da capacidade de pagamento dos usuários.

Para atender a estes princípios legais, além de todo o arcabouço de Resoluções já publicadas pela Agência Reguladora e disponível no sítio eletrônico da ARSP (www.arsp.es.gov.br) na área Legislação / Atos Normativos / Resoluções Saneamento Básico, apresentamos de forma específica as resoluções

aplicáveis ao saneamento publicadas no ano de 2025.
- Resolução ARSP nº 090/2025: Em junho de 2025, a ARSP publicou o reajuste das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela CESAN, aplicável ao ano tarifário 2025-2026.

4. FISCALIZAÇÕES E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A Agência de Regulação de Serviços Públicos realiza inspeções in loco, a fim de identificar a conformidade dos serviços e cobrar a adoção de medidas corretivas nos procedimentos de operação e manutenção destes sistemas. Com essa rotina, procura-se certificar o bom desempenho técnico e garantir melhorias na prestação dos serviços de água e esgoto, atuando-se na prevenção de descontinuidades, além de verificar a conformidade com as normas legais e técnicas vigentes, com os Contratos de Programa e Planos Municipais de Saneamento Básico.
Com esta finalidade, as fiscalizações da Agência são realizadas tomando como base o Manual de Fiscalização do Saneamento, e de forma clara e objetiva, são apontadas as deficiências e potencialidades dos serviços fornecidos pelos prestadores de serviço, bem como o acompanhamento das atividades desenvolvidas em cada unidade.
Os itens a serem inspecionados são sistematizados em formulário específico desenvolvido para aquisição de dados (checklist) e encontram-se divididos em quatro categorias e sete blocos específicos:
- Sistema de Abastecimento de Água (SAA), no qual contempla o Bloco 1 (Qualidade da Água), Bloco 3 (Sistema de Água), e Bloco 6 (Pressão da Água na Rede de Distribuição);
- Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), que comtempla o Bloco 2 (Qualidade do Esgoto) e Bloco 4 (Sistema de Esgoto);
- Sistema Comercial, com o Bloco 5 (Sistema Comercial); e
- Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e Contrato de Programa, que engloba o Bloco 7.

Na fiscalização do SAA é avaliado a conservação, manutenção e operação de todas as etapas do sistema (Bloco 3); a continuidade da distribuição de água através da instalação de equipamentos de medição da pressão (Bloco 6); e o atendimento a qualidade da água distribuída, de acordo com a Portaria de consolidação Nº5/2017 alterada pela Portaria GM/MS Nº 888/2018 do Ministério da Saúde (Bloco 1).
Já no SES é verificado o atendimento à qualidade final do efluente tratado de acordo com a Resolução CONAMA 430/2011, Portarias de Outorga e Licenças Ambientais (Bloco 2), bem como a conservação, manutenção e operação de todas as etapas do sistema (Bloco 4).
Por sua vez, a fiscalização do Sistema Comercial verifica a conformidade das atividades comerciais e de atendimento aos usuários, levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço deve oferecer, de acordo com a legislação pertinente (Bloco 5). Já no PMSB e Contrato de Programa é analisado a conformidade dos objetivos e metas traçadas no Plano Municipal de Saneamento Básico (Bloco 7).
Os resultados das inspeções são apresentados nos Relatórios de Fiscalização e a partir das Constatações e Não Conformidades identificadas, o prestador recebe o Termo de Notificação, sendo

informado o prazo para apresentação da sua Defesa Prévia e as sanções passíveis de aplicação.
Os elementos apresentados na Defesa são avaliados pela Diretoria de Saneamento Básico e, caso confirmada a transgressão por parte do prestador, é aplicado o Auto de Infração, descrevendo as penalidades aplicáveis e arbitrando o prazo para apresentação de Defesa à Diretoria Colegiada. Da decisão da Diretoria Colegiada, em relação à Defesa do Auto de Infração, cabe Recurso ao Conselho Consultivo, sendo este a última instância de defesa das sanções aplicadas pela Agência.

5. OUVIDORIA

O Serviço de Ouvidoria da ARSP é destinado ao atendimento de todos os cidadãos que necessitam registrar reclamações, denúncias, sugestões, consultas ou elogios relacionados aos serviços prestados pelas concessionárias de água e esgoto, de gás natural canalizado ou demais serviços regulados pela ARSP. A Agência é o canal para auxiliar na relação entre o governo (poder concedente) prestadores de serviços e cidadãos.

A Ouvidoria da ARSP funciona no 0800 280 8080, das 8 horas às 20 horas de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados, pelo e-mail ouvidoria@arsp.es.gov.br ou pelo sistema e-ouv (https://e-ouv.es.gov.br/).

O atendimento presencial pode ser feito das 8 horas às 17 horas (na sede da ARSP, localizada na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 955, sl 401, Enseada do Suá, Vitória, ES), de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

A Ouvidoria da ARSP atua efetivamente como importante agente de conflitos entre usuários e as concessionárias dos setores de saneamento básico, infraestrutura viária e distribuição de gás natural canalizado.

A seguir, elencamos todos os registros de ouvidoria no ano em questão para o município:

Municipio	Num. De Protocolo	Data de Registro	Tipo de manifestação	Órgão	Assunto
Anchieta	2025010536	09/01/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento/Obstrução de Esgoto
Anchieta	2025012343	30/01/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Anchieta	2025020533	06/02/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Anchieta	2025020766	08/02/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de

Municipio	Num. De Protocolo	Data de Registro	Tipo de manifestação	Órgão	Assunto
					Água
Anchieta	2025030117	05/03/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Anchieta	2025030249	06/03/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação de Esgoto
Anchieta	2025031337	18/03/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Anchieta	2025040393	04/04/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Anchieta	2025042043	25/04/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Anchieta	2025050957	15/05/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Anchieta	2025061052	12/06/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Religação de Água
Anchieta	2025061280	16/06/2025	Reclamação	ARSP	Qualificação Profissional
Anchieta	2025081923	22/08/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Anchieta	2025082040	23/08/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Anchieta	2025090143	02/09/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Anchieta	2025090218	02/09/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Anchieta	2025090612	07/09/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Anchieta	2025100289	03/10/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água

Municipio	Num. De Protocolo	Data de Registro	Tipo de manifestação	Órgão	Assunto
Anchieta	2025102359	23/10/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água

5.1. OUVIDORIA ITINERANTE

Em consonância com a Agenda Regulatória 2025/2027, foi aprovada a implantação da ouvidoria itinerante no âmbito de atuação da ARSP. A ouvidoria itinerante é uma iniciativa adotada para aproximar a sociedade da ARSP e garantir a participação popular no processo de regulação. A ideia da implementação da ouvidoria itinerante é que a ouvidoria da Agência seja levada aos municípios conveniados para receber demandas e sugestões diretamente da população.

Essa prática busca dar voz aos cidadãos e permitir que eles possam expressar suas demandas e expectativas em relação aos serviços regulados pela agência. Além disso, a ouvidoria itinerante também é uma forma de aumentar a transparência e a prestação de contas da Agência.

É importante ressaltar que a ouvidoria itinerante não substitui a ouvidoria permanente da ARSP, que deve estar sempre disponível para receber demandas e sugestões dos cidadãos. No entanto, a ouvidoria itinerante pode ser uma ferramenta importante para aumentar a participação popular e tornar mais conhecido o trabalho realizado pela Agência.

Com isso, o município de Município: Anchieta poderá contar com a ouvidoria itinerante da ARSP sempre que solicitada, incluindo-a em eventos de cunho social realizados pela Prefeitura do Município, instituições de representação da sociedade civil, como sindicatos, associações de bairro, organizações não governamentais, entre outros. A ideia é que essas entidades ajudem a mobilizar a população e divulgar a presença da ouvidoria itinerante na região.

Além disso, a ouvidoria itinerante poderá auxiliar o Município a repassar as informações dos serviços regulados à população através de campanhas educativas e distribuição de folder/cartilhas sempre que alguma alteração substancial assim exigir.

6. EVENTOS RELEVANTES

O portal de eventos relevantes foi criado pela ARSP em parceria com a PRODEST e serve de acompanhamento das ocorrências estabelecidos na Resolução ARSI 032/2014, com base nas informações inseridas pelo prestador de serviços.

De acordo com o artigo 1º da Resolução 032/2014, os eventos relevantes classificam-se em:

I. **Programados:** eventos planejados que motivem a interrupção e/ou suspensão e/ou comprometimento da prestação dos serviços, tais como obras, reparos, manutenções, melhorias, dentre outros;

II. **Não Programados:** eventos que motivem a interrupção e/ou suspensão e/ou comprometimento da prestação dos serviços e que ocorrerem quando não for possível sua previsão por serem decorrentes de acidentes, fatores externos alheios à prestação dos serviços, situações de emergência, e/ou caso fortuito ou força maior;

III. **Paralisação pontual:** é toda a interrupção e/ou suspensão e/ou comprometimento do serviço de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário que atinja uma única unidade usuária ou unidades condominiais, cuja duração seja superior a 24 horas e decorra de anomalias no sistema do prestador de serviços.

Com base no exposto, para o município de Anchieta, temos:

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2017110114072501	PROGRAMADO (A)	VER ANEXO
ANCHIETA	2018011810065401	Pontual	PROBLEMA ELETROMECÂNICO NAS BOMBAS ELEVATÓRIAS, ACIONADA A EQUIPE ELETROMECÂNICA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO
ANCHIETA	2018011810065401	Pontual	PROBLEMA ELETROMECÂNICO NAS BOMBAS ELEVATÓRIAS, ACIONADA A EQUIPE ELETROMECÂNICA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO
ANCHIETA	2018020714311801	Pontual	HGFDHGDGFD
ANCHIETA	2018071314245401	NÃO PROGRAMADO (A)	BAIRRO PORTAL COM O ABASTECIMENTO INTERROMPIDO À PARTIR DAS 16:30H DO DIA 12/07 PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO BAIRRO.
ANCHIETA	2019082210174201	Pontual	PROBLEMA NA VÁLVULA DE ENTRADA DO RESERVATÓRIO DA PENHA.
ANCHIETA	2019120616210001	PROGRAMADO (A)	NÃO SE APLICA
ANCHIETA	2020021210240801	PROGRAMADO (A)	PASSAGEM DA BALA POLI PIG NA ADUTORA DE PONGAL ATÉ A ETA IRIRI.
ANCHIETA	2020080411180501	Pontual	DESABASTECIMENTO OCASIONADO POR VAZAMENTO NA REDE. REPARO REALIZADO E ABASTECIMENTO RESTABELECIDO.
ANCHIETA	2020090216251701	Pontual	FALTA DE ÁGUA OCASIONADA POR VAZAMENTO NA

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			REDE. VAZAMENTO REPARADO E ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
ANCHIETA	2020101608515501	NÃO PROGRAMADO (A)	INFORMAMOS QUE NA MADRUGADA DE 15/10/2020 A ETE UBU, EM ANCHIETA, SOFREU FURTO DE CABOS ELÉTRICOS, O QUE DEIXOU A ESTAÇÃO COMPLETAMENTE SEM ENERGIA. A ESTAÇÃO MANTÉM O TRATAMENTO BIOLÓGICO PARCIAL, E MANOBRAS OPERACIONAIS ESTÃO SENDO REALIZADAS, DE MODO QUE NÃO HAJA LANÇAMENTOS DE ESGOTO BRUTO EM NENHUM MOMENTO. CASO SEJA NECESSÁRIO, ESTÁ SENDO DISPONIBILIZADO CAMINHÕES PARA DIRECIONAMENTO DO ESGOTO PARA A ETE IRIRI. A EXPECTATIVA DE RESTABELECIMENTO TOTAL DA PARTE ELÉTRICA É DE ATÉ QUATRO DIAS.
ANCHIETA	2020101910073801	Pontual	ÁREA DE INFLUÊNCIA DE BOOSTER. EXECUTADO REPARO E ABASTECIMENTO NORMALIZADO .
ANCHIETA	2020111609154901	Pontual	FALTA D'ÁGUA POR QUESTÕES OPERACIONAIS - ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
ANCHIETA	2020120210035201	PROGRAMADO (A)	REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E MELHORIAS PARA GARANTIA DA CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO.
ANCHIETA	2020120314062601	Pontual	FALTA D'ÁGUA POR QUESTÕES OPERACIONAIS. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
ANCHIETA	2020122211262601	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO À PARALISAÇÃO DO BOOSTER BENEVENTE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
ANCHIETA	2021011108462801	Pontual	FALTA D'ÁGUA EM VIRTUDE DE PIQUE DE ENERGIA NA CAPTAÇÃO
ANCHIETA	2021020911242001	Pontual	DESABASTECIMENTO DEVIDO AO ALTO CONSUMO DO PERÍODO FESTIVO. ENCAMINHADO CARRO-PIPA AO LOCAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			ISSO.
ANCHIETA	2021020911242001	Pontual	DESABASTECIMENTO DEVIDO AO ALTO CONSUMO DO PERÍODO FESTIVO. ENCAMINHADO CARRO-PIPA AO LOCAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS ISSO.
ANCHIETA	2021030209423901	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2021040714004601	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2021050314350601	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2021051911503201	Pontual	O REGISTRO DO CAVALETE ESTAVA FECHADO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
ANCHIETA	2021070609401701	Pontual	ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2021072311135101	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL ELIMINADO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2021090316091401	PROGRAMADO (A)	DURANTE O PERÍODO DE 06/09/2021 A 25/09/2021 SERÁ REALIZADA UMA MANUTENÇÃO GERAL NO REATOR UASB DA ETE MÃE-BÁ. DURANTE ESTE PERÍODO A ETE ESTARÁ OPERANDO COM AS DEMAIS UNIDADES (TRATAMENTO PRELIMINAR, BIOFILTRO AERADO SUBMERSO, DECANTADOR, LEITOS DE SECAGEM). EM NENHUM MOMENTO SERÁ REALIZADO BY-PASS DE ESGOTO BRUTO.
ANCHIETA	2021091710400401	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2021101516013201	NÃO PROGRAMADO (A)	ENTRADA DE AR NO S.A.A ANCHIETA ETA IRIRI/RAT MORRO DA PENHA DEVIDO A PARALISAÇÃO DO SISTEMA NA ETA PIÚMA DE ONTEM, PROVOCOU DESABASTECIMENTO NO BENEVENTE E NOVA JERUSALÉM.
ANCHIETA	2021110410482301	PROGRAMADO (A)	INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA.
ANCHIETA	2021110911104801	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 36 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2021111016264101	PROGRAMADO (A)	INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PROGRAMADA PELA EDP ESCELSA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2021111610242301	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO PADRÃO. 38 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2021120311063101	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO COM 44 A 62 MCA DE PRESSÃO APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2021120311063101	Pontual	PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DEVIDO À INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EDP. ABASTECIMENTO COM 28 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS A NORMALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
ANCHIETA	2021122014573001	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO PADRÃO E RAMAL. ABASTECIMENTO COM 45 MCA DE PRESSÃO APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2022021610523501	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO ELIMINADO. ABASTECIMENTO COM 60 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
ANCHIETA	2022021610523501	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO EM REDE.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM 17 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
ANCHIETA	2022021610523501	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO EM REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM 18 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
ANCHIETA	2022021610523501	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO EM REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM 20 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
ANCHIETA	2022021610523501	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO EM REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM 12 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
ANCHIETA	2022030809494101	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO ALTO CONSUMO NO PERÍODO DE CARNAVAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS MANOBRA OPERACIONAL.
ANCHIETA	2022031614174401	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO COM 22 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2022031614174401	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 25 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2022060116263901	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO COM 12 MCA DE PRESSÃO APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2022060116263901	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO DE RAMAL. ABASTECIMENTO COM 40 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2022063014284101	NÃO PROGRAMADO (A)	PARALISAÇÃO DA ETA IRIRI POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE PONGAL.
ANCHIETA	2022071811165901	NÃO PROGRAMADO (A)	VAZAMENTO NA REDE DN200 QUE ABASTECE A REGIÃO DE MAEMBÁ E PORTO GRANDE.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2022081614182001	Pontual	CORRIGIDO VAZAMENTO NA ADUTORA DN200 QUE ABASTECE A REGIÃO. ABASTECIMENTO COM 22 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2022081616462701	PROGRAMADO (A)	REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E MELHORIAS PARA GARANTIA DA CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO.
ANCHIETA	2022081711074701	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL CORRIGIDO. ABASTECIMENTO FOI REGULARIZADO APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2022082911161201	NÃO PROGRAMADO (A)	DEVIDO A ENTRADA DE AR NA REDE, ABASTECIMENTO EM ALGUNS BAIRROS DE ANCHIETA FOI COMPROMETIDO.
ANCHIETA	2022090209473301	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO DEVIDO A ENTRADA DE AR NA REDE. REALIZADAS MANOBRAS OPERACIONAIS PARA NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
ANCHIETA	2022090209473301	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO DEVIDO A ENTRADA DE AR NA REDE. ABASTECIMENTO COM 50 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS A REALIZAÇÃO DE MANOBRAS OPERACIONAIS.
ANCHIETA	2022090209473301	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO DEVIDO A ENTRADA DE AR NA REDE. ABASTECIMENTO COM 30 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS A REALIZAÇÃO DE MANOBRAS OPERACIONAIS.
ANCHIETA	2022112113570001	Pontual	REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL. ABASTECIMENTO COM 12 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2022112114073901	Pontual	REALIZADA MANOBRA OPERACIONAL. ABASTECIMENTO COM 18 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2022112114123601	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO EM REDE. ABASTECIMENTO COM 12 MCA DE PRESSÃO NO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2022112114123601	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO COM 7 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2023010211484401	NÃO PROGRAMADO (A)	ALTO CONSUMO.
ANCHIETA	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO DE ALTA TEMPORADA. ABASTECIMENTO COM 4 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO, MANTIDO ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
ANCHIETA	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO DE ALTA TEMPORADA .. ABASTECIMENTO COM 38 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
ANCHIETA	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO DE ALTA TEMPORADA . REGIÃO LOCALIZADA NA PARTE ALTA. ABASTECIMENTO COM 14 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
ANCHIETA	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO DE ALTA TEMPORADA . REGIÃO LOCALIZADA NA PARTE ALTA. ABASTECIMENTO COM 5 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
ANCHIETA	2023020211032301	Pontual	CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO. ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA ATÉ SUA NORMALIZAÇÃO.
ANCHIETA	2023020211032301	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL. ABASTECIMENTO COM 11 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2023020211032301	Pontual	CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO. ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA ATÉ SUA

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			NORMALIZAÇÃO.
ANCHIETA	2023030214363601	Pontual	CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO. ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA ATÉ SUA NORMALIZAÇÃO.
ANCHIETA	2023030214363601	Pontual	CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO. ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA ATÉ SUA NORMALIZAÇÃO.
ANCHIETA	2023030214363601	Pontual	CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO. ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA ATÉ SUA NORMALIZAÇÃO.
ANCHIETA	2023030214363601	Pontual	CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO. ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA ATÉ SUA NORMALIZAÇÃO.
ANCHIETA	2023041909241501	Pontual	LOCAL TRATA-SE DE LOTEAMENTO PARTE ALTA. MONITORAMENTO DE PRESSÃO CONSTATOU 15 MCA NO CAVALETE.
ANCHIETA	2023110114530101	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO DE RAMAL. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 36MCA APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2023111608384301	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
ANCHIETA	2023121814401801	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO DEVIDO A FALTA DE ENERGIA NA ETA, QUE AFETOU OS NÍVEIS DOS RESERVATÓRIOS. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS O REESTABELECIMENTO DA ENERGIA. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 8 MCA, NO DIA 08/12/2023.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2023121814401801	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO DEVIDO A FALTA DE ENERGIA NA ETA, QUE AFETOU OS NÍVEIS DOS RESERVATÓRIOS, E VAZAMENTO DE REDE. O ABASTECIMENTO FOI NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS O REESTABELECIMENTO DA ENERGIA E A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE ENTRE 12 E 19 MCA.
ANCHIETA	2023121814401801	Pontual	PARALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA ETA UBU. A REGIÃO FOI ABASTECIDA POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO.
ANCHIETA	2023121814401801	Pontual	PARALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA ETA UBU. A REGIÃO FOI ABASTECIDA POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO. MAS, NESSE CASO NÃO FOI POSSÍVEL PORQUE O CLIENTE ESTAVA AUSENTE NO MOMENTO.
ANCHIETA	2023121814401801	Pontual	PARALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA ETA UBU.A REGIÃO FOI ABASTECIDA POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 59 MCA, NO DIA 10/12/2023.
ANCHIETA	2023121814401801	Pontual	PARALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA ETA UBU. A REGIÃO FOI ABASTECIDA POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO. PORÉM, NESSE CASO NÃO FOI POSSÍVEL PORQUE A CAIXA D'ÁGUA DO IMÓVEL É INACESSÍVEL.
ANCHIETA	2023121814401801	Pontual	PARALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA ETA UBU. A REGIÃO FOI ABASTECIDA POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO. MAS, O ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA FOI REJEITADO EM FUNÇÃO DE A CAIXA D'ÁGUA ESTAR CHEIA.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2023121814401801	Pontual	PARALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA ETA UBU. A REGIÃO FOI ABASTECIDA POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO. NESSE CASO O ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA FOI REJEITADO PORQUE O IMÓVEL NÃO POSSUI CISTERNA. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 16 MCA, NO DIA 10/12/2023.
ANCHIETA	2023122115234801	PROGRAMADO (A)	MUDANÇA DO LOCAL DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE ANCHIETA.
ANCHIETA	2024010416212401	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO DE ALTA TEMPORADA . ABASTECIMENTO MANTIDO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
ANCHIETA	2024010416212401	Pontual	DESOBSTRUÇÃO DO HIDRÔMETRO. APÓS, ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM 42 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
ANCHIETA	2024010416212401	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO DE ALTA TEMPORADA . ABASTECIMENTO MANTIDO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
ANCHIETA	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.
ANCHIETA	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.
ANCHIETA	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.
ANCHIETA	2024011814422101	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL. ABASTECIMENTO COM 44 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.
ANCHIETA	2024020209510601	Pontual	ABASTECIMENTO EM NORMALIZAÇÃO APÓS MANOBRA OPERACIONAL. REGIÃO ATENDIDA POR CARRO PIPA.
ANCHIETA	2024020209510601	Pontual	ABASTECIMENTO EM NORMALIZAÇÃO APÓS MANOBRA OPERACIONAL. REGIÃO ATENDIDA POR CARRO PIPA. ABASTECIMENTO COM 14MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE NO DIA 20/01/2024.
ANCHIETA	2024020209510601	Pontual	ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA NO PERÍODO SAZONAL DE CONSUMO ELEVADO DEVIDO À SUPERLOTAÇÃO NA CIDADE. SISTEMA RESTABELECIDO NO DIA 19/01/2024.
ANCHIETA	2024020209510601	Pontual	ABASTECIMENTO EM NORMALIZAÇÃO APÓS MANOBRA OPERACIONAL. REGIÃO ATENDIDA POR CARRO PIPA. ABASTECIMENTO COM 14MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE NO DIA 20/01/2024.
ANCHIETA	2024020209510601	Pontual	ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA NO PERÍODO SAZONAL DE CONSUMO ELEVADO DEVIDO À SUPERLOTAÇÃO NA CIDADE. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 12MCA NO DIA 24/01/2024.
ANCHIETA	2024021609415001	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO RAMAL. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE ENTRE 11 E 18 MCA.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2024031815061401	Pontual	A REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A REGIÃO FOI SUBSTITUÍDA. O LOCAL ESTAVA EM FASE DE INTERLIGAÇÃO DOS RAMAIS À REDE NOVA NO PERÍODO DA RECLAMAÇÃO. NO ENTANTO, FOI REALIZADO ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA.
ANCHIETA	2024031815061401	Pontual	REGISTRO ESTAVA FECHADO. PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 25 MCA APÓS A ABERTURA DO REGISTRO.
ANCHIETA	2024040113351501	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE, BEM COMO DE OBRAS DE EXTENSÃO E INTERLIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM CONJUNTO COM DRENAGEM PLUVIAL (PREFEITURA).
ANCHIETA	2024041608461101	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL ELIMINADO NO DIA 07/04/2024. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2024050210024401	Pontual	ABASTECIMENTO SUSPENSO PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. NORMALIZAÇÃO DO SAA GRADATIVA APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2024051613315301	Pontual	O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA OBSTRUÍDO. REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO DIA 12/05/2024. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2024061710220101	Pontual	A REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A REGIÃO ESTAVA OBSTRUÍDA. NO ENTANTO, O ABASTECIMENTO FOI NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2024091809412701	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DO HD NO DIA 02/09/2024. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE ENTRE 25 E 30 MCA, NO PERÍODO DE 03 A 13/09/2024. APESAR DISSO, FOI OFERTADO ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA POR SE TRATAR

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			DE UMA ESCOLA.
ANCHIETA	2024100108550601	Pontual	REALIZADA LIGAÇÃO PROVISÓRIA, NO DIA 18/09/2024, COM O INTUITO DE GARANTIR O ABASTECIMENTO DO IMÓVEL ATÉ A CONCLUSÃO DE ESTUDOS SOBRE A VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL.
ANCHIETA	2024110413140301	PROGRAMADO (A)	MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA NO "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ANCHIETA", PARA MELHORIA DAS UNIDADES DE TRATAMENTO (MELHORIA DO SISTEMA).
ANCHIETA	2024121810473501	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE, CONFORME OCORRÊNCIA OPERACIONAL REGISTRADA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2024121810473501	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA. REGIÃO ATENDIDA POR CARRO-PIPA. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 10 MCA APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2024121810473501	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA. REGIÃO ATENDIDA POR CARRO-PIPA. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 11 MCA APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2025010812011701	NÃO PROGRAMADO (A)	E.T.A. “IRIRI” FORA DE OPERAÇÃO DEVIDO A ROMPIMENTO DA ADUTORA DA CAPTAÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2025010911420801	NÃO PROGRAMADO (A)	E.T.A. "PIÚMA": OPERANDO COM VAZÃO REDUZIDA DEVIDO À TURBIDEZ ELEVADA NA CAPTAÇÃO, CAUSADA POR FORTES TEMPORAIS OCORRIDOS PELA TARDE, ELEVANDO A TURBIDEZ DO RIO "ICONHA".
ANCHIETA	2025012709404801	Pontual	ABASTECIMENTO MANTIDO POR MEIO DE CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
ANCHIETA	2025012709404801	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL.ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
ANCHIETA	2025030610311401	Pontual	ABASTECIMENTO DEFICIENTE NO HORÁRIO DE PICO DE CONSUMO. SISTEMA NORMALIZADO NO FINAL DO DIA. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 36 MCA, EM 21/02/2025.
ANCHIETA	2025040110590701	Pontual	O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2025041611594701	NÃO PROGRAMADO (A)	DEVIDO A OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO EM REDE DN150, O ABASTECIMENTO DA "ETA UBU" FOI PARCIALMENTE PARALISADO.
ANCHIETA	2025042309314001	Pontual	CONSTATADO VAZAMENTO NÃO VISÍVEL NO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL, EM 15/04/2025. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA. HÁ PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM CURSO COM O INTUITO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.
ANCHIETA	2025050511552101	NÃO PROGRAMADO (A)	FECHADO REGISTRO NO BAIRRO "ALVORADA" PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO (ÁGUA TRATADA).

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2025060211145301	Pontual	REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2025060211145301	Pontual	REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2025060211145301	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2025062316471601	Pontual	ABASTECIMENTO NORMAL. CLIENTE ORIENTADO A VERIFICAR SE HÁ PROBLEMA INTERNO.
ANCHIETA	2025062316471601	Pontual	ABASTECIMENTO NORMAL. APENAS O REGISTRO DO HIDRÔMETRO ESTAVA FECHADO.
ANCHIETA	2025062316471601	Pontual	A VISTORIA IDENTIFICOU A NECESSIDADE DE EXECUTAR ADEQUAÇÃO NA LIGAÇÃO DE ÁGUA. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 40 MCA APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2025062316471601	Pontual	O RAMAL ESTAVA OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2025070114225101	Pontual	HAVIA VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2025080614385201	Pontual	FECHADO REGISTRO DN 150 NA ESTRADA ANCHIETA X IRIRI PARA MANUTENÇÃO DO REGISTRO DN 50 QUE SE SOLTOU. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			CAVALETE IGUAL A 36 MCA.
ANCHIETA	2025080614385201	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DA ETA PIÚMA DEVIDO A PROBLEMA ELETROMECÂNICO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2025080614385201	Pontual	REFLEXO DA SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DE REGISTRO DN 150MM NA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 40 MCA.
ANCHIETA	2025080614385201	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA (REGISTRO DN60 FECHADO NA AV. DOM HELVÉCIO DE OLIVEIRA) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2025080614385201	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO EM REDE DN 125MM. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2025080614385201	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇAO DO SISTEMA PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO E DESOBSTRUÇÃO DO HIDRÔMETRO.
ANCHIETA	2025081811464801	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO NA REDE, CONFORME OCORRÊNCIA OPERACIONAL REGISTRADA PARA REGIÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2025081816172501	NÃO PROGRAMADO (A)	ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO EM ADUTORA DN200.
ANCHIETA	2025090113503001	Pontual	A VISTORIA REALIZADA NO DIA 17 CONSTATOU QUE O REGISTRO DO PADRÃO ESTAVA FECHADO. EM 25/08 O ABASTECIMENTO FICOU COMPROMETIDO DEVIDO A VAZAMENTO DE REDE DN 200. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2025090113503001	Pontual	LIGAÇÃO DE ÁGUA EXECUTADA NO DIA 20/08. ABASTECIMENTO NORMAL APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2025090113503001	Pontual	REFLEXO DO VAZAMENTO DE REDE DN 200 NA PRAIA DE GUANABARA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2025091609571101	Pontual	REFLEXO DE VAZAMENTO NA REDE DN 200. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2025100109453901	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2025101715070301	Pontual	RAMAL OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2025111816162301	Pontual	RAMAL OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2025111816162301	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2025111816162301	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2025121708582201	Pontual	HIDRÔMETRO NÃO LOCALIZADO.
ANCHIETA	2025121708582201	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A VERIFICAÇÃO PORQUE O REGISTRO ESTAVA QUEBRADO. REALIZADA SOLICITAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO.
ANCHIETA	2025121708582201	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL ACESSAR O HIDRÔMETRO, MAS O ABASTECIMENTO ESTAVA NORMAL, CONFORME INFORMADO PELA CLIENTE.
ANCHIETA	2025121708582201	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM 50 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
ANCHIETA	2026010808193501	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO PADRÃO QUE ABASTECE O IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
ANCHIETA	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.
ANCHIETA	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.
ANCHIETA	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.
ANCHIETA	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO."
ANCHIETA	2026010919280801	NÃO PROGRAMADO (A)	ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE GRANDE INTENSIDADE EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN60.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	RAMAL OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO REFORÇADO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA E NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
ANCHIETA	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026021314023201	Pontual	RAMAL OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 40MCA.
ANCHIETA	2026022014452901	Pontual	PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PROGRAMADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA UBU. NO ENTANTO, A LOCALIDADE FOI ABASTECIDA POR CAMINHÃO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO. ALÉM DISSO, CONSTATOU-SE VAZAMENTO INTERNO.
ANCHIETA	2026030914465801	PROGRAMADO (A)	PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO, COM 20MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO NORMAL, COM 14MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE, APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO, COM REGISTRO DE PRESSÃO IGUAL A 18MCA, APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO REALIZADO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM 20/03. A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA OCORREU GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 38MCA, APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 13MCA, APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO, COM 28MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE, APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2026040811091501	Pontual	DOIS PADRÕES ESTAVAM SENDO ABASTECIDOS POR UM RAMAL. REALIZADO DESLOCAMENTO DE UM DELES PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO, QUE FOI NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO, COM 79MCA DE PRESSÃO.
ANCHIETA	2026050511331801	Pontual	REFLEXO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2026050511331800	Pontual	REFLEXO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2026050511331801	Pontual	REFLEXO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2026050511331801	Pontual	REFLEXO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2026050511331801	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO ENTRE 20 E 22MCA NO CAVALETE.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
ANCHIETA	2026050511331801	Pontual	O REGISTRO DO CAVALETE ESTAVA DANIFICADO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2026051911451101	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM 26MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
ANCHIETA	2026060815052801	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
ANCHIETA	2026060815052801	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR VISTORIA, PORQUE O HIDRÔMETRO É INTERNO E NÃO HAVIA MORADOR NO LOCAL.
ANCHIETA	2026060815052801	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR VISTORIA, PORQUE O HIDRÔMETRO NÃO FOI LOCALIZADO.
ANCHIETA	2026070314120501	Pontual	REGISTRO DO CAVALETE FECHADO. ABASTECIMENTO NORMAL COM PRESSÃO IGUAL A 30MCA.

7. AGENDA REGULATÓRIA

A Lei Federal Nº 11.445/2007 estabeleceu que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), passou a ter a competência para editar normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, com base em sua Agenda Regulatória.

A Agenda Regulatória é um instrumento fundamental de planejamento, gestão e participação pública que confere transparência e previsibilidade ao processo regulatório. Trata-se de uma ferramenta de governança que determina os temas prioritários para o processo normativo, direcionando a atuação do regulador ao definir ações e prazos para o seu cumprimento.

Com isso, o estoque regulatório da ARSP passa uma atualização para adequar-se as normas de referência da ANA visando não só atender a Legislação Federal como também aprimorar a regulação oferecendo segurança jurídica e uniformidade regulatória para a prestação dos serviços de saneamento básico nos municípios conveniados.

Além disso, cabe destacar a importância da ARSP seguir as normas da ANA também para o próprio Município, haja vista ser condição para o acesso dos entes municipais aos recursos públicos federais ou para a contratação de financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos, ou entidades da administração pública federal.

Nesse sentido, a ARSP tem seguido a sua Agenda Regulatória 2025/2027 no eixo do saneamento básico, considerando a atualização dos normativos existentes e elaboração daqueles normativos necessários para atender as diretrizes das normas de referência da ANA, aprimorando o seu estoque regulatório.

8. OUTRAS ATIVIDADES

8.1 Programa VERÃO+ARSP – Intensificação da Fiscalização no Período de Alta Temporada

Em 2025, a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), por meio da Gerência de Água e Esgoto (GAE), deu continuidade ao Programa VERÃO+ARSP, voltado à intensificação das ações fiscalizatórias nos municípios litorâneos conveniados durante a alta temporada.

No âmbito da iniciativa, foram monitorados os serviços de abastecimento de água nos municípios de Anchieta, Aracruz, Conceição da Barra e Guarapari, considerando o aumento expressivo da demanda em razão do fluxo turístico característico do período.

Durante as fiscalizações, a equipe técnica realizou a verificação da qualidade da água distribuída, a análise de dados operacionais fornecidos pelos prestadores, a avaliação da continuidade e regularidade do abastecimento — com medições de pressão na rede —, além da adoção de providências regulatórias nos casos de não conformidade identificados.

Com essa atuação estratégica, a Agência reforçou seu papel na prevenção de desabastecimentos, na garantia da potabilidade da água e na indução de melhorias estruturais de curto, médio e longo prazo, para assegurar maior eficiência na prestação dos serviços e a proteção da saúde pública durante o período de maior demanda.

8.2 Visita ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Cesan

Com o objetivo de aprimorar a regulação, o controle e a fiscalização dos serviços de saneamento, a ARSP, por meio da GAE, realizou visita técnica ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), localizado no município da Serra, em 22 de janeiro.

A iniciativa teve como finalidade conhecer a estrutura operacional do prestador e compreender o fluxo de monitoramento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, contribuindo para a melhoria contínua da atuação regulatória.
Durante a visita, a equipe técnica conheceu a sala de comando responsável pelo acompanhamento em tempo real dos sistemas na Grande Vitória, que utiliza tecnologias como telemetria e telecomando para monitorar pontos de pressão, reservatórios, estações de tratamento e elevatórias.
A ação possibilitou maior entendimento sobre os processos operacionais da concessionária, fortalecendo a capacidade analítica da Agência para promover maior celeridade nas avaliações e contribuindo para a redução de perdas e a prevenção de desabastecimento.



8.3 Reunião com o MPES em São Mateus

A ARSP participou, em fevereiro, de reunião pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) no município de São Mateus, para tratar de questões relacionadas ao saneamento no balneário de Guriri.
A participação institucional teve como objetivo acompanhar as demandas locais, compreender a realidade do território e contribuir tecnicamente para o aprimoramento das soluções voltadas à prestação dos serviços de abastecimento de água.
Essa atuação evidencia o compromisso da Agência com o diálogo interinstitucional e com o aperfeiçoamento contínuo da atuação regulatória, visando assegurar à população o acesso a serviços adequados e de qualidade.



8.4 “Embaixadores da Inovação” do programa Startupes

Com o objetivo de impulsionar a inovação e modernizar seus processos internos, servidoras da ARSP concluíram, em 21 de fevereiro, a capacitação “Embaixadores da Inovação”, vinculada ao programa StartupES, desenvolvido pelo Laboratório de Gestão e Inovação da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. A cerimônia de certificação ocorreu no auditório da Escola de Serviço Público do Espírito Santo, reunindo os servidores certificados que passam a atuar como multiplicadores da cultura de inovação no âmbito institucional.

A iniciativa tem como propósito capacitar agentes públicos para liderarem projetos inovadores, utilizando instrumentos previstos na Lei Estadual 9.929/2019 e na Lei Complementar 182/2021 (Marco Legal das Startups), ampliando a eficiência administrativa e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Para a ARSP, a participação no programa representa um avanço estratégico na busca por soluções regulatórias mais ágeis, tecnológicas e orientadas a resultados. A formação fortalece a capacidade institucional de implementar ferramentas inovadoras nos processos de regulação, fiscalização e controle dos serviços públicos delegados, promovendo maior eficiência, transparência e aprimoramento contínuo da atuação regulatória em benefício dos cidadãos capixabas.



8.5 Posse no COMMASAB em São Roque do Canaã

A gerente de Água e Esgoto da ARSP, Krishna Daher, e a gerente de Resíduos Sólidos, Jéssica Novelli, participaram da Primeira Reunião Ordinária do biênio 2025–2027 do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico (COMMASAB), realizada no município de São Roque do Canaã.
Durante a reunião, Krishna Daher tomou posse como conselheira titular no colegiado, enquanto Jéssica Novelli assumiu como conselheira suplente.
A participação da ARSP consolida o compromisso institucional com o fortalecimento da governança ambiental e do saneamento básico nos municípios capixabas, contribuindo tecnicamente para a formulação e o acompanhamento de políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à melhoria dos serviços prestados à população.



8.6 Reunião com equipe da Prefeitura da Serra

No início do ano, a ARSP recebeu a equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da

Prefeitura Municipal da Serra para uma reunião de alinhamento sobre a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).
O encontro teve como principal objetivo esclarecer dúvidas relacionadas à adequação do plano às novas normas de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, além de orientar quanto aos aspectos regulatórios necessários para garantir conformidade legal, qualidade na prestação dos serviços e avanço nas metas de universalização.
Isso demonstra o papel da ARSP no apoio técnico aos municípios regulados, promovendo segurança jurídica, alinhamento institucional e fortalecimento da política de saneamento básico no Espírito Santo.





8.7 Reunião com MPES em Piúma

A ARSP participou de reunião realizada em 11 de março no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no município de Piúma, com a presença de representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDURB), da Microrregião de Água e Esgoto do Espírito Santo (MRAE), da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN) e da Prefeitura Municipal.
Na ocasião, foram debatidas questões relacionadas à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município, com destaque para os encaminhamentos necessários à

celebração de convênio para que a Agência passe a exercer a regulação e fiscalização dos serviços.
Diante da manifestação de interesse do município, a ARSP oficializou a CESAN para que se manifestasse, no prazo de 30 dias, acerca dos termos vigentes do instrumento de cooperação.
Até a formalização do convênio, a Agência permaneceu prestando apoio técnico ao município no fortalecimento das políticas públicas de saneamento, visando estruturar as condições para atuação regulatória plena.



8.8 Reunião entre ARSP, SEDURB e MRAE/ES - Avanços no Saneamento Básico

A ARSP realizou, em 4 de abril, reunião institucional com a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB) e a Microrregião de Águas e Esgoto do Estado do Espírito Santo (MRAE/ES) para discutir avanços e estratégias voltadas à política estadual de saneamento básico.
A reunião contou com a participação do diretor-geral da ARSP, Alexandre Ventorim; do diretor de Saneamento Básico, Mamoru Komatsu; do subsecretário de Estado de Política Estadual de Saneamento e de Apoio Regional da Sedurb, Carlos Guimarães; e do secretário Geral da MRAE/ES, Sérgio Rabello.
O encontro reforçou a importância da atuação integrada entre os órgãos para viabilizar a expansão dos serviços, especialmente em áreas não atendidas, zonas rurais e municípios com prestação precária, em consonância com as metas de universalização estabelecidas pelo Lei 14.026/2020 (Novo Marco do Saneamento).
Durante a reunião, foi destacada a relevância da prática regulatória da ARSP como instrumento de apoio ao Governo do Estado na garantia de padrões de qualidade, na promoção da expansão dos serviços e na indução de melhorias contínuas na prestação.
Também foi ressaltado o momento de fortalecimento institucional da Agência, marcado pela ampliação de sua atuação regulatória, investimentos em capacitação técnica, automatização de processos e celebração de acordos de cooperação com outras entidades reguladoras.



8.9 Debate sobre os serviços prestados pela Cesan na Comissão de Meio Ambiente na Câmara Municipal de Vitória

A ARSP participou de debate promovido pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Vitória, que teve como pauta os serviços prestados pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento no município.

Na ocasião, o diretor de Saneamento Básico da ARSP, Mamoru Komatsu, apresentou as competências institucionais da Agência aos vereadores e lideranças comunitárias presentes, esclarecendo o papel regulatório exercido na fiscalização, no acompanhamento da qualidade e na garantia da adequada prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.



8.10 Mediação Institucional para Aprimoramento dos Serviços de Saneamento em Vila Velha

A ARSP realizou, em 24 de abril, reunião de mediação entre a Prefeitura de Vila Velha e a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), com o objetivo de alinhar estratégias e aprimorar a prestação dos serviços de saneamento básico no município de Vila Velha.

O encontro foi motivado por demandas apresentadas pela administração municipal relacionadas, principalmente, a ocorrências de extravasamento de esgoto e à qualidade da recomposição asfáltica após intervenções realizadas pela concessionária. A mediação proporcionou espaço para diálogo técnico e institucional, no qual foram discutidas medidas para padronização de procedimentos, redução do tempo de resposta às ocorrências e melhoria na comunicação entre as partes.
Também foram tratadas ações voltadas à ampliação da adesão dos munícipes à rede coletora de esgotamento sanitário, bem como iniciativas para fortalecer a transparência e o fluxo de informações.
A atuação reafirmou o papel da ARSP não apenas como órgão fiscalizador, mas como instância técnica e imparcial de articulação, promovendo soluções consensuais, induzindo boas práticas regulatórias e contribuindo para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à população.



8.11 Intercâmbio Técnico com a ARSAE-MG

A ARSP realizou, entre os dias 5 e 7 de maio, visita técnica à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (ARSAE), com o objetivo de conhecer metodologias e ferramentas voltadas à modernização da atividade regulatória. A iniciativa integra o planejamento institucional para adoção de sistema de informação regulatória destinado a agilizar e qualificar os processos fiscalizatórios no âmbito da Agência.
Durante o intercâmbio, foram compartilhadas experiências relacionadas à gestão de dados, desenvolvimento de sistemas e práticas de fiscalização, permitindo à ARSP avaliar soluções já consolidadas e adaptáveis à sua realidade. A ação reforça o compromisso institucional com a inovação, a eficiência operacional e o aprimoramento contínuo da regulação dos serviços públicos delegados.



8.12 Projeto ‘Segurança Hídrica e Desenvolvimento Regional Sustentável’

A ARSP participou da “Reunião Setorial Saneamento Básico”, realizada na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, como parte do Projeto “Segurança Hídrica e Desenvolvimento Regional Sustentável” (SH-DRS). A iniciativa é coordenada pela Agência Estadual de Recursos Hídricos e pelo Instituto Jones dos Santos Neves, com participação do Laboratório de Gestão de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Regional e do Núcleo Estratégico em Água e Desenvolvimento.

O projeto tem como objetivo desenvolver ferramentas para avaliação dos níveis de segurança hídrica no contexto do desenvolvimento regional sustentável, incluindo a aplicação experimental do Modelo Conceitual MC-SHLUNC, baseado em indicadores integrados e multissetoriais.

A ARSP passou a integrar o Comitê de Acompanhamento do Projeto (CAP), ao lado de entidades representativas do setor, contribuindo com a perspectiva regulatória para a construção de indicadores e metodologias que apoiem decisões técnicas e políticas públicas.



8.13 Fortalecimento da Interlocução Institucional para Melhoria dos Serviços em Vila Velha

A ARSP promoveu, em 2 de julho, a segunda reunião de alinhamento entre a Prefeitura de Vila Velha e a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), com o objetivo de fortalecer a comunicação institucional e aprimorar a qualidade dos serviços de saneamento básico no município de Vila Velha.

A iniciativa integra a atuação mediadora da ARSP, voltada à construção de soluções equilibradas entre os interesses dos usuários, do prestador de serviços e do poder concedente. Como resultado da interlocução estruturada, observou-se avanço significativo no fluxo de comunicação e na resolutividade das demandas encaminhadas pelo município, com a maior parte das solicitações formalizadas já atendidas e as demais em fase de conclusão.



8.14 Atuação da ARSP na Construção do Conceito de Segurança Hídrica no Âmbito do Projeto SH-DRS

A ARSP participou da Oficina “Conceito de Segurança Hídrica no contexto do Setor Saneamento Básico”, realizada em 22 de outubro, como integrante do Comitê de Acompanhamento do Projeto (CAP) do eixo Saneamento Básico do Projeto “Segurança Hídrica e Desenvolvimento Regional Sustentável” (SH-DRS).

A iniciativa, coordenada pela Agência Estadual de Recursos Hídricos, pelo Instituto Jones dos Santos Neves, pelo Laboratório de Gestão de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Regional e pelo Núcleo Estratégico em Água e Desenvolvimento, teve como objetivo consolidar o conceito de segurança hídrica que norteará a aplicação experimental do Modelo Conceitual MC-SHLUNC em regiões piloto do Estado.

Durante a oficina, a ARSP contribuiu tecnicamente para o debate sobre os elementos centrais do conceito, especialmente no que se refere ao grau de atendimento sustentável das necessidades hídricas e ao nível aceitável de risco de falhas na prestação dos serviços, aspectos diretamente relacionados à continuidade, qualidade e eficiência do abastecimento de água e do esgotamento sanitário.

A participação ativa da Agência demonstrou seu compromisso com a produção de indicadores consistentes, o fortalecimento da governança regulatória e a integração entre planejamento hídrico e regulação do saneamento.



8.15 Acompanhamento da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico da Serra

A ARSP participou de reunião realizada nos dias 20 e 21 de agosto entre o município da Serra e a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), destinada à pactuação de programas, projetos e ações no âmbito da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com foco nos eixos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O encontro teve como objetivo estruturar o planejamento de ações de curto, médio e longo prazo para os sistemas de água e esgoto, assegurando a observância dos princípios legais e regulatórios do setor e a proteção do interesse público.

A participação técnica da ARSP foi fundamental para acompanhamento e indução de boas práticas no planejamento municipal, contribuindo para a consistência das metas, a melhoria contínua da prestação dos serviços e o alinhamento às diretrizes regulatórias vigentes.



8.16 ARSP, Cesan e Prefeitura de Vila Velha visitam a Estação de Tratamento de Esgoto Ulisses Guimarães

A ARSP participou, em 10 de setembro, de visita técnica à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Ulisses Guimarães, no município de Vila Velha. A agenda foi realizada a partir de demanda da Prefeitura Municipal de Vila Velha, com a participação da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN) e da Engeform Engenharia, responsável pela execução das obras em consórcio com outras empresas.

A visita teve como objetivo apurar as causas de falhas recorrentes no sistema de esgotamento sanitário da região, especialmente em períodos de chuvas intensas, que resultaram em registros de extravasamentos e alagamentos. A unidade encontrava-se em fase de ampliação e melhorias estruturais, com previsão de entrada em operação da nova configuração no curto prazo, visando aumentar a eficiência e a segurança do sistema.



8.17 Apresentação de Minuta sobre Soluções Alternativas para Universalização do Saneamento

A ARSP realizou, em 10 de outubro, reunião técnica para apresentar a minuta de resolução que disciplina as soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em conformidade com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por meio da Resolução nº 192/2024 (Norma de Referência nº 08/2024). A proposta estabelece critérios para implementação e contabilização dessas soluções para fins de cumprimento das metas de universalização.

O encontro contou com a participação da Microrregião de Águas e Esgoto do Estado do Espírito Santo (MRAE/ES), da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (SEDURB) e de Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs), promovendo alinhamento institucional sobre alternativas aplicáveis a áreas rurais, isoladas ou de difícil atendimento pelas redes convencionais.

A minuta definiu parâmetros para adoção de soluções como poços artesianos, cisternas, fossas sépticas e wetlands construídos, assegurando viabilidade técnica, econômica e regulatória, bem como sua adequada contabilização no alcance das metas previstas na Lei 14.026/2020, com horizonte até 2033.



8.18 Acompanhamento Fiscalizatório de Ocorrência Operacional em Vila Velha

A ARSP realizou, em 14 de novembro, ação de fiscalização na estação de tratamento de esgoto da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), localizada no bairro Jardim Guaranhuns, no município de Vila Velha, para apurar ocorrência de vazamento de esgoto registrada na região.
A equipe técnica acompanhou as providências adotadas pela concessionária, exercendo seu papel fiscalizatório no monitoramento de ocorrências operacionais e na verificação das medidas corretivas implementadas.



8.19 Participação em Audiência Pública sobre Serviços de Saneamento em Conceição do Castelo

A ARSP participou, em 1º de dezembro, de audiência pública realizada na Câmara Municipal de Conceição do Castelo, que teve como pauta a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Conceição do Castelo, objeto de contrato de concessão com a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN).

A participação institucional reforçou o compromisso da ARSP com a transparência, o diálogo com o poder legislativo e a sociedade, bem como com o acompanhamento da execução contratual. Durante a audiência, foram apresentados esclarecimentos sobre as competências regulatórias da Agência e debatidas demandas da comunidade relacionadas à qualidade, eficiência e expansão dos serviços.



8.20 Atuação Regulatória diante da Escassez Hídrica no Norte do Estado

A ARSP encaminhou ofícios aos municípios de São Mateus e Colatina, bem como aos respectivos prestadores — Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus e Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental — solicitando informações detalhadas sobre as medidas emergenciais e ações de contingência adotadas para enfrentamento da escassez hídrica que afetou o norte do Espírito Santo.

A Agência requisitou, no prazo de 72 horas, manifestação formal acerca das providências implementadas para assegurar a continuidade do abastecimento, ainda que sob regime de racionamento, a manutenção da qualidade da água distribuída e a adequada comunicação prévia à população sobre eventuais interrupções programadas.

As informações subsidiaram análise técnica da Gerência de Regulação de Água e Esgoto, permitindo avaliação das medidas adotadas e eventual emissão de orientações complementares.

9. CONCLUSÃO

Apresentamos neste relatório as principais atividades desenvolvidas pela ARSP no ano de 2025 no município de Anchieta, que visam atender ao estabelecido no Convênio ARSP nº 005/2020, o presente relatório visa atender a cláusula quinta, item IV. Esta Agência Reguladora se coloca à disposição do município para esclarecimentos adicionais e apuração de demandas específicas dentro da área de atuação da ARSP.