AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ARSP

Ano: 2025

Município: Guarapari - ES

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO – GAE
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO - DB

Vitória – ES
Agosto/2026

arsp.es.gov.br +55 27 3636-8500 gabinete@arsp.es.gov.br arsp.es
Av. Cezar Hilal, n°1391 – CEP 29056-083 | Santa Lúcia, Vitória/ES

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 4
2. CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO 4
3. REGULAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA 7
4. FISCALIZAÇÕES E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 8
5. OUVIDORIA 9
5.1. OUVIDORIA ITINERANTE 15
6. EVENTOS RELEVANTES 16
7. AGENDA REGULATÓRIA 163
8. OUTRAS ATIVIDADES 163
8.1 Programa VERÃO+ARSP – Intensificação da Fiscalização no Período de Alta Temporada. 163
8.2 Visita ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Cesan 164
8.3 Reunião com o MPES em São Mateus 164
8.4 "Embaixadores da Inovação" do programa Startupes 165
8.5 Posse no COMMASAB em São Roque do Canaã 166
8.6 Reunião com equipe da Prefeitura da Serra 167
8.7 Reunião com MPES em Piúma 167
8.8 Reunião entre ARSP, SEDURB e MRAE/ES - Avanços no Saneamento Básico 168
8.9 Debate sobre os serviços prestados pela Cesan na Comissão de Meio Ambiente na Câmara Municipal de Vitória 169
8.10 Mediação Institucional para Aprimoramento dos Serviços de Saneamento em Vila Velha 169
8.11 Intercâmbio Técnico com a ARSAE-MG 170
8.12 Projeto 'Segurança Hídrica e Desenvolvimento Regional Sustentável' 171
8.13 Fortalecimento da Interlocução Institucional para Melhoria dos Serviços em Vila Velha 172
8.14 Atuação da ARSP na Construção do Conceito de Segurança Hídrica no Âmbito do Projeto SH-DRS 173
8.15 Acompanhamento da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico da Serra ... 174
8.16 ARSP, Cesan e Prefeitura de Vila Velha visitam a Estação de Tratamento de Esgoto Ulisses Guimarães 175
8.17 Apresentação de Minuta sobre Soluções Alternativas para Universalização do Saneamento 176
8.18 Acompanhamento Fiscalizatório de Ocorrência Operacional em Vila Velha 177
8.19 Participação em Audiência Pública sobre Serviços de Saneamento em Conceição do Castelo 178
8.20 Atuação Regulatória diante da Escassez Hídrica no Norte do Estado 178

9. CONCLUSÃO 179

1. INTRODUÇÃO

Dada a competência da ARSP de regular, controlar e fiscalizar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário delegados ao Governo do Estado, conforme Lei Complementar nº 827, de 30 de junho de 2016, alterada pela Lei complementar nº 1057, de 08 de novembro de 2023, e considerando o Convênio ARSP nº 008/2017 firmado entre a Agência e o município de Guarapari – ES em 27/12/2017, com interveniência da CESAN, apresentamos neste relatório as atividades desenvolvidas pela ARSP no ano de 2025.

A saber, os principais objetivos a serem atingidos no referido convênio acerca dos serviços prestados pela CESAN são:

I- Assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas;

II- Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;

III- Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, MUNICÍPIO e a CESAN;

IV- Zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.

Com estes objetivos, o presente relatório visa atender a cláusula quinta, item IV, do Convênio ARSP nº 008/2017, no que tange à emissão dos relatórios anuais das atividades desenvolvidas pela Agência na regulação e fiscalização dos serviços prestados pela CESAN no referido Município.

2. CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO

Para avaliação da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário fornecidos pela CESAN, esta Agência Reguladora acompanha os indicadores estabelecidos na Resolução ARSI nº 034/2014.

Os indicadores são instrumentos de gestão aplicados pelas Agências Reguladoras, que permitem o acompanhamento da prestação dos serviços (abastecimento de água e esgotamento sanitário), com a avaliação do desempenho, do cumprimento das metas, da eficiência e da evolução, por parte do prestador, e ainda, permitem a comparação com outras organizações do setor.

Os indicadores são coletados e enviados à ARSP com frequência quadrimestral, até o vigésimo dia do mês subsequente ao encerramento de cada quadrimestre.

Destacamos que o serviço prestado pela CESAN no município de Guarapari é o de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede do município.

Diante do exposto, para caracterizar o acompanhamento realizado, apresentamos no Quadro 1 algumas informações, e no Quadro 2, 3 e 4 os indicadores utilizados para a avaliação da prestação dos serviços previstos na Resolução ARSI nº 034/2014[1].

[1] As definições, fórmulas de cálculo e demais informações sobre os indicadores podem ser consultados na

Quadro 1: Informações de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Município de Guarapari – Janeiro/2025.

REFERÊNCIA	INFORMAÇÕES	UNIDADE	VALOR
AG003	Economias ativas de água	Economia	73038
ES003	Economias ativas esgoto.	Economia	50674
POP02	Economias beneficiadas com tarifa social.	Economia	2807
AG002	Ligações ativas de água.	Ligação	35514
ES009	Ligações ativas de esgoto.	Ligação	17034
ENG01	Ligações factíveis de esgoto.	Ligação	5379
AG026	População atendida com abastecimento de água.	Habitantes	98967
ES026	População atendida com esgotamento sanitário	Habitantes	68646

Quadro 2: Indicadores de Desempenho da Prestação de Serviços – Município de Guarapari – Janeiro/2025.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
IN009 (SNIS)	Índice de hidrometração	%	99,92
IN013 (SNIS)	Índice de perdas de faturamento	%	29,3
IN049 (SNIS)	Índice de perdas na distribuição	%	28,55
IN051 (SNIS)	Índice de perdas por ligação	L/dia/lig.	364,16
IN023 (adaptado SNIS)	Índice de Atendimento urbano de água	%	77,41
ISp11 (PNQS)	Continuidade no abastecimento de água	%	73,42

Resolução ARSI nº 034/2014.

IOA-07(ADERASA)	Nível de utilização das ETA's	%	DADOS DO SISTEMAS INTEGRADO
IN058 (SNIS)	Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água	kWh / m³	0,59
IOC-08 (ADERASA)	Nível de utilização das ETE's	%	111,36
IN059 (SNIS)	Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de tratamento de esgoto	kWh / m³	0,44
IN047 (adaptado SNIS)	Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com esgoto	%	53,7
ARSP01	Índice de adesão aos serviços públicos de esgotamento sanitário	%	76
ARSP02 (adaptado ARSESP)	Índice de apuração de consumo	%	98,62
IN082 (SNIS)	Extravasamentos de esgotos por extensão de rede	extrav./km	1,3
ARSP03	Índice municipal urbano de adesão à tarifa social	%	4,09

Quadro 3: Indicadores de Qualidade do Tratamento – Município de Apiacá – Janeiro/2025.

REFERÊNCIA	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**VALOR**
IN075 (SNIS)	Incidência de análise de cloro residual fora do padrão	%	0
IN074 (SNIS)	Incidência de análise de turbidez fora do padrão	%	3,81
IN084 (SNIS)	Incidência de análise na água tratada de coliformes totais fora do padrão	%	0,99
IN079 (SNIS)	Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro residual	%	101,5

IN080 (SNIS)	Índice de conformidade da quantidade de amostras - turbidez	%	101,5
IN085 (SNIS)	Índice de conformidade da quantidade de amostras - coliformes totais	%	99,02
ISp03 (PNQS)	Remoção da carga de poluente do esgoto recebido na estação de tratamento	%	95,06
ARSP04	Incidência das análises de DBO fora do padrão	%	0

Quadro 4: Indicadores de Contexto – Município de Apiacá – Janeiro/2025.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
IN014 (SNIS)	Consumo micromedido por economia	m³/mês/economia	12,77
IN017 (SNIS)	Consumo de água faturado por economia	m³/mês/economia	13,04
IN020 (SNIS)	Extensão de rede de água por ligação	m/lig	13,84
IN043 (SNIS)	Participação das economias residenciais de água no total das economias de água	%	93,9
ARSP05	Densidade da macromedição	unidade/km	0,04

3. REGULAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

A Lei Complementar nº 827/2016, que cria a Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), estabelece que a ARSP deve fixar, dentro de sua competência, normas, resoluções, instruções e recomendações técnicas e procedimentos relativos aos serviços regulados, observadas as diretrizes do poder concedente.

Ademais, as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários, serão definidas pela entidade de regulação, conforme capítulo V, arts. 22 a 27, e capítulo VI, arts. 29 a 42, da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei nº 14.026/2020, bem como pela Lei Estadual 9.096/2008.

Tais leis definem como exigência, em resumo, que as tarifas definidas devem garantir a sustentabilidade econômico-financeira da concessão, com serviços de qualidade, e investimentos necessários para a universalização, ao mesmo tempo em que as tarifas devem ser módicas, ou seja, dentro da capacidade de pagamento dos usuários.

Para atender a estes princípios legais, além de todo o arcabouço de Resoluções já publicadas pela

Agência Reguladora e disponível no sítio eletrônico da ARSP (www.arsp.es.gov.br) na área Legislação / Atos Normativos / Resoluções Saneamento Básico, apresentamos de forma específica as resoluções aplicáveis ao saneamento publicadas no ano de 2025.

- Resolução ARSP nº 090/2025: Em junho de 2025, a ARSP publicou o reajuste das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela CESAN, aplicável ao ano tarifário 2025-2026.

4. FISCALIZAÇÕES E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A Agência de Regulação de Serviços Públicos realiza inspeções in loco, a fim de identificar a conformidade dos serviços e cobrar a adoção de medidas corretivas nos procedimentos de operação e manutenção destes sistemas. Com essa rotina, procura-se certificar o bom desempenho técnico e garantir melhorias na prestação dos serviços de água e esgoto, atuando-se na prevenção de descontinuidades, além de verificar a conformidade com as normas legais e técnicas vigentes, com os Contratos de Programa e Planos Municipais de Saneamento Básico.

Com esta finalidade, as fiscalizações da Agência são realizadas tomando como base o Manual de Fiscalização do Saneamento, e de forma clara e objetiva, são apontadas as deficiências e potencialidades dos serviços fornecidos pelos prestadores de serviço, bem como o acompanhamento das atividades desenvolvidas em cada unidade.

Os itens a serem inspecionados são sistematizados em formulário específico desenvolvido para aquisição de dados (checklist) e encontram-se divididos em quatro categorias e sete blocos específicos:

- Sistema de Abastecimento de Água (SAA), no qual contempla o Bloco 1 (Qualidade da Água), Bloco 3 (Sistema de Água), e Bloco 6 (Pressão da Água na Rede de Distribuição);
- Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), que comtempla o Bloco 2 (Qualidade do Esgoto) e Bloco 4 (Sistema de Esgoto);
- Sistema Comercial, com o Bloco 5 (Sistema Comercial); e
- Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e Contrato de Programa, que engloba o Bloco 7.

Na fiscalização do SAA é avaliado a conservação, manutenção e operação de todas as etapas do sistema (Bloco 3); a continuidade da distribuição de água através da instalação de equipamentos de medição da pressão (Bloco 6); e o atendimento a qualidade da água distribuída, de acordo com a Portaria de consolidação Nº5/2017 alterada pela Portaria GM/MS Nº 888/2018 do Ministério da Saúde (Bloco 1).

Já no SES é verificado o atendimento à qualidade final do efluente tratado de acordo com a Resolução CONAMA 430/2011, Portarias de Outorga e Licenças Ambientais (Bloco 2), bem como a conservação, manutenção e operação de todas as etapas do sistema (Bloco 4).

Por sua vez, a fiscalização do Sistema Comercial verifica a conformidade das atividades comerciais e de atendimento aos usuários, levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço deve oferecer, de acordo com a legislação pertinente (Bloco 5). Já no PMSB e Contrato de Programa é analisado a conformidade dos objetivos e metas traçadas no Plano Municipal de Saneamento Básico (Bloco 7).

Os resultados das inspeções são apresentados nos Relatórios de Fiscalização e a partir das Constatações e Não Conformidades identificadas, o prestador recebe o Termo de Notificação, sendo informado o prazo para apresentação da sua Defesa Prévia e as sanções passíveis de aplicação.
Os elementos apresentados na Defesa são avaliados pela Diretoria de Saneamento Básico e, caso confirmada a transgressão por parte do prestador, é aplicado o Auto de Infração, descrevendo as penalidades aplicáveis e arbitrando o prazo para apresentação de Defesa à Diretoria Colegiada. Da decisão da Diretoria Colegiada, em relação à Defesa do Auto de Infração, cabe Recurso ao Conselho Consultivo, sendo este a última instância de defesa das sanções aplicadas pela Agência.

5. OUVIDORIA

O Serviço de Ouvidoria da ARSP é destinado ao atendimento de todos os cidadãos que necessitam registrar reclamações, denúncias, sugestões, consultas ou elogios relacionados aos serviços prestados pelas concessionárias de água e esgoto, de gás natural canalizado ou demais serviços regulados pela ARSP. A Agência é o canal para auxiliar na relação entre o governo (poder concedente) prestadores de serviços e cidadãos.

A Ouvidoria da ARSP funciona no 0800 280 8080, das 8 horas às 20 horas de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados, pelo e-mail ouvidoria@arsp.es.gov.br ou pelo sistema e-ouv (https://e-ouv.es.gov.br/).

O atendimento presencial pode ser feito das 8 horas às 17 horas (na sede da ARSP, localizada na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 955, sl 401, Enseada do Suá, Vitória, ES), de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

A Ouvidoria da ARSP atua efetivamente como importante agente de conflitos entre usuários e as concessionárias dos setores de saneamento básico, infraestrutura viária e distribuição de gás natural canalizado.

A seguir, elencamos todos os registros de ouvidoria no ano em questão para o município:

Municipio	Num. De Protocolo	Data de Registro	Tipo de manifestação	Órgão	Assunto
Guarapari	2025010110	03/01/2025	Reclamação	CESAN	Falta de Água / Baixa Pressão no Abastecimento
Guarapari	2025011063	16/01/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento/Obstrução de Esgoto
Guarapari	2025011413	21/01/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água

Municipio	Num. De Protocolo	Data de Registro	Tipo de manifestação	Órgão	Assunto
Guarapari	2025012337	30/01/2025	Reclamação	CESAN	Atraso na Instalação de Hidrômetro
Guarapari	2025012402	31/01/2025	Reclamação	CESAN	Cheiro Forte de Esgoto
Guarapari	2025020600	06/02/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025022400	24/02/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025030273	07/03/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025031865	23/03/2025	Reclamação	CESAN	Ligação Da Rede De Água
Guarapari	2025032008	24/03/2025	Denúncia	ARSP	Fornecimento De Água
Guarapari	2025032048	25/03/2025	Reclamação	CESAN	Conta de Água não recebida
Guarapari	2025032376	27/03/2025	Denúncia	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025040718	08/04/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025041868	23/04/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025041990	24/04/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025050231	06/05/2025	Reclamação	CESAN	Ligação Da Rede De

Municipio	Num. De Protocolo	Data de Registro	Tipo de manifestação	Órgão	Assunto
					Água
Guarapari	2025050276	06/05/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025050992	15/05/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025051123	16/05/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025051466	21/05/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025052282	31/05/2025	Reclamação	ARSP	Lixo
Guarapari	2025060025	02/06/2025	Denúncia	CESAN	Tratamento De Efluentes E Resíduos
Guarapari	2025060030	02/06/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025060034	02/06/2025	Reclamação	CESAN	Atraso na Instalação de Hidrômetro
Guarapari	2025060396	04/06/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025060757	09/06/2025	Reclamação	CESAN	Alteração de titularidade
Guarapari	2025060841	10/06/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento/Obstrução de Esgoto
Guarapari	2025070568	07/07/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025070662	08/07/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água

Municipio	Num. De Protocolo	Data de Registro	Tipo de manifestação	Órgão	Assunto
Guarapari	2025070712	09/07/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025070835	10/07/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento/Obstrução de Esgoto
Guarapari	2025071484	20/07/2025	Reclamação	ARSP	Assistência À Saúde
Guarapari	2025072168	28/07/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025072209	28/07/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025080013	01/08/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025080186	04/08/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025081022	13/08/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025081732	20/08/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025090076	01/09/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025090512	05/09/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025090789	09/09/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025091215	14/09/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025100539	06/10/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025101238	13/10/2025	Reclamação	CESAN	Conta de Água com valor indevido
Guarapari	2025101421	14/10/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025101674	16/10/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025102005	21/10/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água

Municipio	Num. De Protocolo	Data de Registro	Tipo de manifestação	Órgão	Assunto
Guarapari	2025102060	21/10/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025102224	22/10/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025102455	24/10/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025102687	27/10/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025102942	29/10/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025102943	29/10/2025	Reclamação	ARSP	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025102945	29/10/2025	Reclamação	ARSP	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025102946	29/10/2025	Reclamação	ARSP	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025103187	31/10/2025	Reclamação	CESAN	Ligação Da Rede De Água
Guarapari	2025110586	06/11/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025110968	11/11/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025111165	12/11/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025111258	13/11/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025111619	17/11/2025	Denúncia	CESAN	Rede De Esgoto
Guarapari	2025111739	18/11/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de

Municipio	Num. De Protocolo	Data de Registro	Tipo de manifestação	Órgão	Assunto
					Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025112010	21/11/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025112017	21/11/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento/Obstrução de Esgoto
Guarapari	2025112172	24/11/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025112538	27/11/2025	Reclamação	CESAN	Deslocamento de Hidrômetro
Guarapari	2025120027	01/12/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025120228	02/12/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025120794	09/12/2025	Reclamação	CESAN	Obstrução de Rede de Esgoto
Guarapari	2025121065	11/12/2025	Reclamação	CESAN	Conta de Água com valor indevido
Guarapari	2025121074	11/12/2025	Reclamação	CESAN	Obstrução de Rede de Esgoto
Guarapari	2025121404	15/12/2025	Reclamação	CESAN	Vazamento de Água
Guarapari	2025122266	26/12/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Guarapari	2025122572	31/12/2025	Reclamação	CESAN	Abastecimento De Água
Guarapari	2025122573	31/12/2025	Reclamação	CESAN	Abastecimento De Água
Guarapari	2025122576	31/12/2025	Reclamação	CESAN	Falta de Água / Baixa Pressão no Abastecimento
Guarapari	2025122577	31/12/2025	Reclamação	CESAN	Falta de Água / Baixa

Municipio	Num. De Protocolo	Data de Registro	Tipo de manifestação	Órgão	Assunto
					Pressão no Abastecimento
Guarapari	2025122579	31/12/2025	Reclamação	CESAN	Falta de Água / Baixa Pressão no Abastecimento
Guarapari	2025122584	31/12/2025	Reclamação	CESAN	Falta de Água / Baixa Pressão no Abastecimento
Guarapari	2025122587	31/12/2025	Reclamação	CESAN	Falta de Água / Baixa Pressão no Abastecimento

5.1. OUVIDORIA ITINERANTE

Em consonância com a Agenda Regulatória 2025/2027, foi aprovada a implantação da ouvidoria itinerante no âmbito de atuação da ARSP. A ouvidoria itinerante é uma iniciativa adotada para aproximar a sociedade da ARSP e garantir a participação popular no processo de regulação. A ideia da implementação da ouvidoria itinerante é que a ouvidoria da Agência seja levada aos municípios conveniados para receber demandas e sugestões diretamente da população.

Essa prática busca dar voz aos cidadãos e permitir que eles possam expressar suas demandas e expectativas em relação aos serviços regulados pela agência. Além disso, a ouvidoria itinerante também é uma forma de aumentar a transparência e a prestação de contas da Agência.

É importante ressaltar que a ouvidoria itinerante não substitui a ouvidoria permanente da ARSP, que deve estar sempre disponível para receber demandas e sugestões dos cidadãos. No entanto, a ouvidoria itinerante pode ser uma ferramenta importante para aumentar a participação popular e tornar mais conhecido o trabalho realizado pela Agência.

Com isso, o município de Município: Guarapari poderá contar com a ouvidoria itinerante da ARSP sempre que solicitada, incluindo-a em eventos de cunho social realizados pela Prefeitura do Município, instituições de representação da sociedade civil, como sindicatos, associações de bairro, organizações não governamentais, entre outros. A ideia é que essas entidades ajudem a mobilizar a população e divulgar a presença da ouvidoria itinerante na região.

Além disso, a ouvidoria itinerante poderá auxiliar o Município a repassar as informações dos serviços regulados à população através de campanhas educativas e distribuição de folder/cartilhas sempre

que alguma alteração substancial assim exigir.

6. EVENTOS RELEVANTES

O portal de eventos relevantes foi criado pela ARSP em parceria com a PRODEST e serve de acompanhamento das ocorrências estabelecidos na Resolução ARSI 032/2014, com base nas informações inseridas pelo prestador de serviços.

De acordo com o artigo 1º da Resolução 032/2014, os eventos relevantes classificam-se em:

I. **Programados:** eventos planejados que motivem a interrupção e/ou suspensão e/ou comprometimento da prestação dos serviços, tais como obras, reparos, manutenções, melhorias, dentre outros;

II. **Não Programados:** eventos que motivem a interrupção e/ou suspensão e/ou comprometimento da prestação dos serviços e que ocorrerem quando não for possível sua previsão por serem decorrentes de acidentes, fatores externos alheios à prestação dos serviços, situações de emergência, e/ou caso fortuito ou força maior;

III. **Paralisação pontual:** é toda a interrupção e/ou suspensão e/ou comprometimento do serviço de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário que atinja uma única unidade usuária ou unidades condominiais, cuja duração seja superior a 24 horas e decorra de anomalias no sistema do prestador de serviços.

Com base no exposto, para o município de Guarapari, temos:

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2017092116053801	PROGRAMADO (A)	NÃO SE APLICA
GUARAPARI	2017092116092201	PROGRAMADO (A)	NÃO SE APLICA
GUARAPARI	2017100416391801	Pontual	OBSTRUÇÃO NO RAMAL QUE ABASTECE O CLIENTE. APÓS DESOBSTRUÇÃO, O ABASTECIMENTO FOI NORMALIZADO.
GUARAPARI	2017100416391801	Pontual	PROBLEMA NA BOMBA DO BOOSTER QUE ABASTECE TODA A ÁREA, PROBLEMA SOLUCIONADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ABASTECIMENTO REESTABELECIDO.
GUARAPARI	2017100416391801	Pontual	VAZAMENTO NÃO VIZÍVEL. RESTABELECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA APÓS A ELIMINAÇÃO DE

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			UM VAZAMENTO.
GUARAPARI	2017100416391801	Pontual	EQUIPE ESTEVE NO LOCAL REALIZOU MANOBRAS E O ABASTECIMENTO FOI REGULARIZADO.
GUARAPARI	2017100416391801	Pontual	HD DO CLIENTE FOI FURTADO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS COLOCAÇÃO DE NOVO HD.
GUARAPARI	2017101915392001	PROGRAMADO (A)	VER ANEXO
GUARAPARI	2017102708520701	PROGRAMADO (A)	VER ANEXO
GUARAPARI	2017103010262701	PROGRAMADO (A)	VER ANEXO
GUARAPARI	2017111710233601	PROGRAMADO (A)	VER ANEXO
GUARAPARI	2017121316470301	PROGRAMADO (A)	FECHAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DEVIDO A TREINAMENTO. O CLIENTE PODERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O CALL CENTER 115 OU RETORNAR OUTRO DIA.
GUARAPARI	2017121409531001	PROGRAMADO (A)	NÃO SE APLICA
GUARAPARI	2018020510073201	Pontual	ATENDIMENTO POR CARRO PIPA, REGIÃO PARTE ALTA DO BAIRRO. ALTERAÇÃO OPERACIONAL PARA REFORÇO NO ABASTECIMENTO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2018030509013701	NÃO PROGRAMADO (A)	NÃO SE APLICA
GUARAPARI	2018030916415101	PROGRAMADO (A)	FECHAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DEVIDO A TREINAMENTO. O CLIENTE PODERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O CALL CENTER 115 OU RETORNAR

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			OUTRO DIA.
GUARAPARI	2018032309580201	NÃO PROGRAMADO (A)	ETA GUARAPARI FOI PARALISADA OS CMB'S DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DA ELEVATÓRIA JABUTI, DEVIDO A INCIDÊNCIA DE FORTES CHUVAS, OCASIONANDO ALAGAMENTO DA CASA BOMBAS.
GUARAPARI	2018050411163301	PROGRAMADO (A)	NÃO SE APLICA
GUARAPARI	2018050809363801	Pontual	ABASTECIMENTO EXECUTADO POR CARRO-PIPA. DESOBSTRUÇÃO DA REDE REALIZADA, ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2018050809363801	Pontual	REALIZADO MUDANÇA DE RAMAL PARA REDE DE ABASTECIMENTO DA RUA ATRAS DO IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2018081614445701	NÃO PROGRAMADO (A)	NÃO SE APLICA
GUARAPARI	2018090415174001	PROGRAMADO (A)	DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2018 ATÉ 14/09/2018 SERÁ REALIZADA UMA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR DIFUSO DO TANQUE TQ-C DA ETE AEROPORTO. DURANTE ESTE PERÍODO A ESTAÇÃO ESTARÁ TRABALHANDO COM APENAS TRÊS TANQUES E PODERÁ APRESENTAR VARIAÇÃO NA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO.
GUARAPARI	2018091712142601	PROGRAMADO (A)	NÃO SE APLICA
GUARAPARI	2018102309105901	Pontual	ABASTECIMENTO DEFICIENTE POR PROBLEMA NO BOOSTER - PROBLEMA SOLUCIONADO
GUARAPARI	2018121211585301	NÃO PROGRAMADO (A)	NÃO SE APLICA

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2019021918083301	PROGRAMADO (A)	NÃO SE APLICA
GUARAPARI	2019031915443901	PROGRAMADO (A)	DURANTE O PERÍODO DE 24/03/2019 A 24/05/2019 SERÁ REALIZADA UMA MANUTENÇÃO GERAL DA ETE AEROPORTO, DE CARÁTER PREVENTIVO. SERÃO REALIZADOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO CANAL DE ENTRADA, LIMPEZA E RETIRADA DE AREIA DOS TANQUES, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR DIFUSO, ENTRE OUTROS. DURANTE O PERÍODO SUPRACITADO, A ETE IRÁ OPERAR EM REGIME PARCIAL, UTILIZANDO 3 OU 2 DOS 5 TANQUES EXISTENTES, COM TEMPO DE DETENÇÃO HIDRÁULICA REDUZIDO E SEM RECIRCULAÇÃO DE LODO. NESTE PERÍODO PODE OCORRER DA ETE NÃO ATINGIR A EFICIÊNCIA DE PROJETO. SERÁ REALIZADA A INSTALAÇÃO DE UMA PEÇA PARA PERMITIR A ENTRADA DO ESGOTO BRUTO DIRETAMENTE NO TANQUE DE AERAÇÃO, PARA POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO DO TANQUE ANÓXICO. EM NENHUM MOMENTO SERÁ REALIZADO BY PASS DE ESGOTO BRUTO. APÓS A FINALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO AINDA É PRECISO DE 7 A 14 DIAS PARA QUE O TRATAMENTO BIOLÓGICO SEJA COMPLETAMENTE REESTABELECIDO.
GUARAPARI	2019051013222301	PROGRAMADO (A)	REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CIRCUITO DE DADOS DO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DE GUARAPARI SOLICITADO PELA EMPRESA OI.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2019051710423701	PROGRAMADO (A)	DURANTE O PERÍODO DE 21/05/2019 A 14/06/2019 SERÁ REALIZADA UMA MANUTENÇÃO NO TANQUE DE AERAÇÃO 1 DA ETE GUARAPARI CENTRO. SERÁ REALIZADA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR DIFUSO INCLUINDO LIMPEZA DAS LINHAS E SUBSTITUIÇÃO DE DIFUSORES. SERÁ RETIRADA A AREIA DEPOSITADA NO FUNDO DO TANQUE. SERÁ REALIZADA TAMBÉM A MANUTENÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO TRATAMENTO PRELIMINAR 02. DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2019 A 29/06/2019 SERÁ REALIZADA A MANUTENÇÃO NO TANQUE DE AERAÇÃO 2. SERÁ REALIZADA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR DIFUSO, INCLUINDO LIMPEZA DAS LINHAS E SUBSTITUIÇÃO DE DIFUSORES. SERÁ RETIRADA A AREIA DEPOSITADA NO FUNDO DO TANQUE. SERÁ REALIZADA TAMBÉM MANUTENÇÃO GERAL DO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO TRATAMENTO PRELIMINAR 01. DURANTE O PERÍODO PODE HAVER QUEDA NA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO, EM ESPECIAL DURANTE OS PERÍODOS DE DRENAGEM DOS TANQUES. APÓS A FINALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO O TRATAMENTO BIOLÓGICO PODE DEMORAR DE 7 A 14 DIAS PARA COMPLETA RECUPERAÇÃO. EM NENHUM MOMENTO SERÁ REALIZADO BY-PASS DE ESGOTO BRUTO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2019082115241101	PROGRAMADO (A)	DURANTE O PERÍODO DE 26/08/2019 A 22/09/2019 SERÁ REALIZADA UMA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR DIFUSO DO TANQUE DE AERAÇÃO 2 DA ETE GUARAPARI CENTRO QUE INCLUI A LIMPEZA DAS LINHAS E SUBSTITUIÇÃO DE DIFUSORES. SERÁ RETIRADA A AREIA DEPOSITADA NO FUNDO DO TANQUE. DURANTE O PERÍODO PODERÁ HAVER ALTERAÇÃO NA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO, EM ESPECIAL DURANTE OS PERÍODOS DE DRENAGEM DOS TANQUES. APÓS A FINALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO O TRATAMENTO BIOLÓGICO PODE DEMORAR DE 7 A 14 DIAS PARA COMPLETA RECUPERAÇÃO. EM NENHUM MOMENTO SERÁ REALIZADO BY-PASS DE ESGOTO BRUTO.
GUARAPARI	2019082210174201	Pontual	CAVALETE OBSTRUÍDO. EFETUADA A DESOBSTRUÇÃO DO CAVALETE. PRESSÃO AFERIDA: 20 MCA.
GUARAPARI	2019082210174201	Pontual	IMÓVEL FECHADO COM HIDRÔMETRO INTERNO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2019082713184501	PROGRAMADO (A)	DURANTE O PERÍODO DE 29/08/2019 A 22/11/2019 SERÁ REALIZADA A MANUTENÇÃO DOS REATORES ANAERÓBIOS DA ETE MEAÍPE QUE INCLUI SUA LIMPEZA GERAL, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS E TUBULAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CAIXA DO EFLUENTE FINAL. O LODO SEMISSÓLIDO SERÁ DESCARTADO DIRETAMENTE NO LEITO DE SECAGEM E, POSTERIORMENTE, ENCAMINHADO PARA ATERRO SANITÁRIO. O LODO MAIS DENSO, QUE SE ENCONTRA DEPOSITADO NO FUNDO DOS REATORES, SERÁ RETIRADO E COLOCADO DIRETAMENTE NA CAÇAMBA COM POSTERIOR ENVIO PARA ATERRO SANITÁRIO. O PROCESSO DE MANUTENÇÃO SERÁ GRADATIVO, ISTO É, UM REATOR POR VEZ, E SERÁ INICIADA PELO REATOR 1. NESSE PERÍODO ENQUANTO UM DOS REATORES ESTIVER PARADO OS OUTROS TRÊS ESTARÃO EM OPERAÇÃO. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TEM POR OBJETIVO MANTER UMA EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 70%. NO ENTANTO, CABE RESSALTAR QUE APÓS A FINALIZAÇÃO O TRATAMENTO BIOLÓGICO PODE DEMORAR DE 30 A 60 DIAS PARA COMPLETA RECUPERAÇÃO. EM NENHUM MOMENTO SERÁ REALIZADO BY-PASS DE ESGOTO BRUTO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2019092516233201	NÃO PROGRAMADO (A)	NÃO SE APLICA
GUARAPARI	2019100109145801	Pontual	IDENTIFICADO QUE O HIDROMETRO DO CLIENTE ESTAVA OBSTRUÍDO. APÓS DESOBSTRUÇÃO, AFERIDA A PRESSÃO DE 12 MCA.
GUARAPARI	2019102408310801	Pontual	ÁREA COM INTERMITÊNCIA DE ABASTECIMENTO. (ÁREA DE INFLUÊNCIA DO BOOSTER)
GUARAPARI	2019102408310801	Pontual	ÁGUA CORTADA DEVIDO A DÉBITO COM A CONCESSIONÁRIA
GUARAPARI	2019102408310801	Pontual	ÁREA COM INTERMITÊNCIA DE ABASTECIMENTO. (ÁREA DE INFLUÊNCIA DO BOOSTER)
GUARAPARI	2019102408310801	Pontual	ÁREA COM INTERMITÊNCIA DE ABASTECIMENTO.
GUARAPARI	2019110109583601	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMA NO BOOSTER. EXECUTADA MANUTENÇÃO
GUARAPARI	2019110609130801	PROGRAMADO (A)	NÃO SE APLICA
GUARAPARI	2019111915093001	Pontual	ABASTECIMENTO NORMALIZADO APOR DESOBSTRUÇÃO DO RAMAL. AFERIDA PRESSÃO DE 19MCA
GUARAPARI	2019120509563501	Pontual	ÁREA DE INFLUÊNCIA DO BOOSTER ADVENTISTA
GUARAPARI	2019120509563501	Pontual	REGISTRO DO CAVALETE DANIFICADO - EXECUTADA SUBSTITUIÇÃO -AFERIDA PRESSÃO DE 20 MCA APOS REPARO.
GUARAPARI	2019120509563501	Pontual	ÁREA DE INFLUÊNCIA DO BOOSTER ADALBERTO
GUARAPARI	2019120509563501	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO HD ENTUPIDO - APÓS DESOBSTRUÇÃO, AFERIDA PRESSÃO DE 20 MCA
GUARAPARI	2020011516065501	NÃO PROGRAMADO (A)	ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTE DE ÁGUA NA REDE DN 300MM NO BAIRRO AEROPORTO, SS 01/20-52679-01-01.
GUARAPARI	2020020315294001	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMA NO REGISTRO QUE

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			CONTROLA O ABASTECIMENTO DO SETOR. PROBLEMA SOLUCIONADO.
GUARAPARI	2020020315294001	Pontual	IDENTIFICADA REDE OBSTRUÍDA NA LOCALIDADE. EXECUTADO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO.
GUARAPARI	2020031111570001	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO RAMAL DANIFICADO - EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RAMAL - AFERIDA PRESSÃO DE 20 MCA APÓS O REPARO
GUARAPARI	2020031111570001	Pontual	REGISTRO DO CAVALETE DANIFICADO FECHADO - EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO E ABASTECIMENTO NORMALIZADO
GUARAPARI	2020040311222401	Pontual	IDENTIFICADO QUE O RAMAL ESTAVA DANIFICADO - EXECUTADO REPARO E AFERIDA PRESSÃO DE 42 MCA
GUARAPARI	2020041714132601	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO PROBLEMA NO BOOSTER. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2020060510594301	Pontual	IDENTIFICADO VAZAMENTO NA REDE DE 75MM. ABASTECIMENTO NORMALIZADO
GUARAPARI	2020060510594301	Pontual	IDENTIFICADO BOOSTER DESLIGADO - -EFETUADA ALTERAÇÃO OPERACIONAL E ABASTECIMENTO NORMALIZADO
GUARAPARI	2020060510594301	Pontual	IDENTIFICADO VAZAMENTO NA REDE DE 75MM. ABASTECIMENTO NORMALIZADO
GUARAPARI	2020060510594301	Pontual	IDENTIFICADO BOOSTER DESLIGADO - -EFETUADA ALTERAÇÃO OPERACIONAL E ABASTECIMENTO NORMALIZADO
GUARAPARI	2020062108103801	Pontual	IDENTIFICADO BOOSTER DESLIGADO - EFETUADA ALTERAÇÃO OPERACIONAL E ABASTECIMENTO NORMALIZADO
GUARAPARI	2020080411180501	Pontual	DESABASTECIMENTO DEVIDO A REDE FECHADA EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIA. SERVIÇO FINALIZADO E ABASTECIMENTO RESTABELECIDO.
GUARAPARI	2020080411180501	Pontual	DESABASTECIMENTO OCASIONADO POR

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			VAZAMENTO NA REDE. REPARO REALIZADO E ABASTECIMENTO RESTABELECIDO.
GUARAPARI	2020080411180501	Pontual	IDENTIFICADA A NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO RAMAL. EXECUTADO O SERVIÇO E ABASTECIMENTO RESTABELECIDO.
GUARAPARI	2020080411180501	Pontual	DESABASTECIMENTO OCASIONADO POR VAZAMENTO NA REDE. REPARO REALIZADO E ABASTECIMENTO RESTABELECIDO.
GUARAPARI	2020080411180501	Pontual	IDENTIFICADA BAIXA PRESSÃO NO CAVALETE. EXECUTADA MANOBRA OPERACIONAL PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2020080411331301	Pontual	IDENTIFICADA BAIXA PRESSÃO NO CAVALETE. EXECUTADA MANOBRA OPERACIONAL PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2020080411331301	Pontual	DESABASTECIMENTO OCASIONADO POR VAZAMENTO NA REDE. REPARO REALIZADO E ABASTECIMENTO RESTABELECIDO.
GUARAPARI	2020080411331301	Pontual	IDENTIFICADA A NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO RAMAL. EXECUTADO O SERVIÇO E ABASTECIMENTO RESTABELECIDO.
GUARAPARI	2020081314245301	PROGRAMADO (A)	DURANTE O PERÍODO DE 17/08/2020 A 16/09/2020 SERÁ REALIZADA UMA MANUTENÇÃO NO TANQUE DE AERAÇÃO 2 DA ETE GUARAPARI CENTRO. SERÁ REALIZADA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR DIFUSO INCLUINDO LIMPEZA DAS LINHAS E SUBSTITUIÇÃO DE DIFUSORES. SERÁ RETIRADA A AREIA DEPOSITADA NO FUNDO DO TANQUE. O TANQUE DE AERAÇÃO 1 CONTINUARÁ OPERANDO NORMALMENTE E COM CAPACIDADE PARA SUPRIR O

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			VOLUME DO TANQUE 2. EM NENHUM MOMENTO SERÁ REALIZADO BY-PASS DE ESGOTO BRUTO.
GUARAPARI	2020081910583601	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMA NO BOOSTER QUE REFORÇA O ABASTECIMENTO DA REGIÃO. ACIONADA EQUIPE ELETROMECÂNICA E ABASTECIMENTO FOI RESTABELECIDO.
GUARAPARI	2020081910583601	Pontual	IDENTIFICADO HD OBSTRUÍDO - APÓS REPARO FOI AFERIDA PRESSÃO DE 21 MCA.
GUARAPARI	2020081910583601	Pontual	FALTA DE ÁGUA OCASIONADA POR VAZAMENTO NA REDE DE 100MM. VAZAMENTO REPARADO E ABASTECIMENTO RESTABELECIDO
GUARAPARI	2020090216251701	Pontual	FALTA D'ÁGUA OCASIONADA POR SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE EXECUTADO NA REGIÃO - ABASTECIMENTO NORMALIZADO
GUARAPARI	2020090216251701	Pontual	IDENTIFICADA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL. APÓS EXECUÇÃO DO SERVIÇO, AFERIDA PRESSÃO DE 47 MCA.
GUARAPARI	2020092110015601	Pontual	IDENTIFICADA NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL - EXECUTADO O SERVIÇO E ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2020092110015601	Pontual	DESABASTECIMENTO OCASIONADO POR MANOBRA OPERACIONAL - ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2020100514125301	Pontual	PROBLEMA PONTUAL. EQUIPE DE SONDAGEM DE VAZAMENTO NÃO VISÍVEL PERCORRENDO NO LOCAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2020100514125301	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMA NA ELEVATÓRIA. ELETROMECÂNICA ACIONADA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO
GUARAPARI	2020101910073801	Pontual	FALTA D'ÁGUA POR MOTIVO DE MANOBRAS OPERACIONAIS - ABASTECIMENTO NORMALIZADO
GUARAPARI	2020101910073801	Pontual	FALTA D'ÁGUA POR MOTIVO DE MANOBRAS OPERACIONAIS
GUARAPARI	2020101910073801	Pontual	PROBLEMA PONTUAL - EXECUTADA VARREDURA DE VAZAMENTO NÃO VISÍVEL.
GUARAPARI	2020101910073801	Pontual	FALTA D'AGUA POR MOTIVO DE MANOBRAS OPERACIONAIS PARA REPARO DE VAZAMENTO NA REDE. VAZAMENTO REPARADO E ABASTECIMENTO NORMALIZADO
GUARAPARI	2020101910073801	Pontual	FALTA D'ÁGUA POR MOTIVO DE MANOBRAS OPERACIONAIS - ABASTECIMENTO NORMALIZADO
GUARAPARI	2020101910073801	Pontual	FALTA D'AGUA POR MOTIVO DE MANOBRAS OPERACIONAIS PARA REPARO DE VAZAMENTO EM REDE. VAZAMENTO REPARADO E ABASTECIMENTO NORMALIZADO
GUARAPARI	2020102013460301	PROGRAMADO (A)	REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E MELHORIAS PARA GARANTIA DA CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2020110308415301	PROGRAMADO (A)	DURANTE O PERÍODO DE 23 A 27/11/2020 SERÁ REALIZADA A MÁXIMA REMOÇÃO DE LODO DO REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE DA ETE PEROCÃO. A REMOÇÃO DE LODO SERÁ REALIZADA EM DUAS ETAPAS. NA PRIMEIRA ETAPA O LODO SEMISSÓLIDO SERÁ DESCARTADO DIRETAMENTE NO LEITO DE SECAGEM DA ETE E NA SEQUÊNCIA SERÁ SUGADO E TRANSPORTADO PARA UGR UBU. A OPERAÇÃO DA ETE SERÁ MANTIDA, MAS PODE OCORRER REDUÇÃO DA EFICIÊNCIA. NA SEGUNDA ETAPA A ELEVATÓRIA SERÁ DESLIGADA. NESTE CASO O ESGOTO BRUTO APÓS PASSAR PELO TRATAMENTO PRELIMINAR SERÁ CONDUZIDO PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E POR MEIO DO EXTRAVASOR DA ELEVATÓRIA SERÁ CONDUZIDO PARA A CAIXA DO EFLUENTE FINAL, NA SEQUÊNCIA PARA O EMISSÁRIO. O LODO MAIS DENSO, QUE SE ENCONTRA DEPOSITADO NO FUNDO DO REATOR SERÁ REMOVIDO COM CAMINHÃO VÁCUO/JATO VÁCUO E TRANSPORTADO PARA A UGR UBU ONDE SERÁ DISPOSTO NOS LEITOS DE SECAGEM. NESTA ETAPA HAVERÁ REDUÇÃO DA EFICIÊNCIA ETE PORQUE O ESGOTO SOMENTE SERÁ TRATADO NO TRATAMENTO PRELIMINAR. O TRATAMENTO PRELIMINAR SE DESTINA A REMOÇÃO DE SÓLIDOS GROSSEIROS EM SUSPENSÃO (MATERIAIS DE MAIORES DIMENSÕES E OS SÓLIDOS DECANTÁVEIS COMO AREIA E GORDURA) E DE ACORDO COM LITERATURAS ESPECIALIZADAS PODE REMOVER DE 5 A 10% DE MATÉRIA ORGÂNICA E 5 A

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			20% DE SÓLIDOS EM SUSPENSÃO. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRATA-SE DE MEDIDA DE PRECAUÇÃO TENDO EM VISTA QUE NOS ÚLTIMOS DOIS MESES A EFICIÊNCIA APRESENTOU UM LEVE DECRESCIMENTO. NO ENTANTO, CABE RESSALTAR QUE APÓS A FINALIZAÇÃO O TRATAMENTO BIOLÓGICO PODE DEMORAR DE 30 A 60 DIAS PARA COMPLETA RECUPERAÇÃO. NÃO ESTÁ PREVISTO A REALIZAÇÃO DE BY-PASS TOTAL DE ESGOTO BRUTO.
GUARAPARI	2020111109060701	Pontual	FALTA D'ÁGUA M VIRTUDE DE VAZAMENTO NA REDE. EXECUTADO REPARO E ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2020111109060701	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO OBSTRUÇÃO DO RAMAL. EXECUTADO REPARO E ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2020111109060701	Pontual	FALTA D'ÁGUA POR QUESTÕES OPERACIONAIS; ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2020111109060701	Pontual	FALTA D'ÁGUA M VIRTUDE DE PARALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO OCORRIDO NO DIA ANTERIOR PARA REPARO DE VAZAMENTO. EXECUTADO REPARO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			E ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2020111109060701	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO A VAZAMENTO NO RAMAL. EXECUTADO REPARO E ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2020111609154901	Pontual	FALTA D'ÁGUA POR QUESTÕES OPERACIONAIS - ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2020111609154901	Pontual	EXECUTADA SUBSTITUIÇÃO DO RAMAL - ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2020111609154901	Pontual	IDENTIFICADO OBSTRUÇÃO NO CAVALETE. EXECUTADO REPARO E ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2020111609154901	Pontual	IDENTIFICADO VAZAMENTO NO LOCAL. EXECUTADO REPARO E ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2020111710081901	PROGRAMADO (A)	REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E MELHORIAS PARA GARANTIA DA CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO.
GUARAPARI	2020120314062601	Pontual	IDENTIFICADO VAZAMENTO NO RAMAL. EXECUTADO REPARO E ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2020120314062601	Pontual	FALTA D'ÁGUA POR QUESTÕES OPERACIONAIS. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2021011108462801	Pontual	FALTA D'ÁGUA EM VIRTUDE DE PIQUE DE ENERGIA NA CAPTAÇÃO
GUARAPARI	2021020810015201	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021020810015201	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021020810015201	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO A VAZAMENTO DE REDE. ENCAMINHADO CARRO-PIPA AO LOCAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021020911242001	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021020911242001	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021020911242001	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021020911242001	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021022313344601	Pontual	REALIZADA EXTENSÃO DE 13 METROS DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A INTERLIGAÇÃO DA REDE NOVA NA REDE EM CARGA.
GUARAPARI	2021022313344601	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021022313344601	Pontual	REALIZADA EXTENSÃO DE 13 METROS DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A INTERLIGAÇÃO DA REDE NOVA NA REDE EM CARGA.
GUARAPARI	2021022313344601	Pontual	REALIZADA MANOBRA DE REGISTRO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS ISSO.
GUARAPARI	2021031608590301	Pontual	EXECUTADA RELIGAÇÃO DE RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2021040714004601	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021042915141301	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR A SUPOSTA FALTA D'ÁGUA, PORQUE O HIDRÔMETRO É INTERNO E A ENTRADA DOS BOMBEIROS NÃO FOI AUTORIZADA.
GUARAPARI	2021051911503201	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021051911503201	Pontual	REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021051911503201	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2021051911503201	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021051911503201	Pontual	REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL.
GUARAPARI	2021052414341701	PROGRAMADO (A)	INTERLIGAÇAO DE REDE PROJETADA EM REDE EXISTENTE
GUARAPARI	2021060811340401	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021060811340401	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021060811340401	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021061814585201	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL ELIMINADO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021070609401701	Pontual	ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTOS NO RAMAL E NO CAVALETE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021070609401701	Pontual	ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021070609401701	Pontual	ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021072311135101	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL ELIMINADO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021081710374301	Pontual	VAZAMENTOS EM RAMAL ELIMINADOS. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021081710374301	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO EM REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021090114265701	Pontual	MATRÍCULA PENDENTE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA. DEMANDA ENCAMINHADA PARA EXECUÇÃO.
GUARAPARI	2021090815510501	NÃO PROGRAMADO (A)	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2021091416152901	PROGRAMADO (A)	INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PROGRAMADA PELA EDP ESCELSA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2021091710400401	Pontual	ELEVAÇÃO DO CONSUMO EM DECORRÊNCIA DO FINAL DE SEMANA PROLONGADO (FERIADO). ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A REALIZAÇÃO DE MANOBRAS.
GUARAPARI	2021091710400401	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO EM REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021092814552201	PROGRAMADO (A)	REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E MELHORIAS PARA GARANTIA DA CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO. - SISTEMA GUARAPARI
GUARAPARI	2021100415550201	PROGRAMADO (A)	INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PROGRAMADA PELA EDP ESCELSA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2021100609264801	Pontual	VAZAMENTO DE REDE ELIMINADO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021100609264801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DECORRENTE DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A MANUTENÇÃO CORRETIVA.
GUARAPARI	2021102711271801	PROGRAMADO (A)	INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PROGRAMADA PELA EDP ESCELSA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2021110911104801	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 16 A 19 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021110911104801	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2021110911104801	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO COM 19 MCA APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021110911104801	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO EM RAMAL. ABASTECIMENTO COM 40 MCA DE PRESSÃO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021110911104801	Pontual	REALIZADA MANOBRA OPERCIONAL. ABASTECIMENTO COM 39 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021111116344401	NÃO PROGRAMADO (A)	ABASTECIMENTO INTERROMPIDO NA REGIÃO DE MEAÍPE DEVIDO MANUTENÇÃO NO BOOSTER, PROVOCADO POR QUEDA DE ENERGIA.
GUARAPARI	2021111610242301	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. 40 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021111610242301	Pontual	REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO RAMAL. 28 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021120310170001	NÃO PROGRAMADO (A)	SERÁ REALIZADO O REPARO NO RECALQUE DN 400 (AÇO) DA ELEVATÓRIA EEGU-07 DEVIDO A ROMPIMENTO. A ETE AEROPORTO CONTINUARÁ EM FUNCIONAMENTO NESTE PERÍODO.
GUARAPARI	2021120311063101	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO COM 23 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2021120311063101	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.
GUARAPARI	2021122014573001	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 20 MCA DE PRESSÃO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022021610523501	Pontual	REALIZADA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO E DESOBSTRUÇÃO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM 24 MCA DE PRESSÃO NO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			CAVALETE.
GUARAPARI	2022021610523501	Pontual	FEITA ALTERAÇÃO NO RAMAL DO CLIENTE PARA REDE DN150. ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM 25 MCA DE PRESSÃO.
GUARAPARI	2022021610523501	Pontual	REALIZADO AJUSTE NO BOOSTER. ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM 49 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2022030809494101	Pontual	FALTA D'ÁGUA OCASIONADA POR PROBLEMA ELÉTRICO NA VÁLVULA DE ENTRADA DO RAT MEAÍPE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS MANOBRAS OPERACIONAIS.
GUARAPARI	2022030809494101	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL ELIMINADO. ABASTECIMENTO COM 18 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022030809494101	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL ACESSAR O HD PARA VERIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO CLIENTE NAS DUAS TENTATIVAS EFETUADAS.
GUARAPARI	2022030809494101	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO ALTO CONSUMO NO PERÍODO DE CARNAVAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS MANOBRA OPERACIONAL.
GUARAPARI	2022031614174401	Pontual	REALIZADA INTERLIGAÇÃO DE REDES PARA AUMENTAR A PRESSÃO NA REGIÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2022031614174401	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DO HD. ABASTECIMENTO ENTRE 21 E 22 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022031614174401	Pontual	ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REALIZAÇÃO DE MANOBRA OPERACIONAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2022050211211401	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO DEVIDO AO TRAVAMENTO NA VÁLVULA DE ENTRADA DO RAT IPIRANGA. ABASTECIMENTO COM 15 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE, APÓS MANOBRA OPERACIONAL.
GUARAPARI	2022050211211401	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO DEVIDO AO TRAVAMENTO NA VÁLVULA DE ENTRADA DO RAT IPIRANGA. ABASTECIMENTO COM 12 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE, APÓS MANOBRA OPERACIONAL.
GUARAPARI	2022060116263901	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO DEVIDO A VAZAMENTO NA ADUTORA DO RIO BENEVENTE.
GUARAPARI	2022060116263901	Pontual	PADRÃO INTERNO E CLIENTE AUSENTE DURANTE AS TENTATIVAS DE VERIFICAÇÃO.
GUARAPARI	2022060116263901	Pontual	REALIZADA NOVA LIGAÇÃO DE RAMAL. ABASTECIMENTO COM 20 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022060116263901	Pontual	REALIZADA NOVA LIGAÇÃO DE RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022060116263901	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO DE RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022060116263901	Pontual	REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL. ABASTECIMENTO COM 28 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022060116410201	Pontual	EFETUADA TROCA DE REGISTRO. ABASTECIMENTO COM 20 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022062710073801	NÃO PROGRAMADO (A)	VAZÃO REDUZIDA NA ETA GUARAPARI POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO BENEVENTE.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2022062710131201	NÃO PROGRAMADO (A)	VAZÃO REDUZIDA NA ETA DE GUARAPARI POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO BENEVENTE (DESLOCAMENTO DA ADUTORA).
GUARAPARI	2022081213251201	NÃO PROGRAMADO (A)	VAZÃO REDUZIDA NA ETA DE GUARAPARI POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO BENEVENTE .
GUARAPARI	2022081514570801	Pontual	REALIZADA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA. ABASTECIMENTO COM 14 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2022081514570801	Pontual	VAZAMENTO NO CAVALETE ELIMINADO. ABASTECIMENTO COM 19 MCA DE PRESSÃO APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2022081514570801	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL ELIMINADO. ABASTECIMENTO REGULAR APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2022081514570801	Pontual	REALIZADA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA. ABASTECIMENTO COM 47 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2022081514570801	Pontual	LIGAÇÃO DE ÁGUA REGULARIZADA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2022081514570801	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL ELIMINADO. ABASTECIMENTO REGULAR APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2022081514570801	Pontual	VAZAMENTO NO CAVALETE ELIMINADO. ABASTECIMENTO COM 50 MCA DE PRESSÃO APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2022081614182001	Pontual	CORRIGIDO VAZAMENTO NA ADUTORA DN200 QUE ABASTECE A REGIÃO. ABASTECIMENTO COM 30 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022081614182001	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL CORRIGIDO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			ABASTECIMENTO COM 45 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022081614182001	Pontual	CLIENTE AUSENTE E NINGUÉM ATENDEU O TELEFONE INFORMADO NA ABERTURA DA SS.
GUARAPARI	2022081711074701	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL CORRIGIDO. ABASTECIMENTO COM 36 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022081711074701	Pontual	REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL. ABASTECIMENTO COM 50 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2022090209473301	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO COM 20 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022090209473301	Pontual	RAMAL DESATIVADO EM VIRTUDE DE INSTALAÇÃO DE REDE NOVA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A RELIGAÇÃO DO RAMAL
GUARAPARI	2022100310320801	Pontual	REALIZADA MANOBRA OPERACIONAL E ELIMINADO VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO COM 34 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022100310320801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL. ABASTECIMENTO COM 31,89 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022101714070701	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO COM 35 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2022110309552201	PROGRAMADO (A)	REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E MELHORIAS PARA GARANTIA DA CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO.
GUARAPARI	2022112114073901	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL. ABASTECIMENTO COM 45 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2022112114073901	Pontual	ELIMINAÇÃO DE VAZ NO RAMAL. ABASTECIMENTO COM 26 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2022112114123601	Pontual	HIDRÔMETRO DESOBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO COM 18 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022112114123601	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 7 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022112114123601	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO. ABASTECIMENTO COM 18 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022120113275801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 25 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2022123010083001	NÃO PROGRAMADO (A)	FECHADO REGISTRO DN 500MM SAÍDA DA ETA GUARAPARI, DEVIDO A ROMPIMENTO DA ADUTORA .
GUARAPARI	2023010211343001	NÃO PROGRAMADO (A)	CORREÇÃO DE VAZAMENTO NA REDE DN200
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM PRESSÃO 15 MCA, MANTIDO ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO ALTO CONSUMO NO PERÍODO DE REVEILLON. ABASTECIMENTO MANTIDO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 8 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO A REGIÃO ALTA. ABASTECIMENTO COM PRESSÃO 6 MCA.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			ENCAMINHADO CARRO-PIPA PARA REGIÃO ATE A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 7,91 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 10 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 20 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO. MANTIDO ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO COM 15 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO ALTO CONSUMO NO PERÍODO DE REVEILLON . ABASTECIMENTO MANTIDO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO ALTO CONSUMO NO PERÍODO DE REVEILLON. ABASTECIMENTO MANTIDO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM PRESSÃO 7 MCA, MANTIDO ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM PRESSÃO 15 MCA, MANTIDO ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO ALTO CONSUMO NO PERÍODO DE REVEILLON. ABASTECIMENTO MANTIDO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NA REDE. ABASTECIMENTO COM 33 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO DE ALTA TEMPORADA . ABASTECIMENTO MANTIDO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 5 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NA REDE. ABASTECIMENTO COM 33 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO DE ALTA TEMPORADA . ABASTECIMENTO MANTIDO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM PRESSÃO 15 MCA, MANTIDO ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 6 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO A REGIÃO ALTA. ABASTECIMENTO COM PRESSÃO 6 MCA. ENCAMINHADO CARRO-PIPA PARA REGIÃO ATE A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO DE ALTA TEMPORADA . ABASTECIMENTO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			MANTIDO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 6 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 9,3 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO DE ALTA TEMPORADA . ABASTECIMENTO MANTIDO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM PRESSÃO 30 MCA, MANTIDO ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 14 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO DE ALTA TEMPORADA . ABASTECIMENTO MANTIDO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 20 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 13 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 15 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			ABASTECIMENTO COM 26 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO COM 22 MCA DE PRESSÃO NO CAVALTE APÓS O SERVIÇO
GUARAPARI	2023012008582801	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO DE ALTA TEMPORADA .
GUARAPARI	2023020211032301	Pontual	CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO. ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA ATÉ SUA NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023020211032301	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL. ABASTECIMENTO COM 12 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023020211032301	Pontual	HIDRÔMETRO DESOBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO COM 18 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023021611062201	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL. ABASTECIMENTO COM 15 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023030214363601	Pontual	CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO. ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA ATÉ SUA NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023030214363601	Pontual	CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO. ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA ATÉ SUA NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023030214363601	Pontual	CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO. ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA ATÉ SUA NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023030214363601	Pontual	HIDRÔMETRO DESOBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO COM 11 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2023030214363601	Pontual	CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO. ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA ATÉ SUA NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023030214363601	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO DEVIDO A ENTRADA DE AR NA REDE. ABASTECIMENTO COM 10 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS A REALIZAÇÃO DE MANOBRAS OPERACIONAIS.
GUARAPARI	2023030214363601	Pontual	CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO. ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA ATÉ SUA NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023040609211501	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2023040609211501	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO DE RAMAL. ABASTECIMENTO COM 28 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023040609211501	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL. ABASTECIMENTO COM 60 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023040609211501	Pontual	REALIZADA INTERLIGAÇÃO DE REDES PARA AUMENTAR A PRESSÃO NA REGIÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2023040609211501	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2023041909241501	Pontual	ABASTECIMENTO MANTIDO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2023041909241501	Pontual	ELIMINAÇÃO DE VAZ NO RAMAL. ABASTECIMENTO COM 18 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE
GUARAPARI	2023050413044001	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO COM 9 MCA DE PRESSÃO NO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			CAVALETE
GUARAPARI	2023051610123601	Pontual	HIDRÔMETRO DESOBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO COM 21 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023060113224401	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO COM 25 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023070413350601	Pontual	REALIZADA MANUTENÇÃO NO BOOSTER ADVENTISTA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2023071809172601	Pontual	REALIZADA MANOBRA OPERACIONAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023081608344901	Pontual	REALIZADA MANOBRA OPERACIONAL PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO. APÓS ISSO, REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 16 MCA.
GUARAPARI	2023090410144201	Pontual	REALIZADA MANOBRA OPERACIONAL PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO.
GUARAPARI	2023100509190301	Pontual	EFETUADA A SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO DO CAVALETE. ABASTECIMENTO COM 18 MCA DE PRESSÃO APÓS O SERVIÇO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2023110109312701	PROGRAMADO (A)	DURANTE O PERÍODO DE 06/11 A 09/11/2023 SERÁ REALIZADA A MÁXIMA REMOÇÃO DE LODO DO REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE DA ETE PEROCÃO. A REMOÇÃO DE LODO SERÁ REALIZADA EM DUAS ETAPAS. NA PRIMEIRA O LODO SEMISSÓLIDO SERÁ DESCARTADO DIRETAMENTE NO LEITO DE SECAGEM DA ETE E NA SEQUÊNCIA SERÁ SUGADO E TRANSPORTADO PARA UGR UBU. A OPERAÇÃO DA ETE SERÁ MANTIDA, MAS PODE OCORRER REDUÇÃO DA EFICIÊNCIA. NA SEGUNDA ETAPA A ELEVATÓRIA SERÁ DESLIGADA. NESTE CASO O ESGOTO BRUTO APÓS PASSAR PELO TRATAMENTO PRELIMINAR SERÁ CONDUZIDO PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E POR MEIO DO EXTRAVASOR DA ELEVATÓRIA SERÁ CONDUZIDO PARA A CAIXA DO EFLUENTE FINAL, NA SEQUÊNCIA PARA O EMISSÁRIO. O LODO MAIS DENSO, QUE SE ENCONTRA DEPOSITADO NO FUNDO DO REATOR SERÁ REMOVIDO COM CAMINHÃO VÁCUO/JATO VÁCUO E TRANSPORTADO PARA A UGR UBU ONDE SERÁ DISPOSTO NOS LEITOS DE SECAGEM. NESTA ETAPA HAVERÁ REDUÇÃO DA EFICIÊNCIA ETE PORQUE O ESGOTO SOMENTE SERÁ TRATADO NO TRATAMENTO PRELIMINAR. O TRATAMENTO PRELIMINAR SE DESTINA A REMOÇÃO DE SÓLIDOS GROSSEIROS EM SUSPENSÃO (MATERIAIS DE MAIORES DIMENSÕES E OS SÓLIDOS DECANTÁVEIS COMO AREIA E GORDURA) E DE ACORDO COM LITERATURAS ESPECIALIZADAS PODE REMOVER DE 5 A 10% DE MATÉRIA ORGÂNICA E 5 A

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			20% DE SÓLIDOS EM SUSPENSÃO. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRATA-SE DE MEDIDA DE PRECAUÇÃO TENDO EM VISTA QUE FOI DETECTADO QUE HÁ CORROSÃO NA TUBULAÇÃO INTERNA IMPACTANDO NA EFICIÊNCIA. NO ENTANTO, CABE RESSALTAR QUE APÓS A FINALIZAR A MANUTENÇÃO DO REATOR A RECUPERAÇÃO DO TRATAMENTO BIOLÓGICO PODE DEMORAR DE 30 A 60 DIAS. NÃO ESTÁ PREVISTO A REALIZAÇÃO DE BY-PASS TOTAL DE ESGOTO BRUTO.
GUARAPARI	2023110114530101	Pontual	REALIZADA MANOBRA OPERACIONAL PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 12 MCA APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023110114530101	Pontual	REALIZADA MANOBRA OPERACIONAL PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO DA PARTE ALTA DO BAIRRO.
GUARAPARI	2023110114530101	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 60MCA APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023111713242501	NÃO	VAZÃO REDUZIDA NA ETA DE GUARAPARI POR

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
		PROGRAMADO (A)	MOTIVO DE MANUTENÇÃO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO BENEVENTE .
GUARAPARI	2023112012183001	NÃO PROGRAMADO (A)	VAZÃO REDUZIDA NA ETA DE GUARAPARI POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO BENEVENTE .
GUARAPARI	2023120109344801	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO DEVIDO A VAZAMENTO NA ADUTORA DO RIO BENEVENTE. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 29 MCA APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2023120109344801	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO DEVIDO A VAZAMENTO NA ADUTORA DO RIO BENEVENTE. PORÉM A REGIÃO FOI ATENDIDA POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO.
GUARAPARI	2023120109344801	Pontual	CLIENTE INFORMOU POR TELEFONE QUE O ABASTECIMENTO JÁ HAVIA NORMALIZADO.
GUARAPARI	2023120109344801	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO DEVIDO A VAZAMENTO NA ADUTORA DO RIO BENEVENTE. ALÉM DISSO, FOI ELIMINADO VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.
GUARAPARI	2023120109344801	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO DEVIDO A VAZAMENTO NA ADUTORA DO RIO BENEVENTE. PORÉM A REGIÃO FOI ATENDIDA POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO.
GUARAPARI	2023120109344801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DE HIDRÔMETRO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL 20 MCA APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2023121217222001	NÃO PROGRAMADO (A)	ROMPIMENTO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO BENEVENTE, CAUSADO POR OBRAS REALIZADAS POR EMPREITEIRA DA ECO 101. O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTÁ OPERANDO COM VAZÃO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			REDUZIDA.
GUARAPARI	2023121814401801	Pontual	CORREÇÃO DE VAZAMENTO NA REDE DN300 E NO PADRÃO. REGISTRO DE PRESSÃO IGUAL A 30 MCA, NO DIA 10/12/2023.
GUARAPARI	2023121814401801	Pontual	REALIZADA INTERLIGAÇÃO DE REDES. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2023121814401801	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 38 MCA APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2023122115252801	PROGRAMADO (A)	MUDANÇA DO LOCAL DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE GUARAPARI.
GUARAPARI	2024010215460601	NÃO PROGRAMADO (A)	O GRANDE AUMENTO POPULACIONAL DURANTE O PERÍODO DE RÉVEILLON TORNOU O CONSUMO MUITO SUPERIOR À CAPACIDADE MÁXIMA DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, CAUSANDO DESABASTECIMENTO TEMPORÁRIO DE ALGUMAS REGIÕES.
GUARAPARI	2024010215515401	NÃO PROGRAMADO (A)	O GRANDE AUMENTO POPULACIONAL DURANTE O PERÍODO DE RÉVEILLON TORNOU O CONSUMO MUITO SUPERIOR À CAPACIDADE MÁXIMA DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, CAUSANDO DESABASTECIMENTO TEMPORÁRIO DE ALGUMAS REGIÕES.
GUARAPARI	2024010216050901	NÃO PROGRAMADO (A)	O GRANDE AUMENTO POPULACIONAL DURANTE O PERÍODO DE RÉVEILLON TORNOU O CONSUMO MUITO SUPERIOR À CAPACIDADE MÁXIMA DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, CAUSANDO DESABASTECIMENTO TEMPORÁRIO DE ALGUMAS REGIÕES.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2024010411593101	NÃO PROGRAMADO (A)	O GRANDE AUMENTO POPULACIONAL DURANTE O PERÍODO DE RÉVEILLON TORNOU O CONSUMO MUITO SUPERIOR À CAPACIDADE MÁXIMA DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, CAUSANDO DESABASTECIMENTO TEMPORÁRIO DE ALGUMAS REGIÕES.
GUARAPARI	2024010416212401	Pontual	REALIZADO DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL, REGISTRO DE PRESSÃO IGUAL A 10 MCA.
GUARAPARI	2024010416212401	Pontual	REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO..
GUARAPARI	2024010416212401	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO EM RAMAL.
GUARAPARI	2024010416212401	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO DE ALTA TEMPORADA . ABASTECIMENTO MANTIDO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2024010416212401	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL.
GUARAPARI	2024010416212401	Pontual	FALTA D'ÁGUA DEVIDO AO CONSUMO ELEVADO NO PERÍODO DE ALTA TEMPORADA . ABASTECIMENTO MANTIDO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.
GUARAPARI	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.
GUARAPARI	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.
GUARAPARI	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.
GUARAPARI	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.
GUARAPARI	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.
GUARAPARI	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.
GUARAPARI	2024011814422101	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DE HIDRÔMETRO. ABASTECIMENTO COM 10 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2024011814422101	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DE HIDRÔMETRO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			ABASTECIMENTO COM 16 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.
GUARAPARI	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.
GUARAPARI	2024011814422101	Pontual	O EXCESSO DE CONSUMO E A SUPERLOTAÇÃO DA CIDADE ESTÁ CAUSANDO CASOS PONTUAIS DE FALTA DE ÁGUA, PRINCIPALMENTE NAS PARTES ALTAS E PONTAS DE REDE, POIS, A MAIORIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE PASSARAM A ABRIGAR UM NÚMERO DE PESSOAS EXTREMAMENTE ACIMA DO QUE FORAM PROJETADOS. ASSIM, OS RESERVATÓRIOS, ESVAZIAM-SE RAPIDAMENTE, PROVOCANDO UM DESABASTECIMENTO MOMENTÂNEO.
GUARAPARI	2024020209510601	Pontual	ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2024020209510601	Pontual	ABASTECIMENTO NÃO REALIZADO POR CARRO PIPA PORQUE O IMÓVEL ESTAVA FECHADO E NÃO FOI POSSÍVEL CONTACTAR O CLIENTE POR TELEFONE.
GUARAPARI	2024020209510601	Pontual	ABASTECIMENTO INTERROMPIDO DEVIDO A OBRA DE MACRODRENAGEM DA PREFEITURA. ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA.
GUARAPARI	2024020209510601	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NA CAIXA TERMOPLÁSTICA. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 20MCA APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2024021609415001	Pontual	REALIZADA DESCARGA PARA DESOBSTRUÇÃO DO FILTRO DO HIDRÔMETRO, QUE FOI SUBSTITUÍDO NO DIA 13/02/2024. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE ENTRE 20 E 23 MCA.
GUARAPARI	2024021609415001	Pontual	ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA DEVIDO A PERÍODO SAZONAL DE CONSUMO ELEVADO.
GUARAPARI	2024021609415001	Pontual	ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA DEVIDO A PERÍODO SAZONAL DE CONSUMO ELEVADO.
GUARAPARI	2024021609415001	Pontual	ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO PIPA NO PERÍODO SAZONAL DE CONSUMO ELEVADO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 10 MCA NO DIA 14/02/2024.
GUARAPARI	2024030110363101	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DO RAMAL NO DIA 19/02/2024. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 20 MCA APÓS O SERVIÇO.
GUARAPARI	2024030110363101	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 06 MCA NO DIA 25/02/2024.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2024030416532401	NÃO PROGRAMADO (A)	PARALISADO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM GUARAPARI, DEVIDO À FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA E.T.A. (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) DE GUARAPARI E NAS DUAS CAPTAÇÕES: RIO JABUTI E RIO BENEVENTE.
GUARAPARI	2024031311391201	NÃO PROGRAMADO (A)	ROMPIMENTO DA REDE DN250 NA AVENIDA JOSÉ ALVES, SANTA MÔNICA.
GUARAPARI	2024031815061401	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA EM 01/03/2024. VISTORIA DISPENSADA PELA CLIENTE NO DIA 03/03/2024. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 17 MCA NO DIA 12/03/2024.
GUARAPARI	2024031815061401	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA EM 01/03/2024. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IAGUAL A 12 MCA NO DIA 04/03/2024 E 20 MCA NO DIA SEGUINTE.
GUARAPARI	2024031815061401	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA EM 01/03/2024. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 8 MCA NO DIA 04/03/2024.
GUARAPARI	2024031815061401	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA EM 01/03/2024. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 29 MCA NO DIA 04/03/2024.
GUARAPARI	2024031815061401	Pontual	REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE ENTRE 10 E 15 MCA NO PERÍODO.
GUARAPARI	2024031815061401	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA EM 01/03/2024. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 17 E 20 MCA NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2024.
GUARAPARI	2024031815061401	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO POR VAZAMENTO DE REDE. NO ENTANTO, O CLIENTE RECUSOU ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2024031815061401	Pontual	REALIZADO ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA E DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 24 MCA APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2024031815061401	Pontual	VAZAMENTO DE REDE ELIMINADO POR MEIO DA SS 03/24-046728-01. PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 30 MCA APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO E ABERTURA DO REGISTRO.
GUARAPARI	2024031815061401	Pontual	VAZAMENTO DE REDE ELIMINADO POR MEIO DA SS 03/24-046728-01. PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 06 MCA APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2024040113351501	Pontual	IMÓVEL LOCALIZADO NA PARTE MAIS ALTA DO BAIRRO, PORÉM OS RESERVATÓRIOS ENCHEM À NOITE. POR ESTE MOTIVO OS MORADORES DISPENSARAM A OFERTA DE ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA.
GUARAPARI	2024040113351501	Pontual	IMÓVEL LOCALIZADO NA PARTE ALTA DO BAIRRO. REALIZADA MANOBRA OPERACIONAL PARA NORMALIZAR O ABASTECIMENTO.
GUARAPARI	2024041608461101	Pontual	VAZAMENTO NO CAVALETE ELIMINADO NO DIA 01/04/2024. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE ENTRE 55 E 56 MCA APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, PORTANTO É NECESSÁRIO REALIZAR VISTORIA INTERNA.
GUARAPARI	2024051613315301	Pontual	ABASTECIMENTO SUSPENSO DURANTE ELIMINAÇÃO DE VAZAMETNO DE REDE. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE ENTRE 10 E 11 MCA APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2024051613315301	Pontual	REALIZADA EXTENSÃO DE REDE E LIGAÇÃO DO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL À REDE NOVA ENTRE OS DIA 11 E 12/05/2024. PORÉM O

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			ABASTECIMENTO FOI COMPROMETIDO POR PROBLEMA INTERNO. UMA VEZ SOLUCIONADO, VERIFICOU-SE REGRISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 15 MCA EM 15/05/2024.
GUARAPARI	2024051613315301	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL NO DIA 11/05/2024. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 14 MCA EM 14/05/204.
GUARAPARI	2024070112041501	NÃO PROGRAMADO (A)	REDE DN50 DANIFICADA POR OBRA DE DRENAGEM DA PREFEITURA.
GUARAPARI	2024070114373401	Pontual	REFLEXO DE PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A REGIÃO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 42 MCA NO DIA 29/06/2024.
GUARAPARI	2024070114373401	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL CORRIGIDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2024070114373401	Pontual	REFLEXO DE PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A REGIÃO, MAS O IMÓVEL FOI ABASTECIDO POR CARRO PIPA. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 20 MCA NO DIA 29/06/2024.
GUARAPARI	2024070114373401	Pontual	REFLEXO DE PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A REGIÃO, MAS O IMÓVEL FOI ABASTECIDO POR CARRO PIPA. REGISTRO DE

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 15 MCA NO DIA 29/06/2024.
GUARAPARI	2024070114373401	Pontual	REFLEXO DE PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A REGIÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE.
GUARAPARI	2024070811204301	NÃO PROGRAMADO (A)	OBRAS DA ECO 101 ROMPERAM A ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DN 500 DE JABAQUARA.
GUARAPARI	2024071610174101	Pontual	O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 34 MCA.
GUARAPARI	2024071610174101	Pontual	VAZAMENTO NO FLANGE DO MACROMEDIDOR. ABASTECIMENTO REALIZADO POR MEIO DE CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2024071610174101	Pontual	REFLEXO DO ROMPIMENTO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE JABAQUARA, PROVOCADO POR OBRAS DA ECO 101. DISPONIBILIZADO ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2024071610174101	Pontual	REFLEXO DO ROMPIMENTO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE JABAQUARA, PROVOCADO POR OBRAS DA ECO 101. ABASTECIMENTO DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARRO PIPA, MAS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE NO MOMENTO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2024071610174101	Pontual	OBSTRUÇÃO DO FILTRO DO HIDRÔMETRO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 20 MCA.
GUARAPARI	2024071610174101	Pontual	VAZAMENTO NA REDE E NO RAMAL QUE ABASTECEM O IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2024080108491401	Pontual	FOI NECESSÁRIO SUBSTITUIR A REDE QUE ABASTECE A LOCALIDADE. A LIGAÇÃO DO IMÓVEL EM QUESTÃO À NOVA REDE FOI CONCLUÍDA NO DIA 19/07/2024. ABASTECIMENTO NORMALIZADO DESDE ENTÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 15 MCA NO DIA 22/07/2024.
GUARAPARI	2024080108491401	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE, CONFORME OCORRÊNCIA OPERACIONAL REGISTRADA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 43 MCA NO DIA 20/07/2024.
GUARAPARI	2024080108491401	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE, CONFORME OCORRÊNCIA OPERACIONAL REGISTRADA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO MENCIONADO E CORREÇÃO DE VAZAMENTO NO RAMAL DO IMÓVEL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2024080108491401	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE, CONFORME OCORRÊNCIA OPERACIONAL REGISTRADA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 9 MCA NO DIA 21/07/2024.
GUARAPARI	2024081614420701	Pontual	ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2024081614420701	Pontual	O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 16 MCA.
GUARAPARI	2024090209482501	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA OCORRÊNCIA OPERACIONAL E DESOBSTRUÇÃO DO HIDRÔMETRO QUE ABASTECE O IMÓVEL, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 13 MCA, NO DIA 30/08/2024.
GUARAPARI	2024090311585201	NÃO PROGRAMADO (A)	FECHADO REGISTRO (VÁLVULA) PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA.
GUARAPARI	2024091809412701	Pontual	REFLEXO DE PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) NO DIA 03/09/2024. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 45 MCA EM 06/09/2024.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2024091809412701	Pontual	REFLEXO DE PARALISAÇÃO DO SAA PARA SUBSTITUIÇÃO/INTERLIGAÇÃO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2024091809412701	Pontual	REALIZADA DESOBSTRUÇÃO DO HD. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 10 E 15 MCA NOS DIAS 06 E 07/09/2024, RESPECTIVAMENTE.
GUARAPARI	2024091809412701	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2024091809412701	Pontual	REFLEXO DE PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALTE IGUAL A 18 MCA NO DIA 13/09/2024.
GUARAPARI	2024100414381601	PROGRAMADO (A)	MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA NA "E.T.A. GUARAPARI" PARA MELHORIA DAS UNIDADES DE TRATAMENTO (MELHORIA DO SISTEMA).
GUARAPARI	2024110414332201	Pontual	VAZAMENTO NA REDE QUE ABASTECE A REGIÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 18 MCA NO DIA 22/10/2024.
GUARAPARI	2024110414332201	Pontual	CONSUMO ELEVADO EM FUNÇÃO DO FERIADO SOMADO À OBRA EM ANDAMENTO NA REGIÃO. FORAM REALIZADAS MANOBRAS PARA ADEQUAR O ABASTECIMENTO NAS PARTES MAIS ALTAS DO BAIRRO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 15 MCA NO DIA 19/10/2024.
GUARAPARI	2024110414332201	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE. ABASTECIMENTO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2024111114174201	NÃO PROGRAMADO (A)	PARA VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA DA BOMBA DE RECIRCULAÇÃO SERÁ REALIZADA A DRENAGEM DE UM DOS TANQUES DE AERAÇÃO/DECANTAÇÃO, O ESGOTO EM TRATAMENTO SERÁ DESVIADO PARA O OUTRO TANQUE. DURANTE ESTE PERÍODO A ETE AEROPORTO TRABALHARÁ COM EFICIÊNCIA REDUZIDA, UTILIZANDO OS TANQUES A, B E C.
GUARAPARI	2024112110485701	Pontual	REALIZADOS MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA QUE GARANTE O ABASTECIMENTO DA PARTE ALTA DO BAIRRO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS ISSO.
GUARAPARI	2024112110485701	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 15 MCA NO DIA 12/11/2024.
GUARAPARI	2024112110485701	Pontual	ABASTECIMENTO COMPROMETIDO POR OBRAS DA PREFEITURA. NO ENTANTO, A EQUIPE QUE ESTEVE NO LOCAL CONSTATOU QUE O ABASTECIMENTO ESTAVA NORMALIZADO EM 11/11/2024.
GUARAPARI	2024112110485701	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2024120210554301	Pontual	O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 29 MCA.
GUARAPARI	2024120210554301	Pontual	REFLEXO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE REDE. ABASTECIMENTO MANTIDO POR MEIO DE CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2024120210554301	Pontual	A TELA DO HIDRÔMETRO ESTAVA OBSTRUÍDA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2024120210554301	Pontual	O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO MANTIDO POR MEIO DE CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2024120210554301	Pontual	A TELA DO HIDRÔMETRO ESTAVA OBSTRUÍDA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2024120210554301	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 27 MCA.
GUARAPARI	2024120210554301	Pontual	REFLEXO DO VAZAMENTO DE REDE EM NOVA GUARAPARI. ABASTECIMENTO MANTIDO POR MEIO DE CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2024121312383901	NÃO PROGRAMADO (A)	ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2024121611591801	NÃO PROGRAMADO (A)	E.A.T. "ADVENTISTAS": BOMBA PARADA COM FALHA NO INVERSOR.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2024121810473501	Pontual	O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA OBSTRUÍDO. REALIZADO ATENDIMENTO POR CARRO-PIPA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2024121810473501	Pontual	REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 10 MCA, NO DIA 07/12/2024. NO ENTANTO, FOI REALIZADO ABASTECIMENTO POR CARRO-PIPA EM 14/12/2024.
GUARAPARI	2024121810473501	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE GRANDE PROPORÇÃO NA PRAIA DO MORRO. REGIÃO ABASTECIDA POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SAA.
GUARAPARI	2024121810473501	Pontual	REFLEXO DE PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE GRANDE PROPORÇÃO NA PRAIA DO MORRO. REGIÃO ABASTECIDA POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SAA. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 20 MCA APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2024121810473501	Pontual	IDENTIFICADA A NECESSIDADE DE REALIZAR MANOBRA OPERACIONAL. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 21 MCA NO DIA 15/12/2024.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 50 MCA EM 22/12.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			DO SAA.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL E PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 25 MCA.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. CLIENTE RECUSOU ABASTECIMENTO POR CARRO-PIPA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 15 MCA.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. NO ENTANTO, EM CONTATO TELEFÔNICO, CLIENTE RECUSOU CARRO-PIPA E INFORMOU QUE O ABASTECIMENTO FOI NORMALIZADO.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 18 MCA EM 21/12.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. NO ENTANTO, EM CONTATO TELEFÔNICO, CLIENTE INFORMOU QUE O ABASTECIMENTO FOI NORMALIZADO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. NO ENTANTO, EM CONTATO TELEFÔNICO, CLIENTE RECUSOU CARRO-PIPA E INFORMOU QUE O ABASTECIMENTO FOI NORMALIZADO.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE ATINGIDA PELA EDP. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. REGIÃO ATENDIDA POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. REGIÃO ATENDIDA POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA, PORÉM O IMÓVEL NÃO POSSUI RESERVATÓRIO.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DE PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL 23 MCA EM 26/12.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DE PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO. ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL 10 MCA EM 28/12.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SAA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	RAMAL OBSTRUÍDO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 10 MCA APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, EM 28/12. APESAR DISSO, O ABASTECIMENTO FOI REFORÇADO POR CARRO-PIPA.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA, EM 29/12, DEVIDO A ALTA DEMANDA DO PERÍODO.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA, EM 29 E 30/12, DEVIDO A ALTA DEMANDA DO PERÍODO.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA, EM 30/12, DEVIDO A ALTA DEMANDA DO PERÍODO.
GUARAPARI	2025010215012301	Pontual	ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA, EM 30 E 31/12, DEVIDO A ALTA DEMANDA DO PERÍODO.
GUARAPARI	2025012709404801	Pontual	ABASTECIMENTO MANTIDO POR MEIO DE CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025012709404801	Pontual	REALIZADO DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL, APÓS PROCEDIMENTOÁGUA NORMALIZADA COM 12 MCA

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2025012709404801	Pontual	ABASTECIMENTO MANTIDO POR MEIO DE CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025012709404801	Pontual	REALIZADA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO HIDRÔMETRO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2025012709404801	Pontual	O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO MANTIDO POR MEIO DE CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025012709404801	Pontual	ABASTECIMENTO MANTIDO POR MEIO DE CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025012709404801	Pontual	O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2025012709404801	Pontual	ABASTECIMENTO MANTIDO POR MEIO DE CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025012709404801	Pontual	O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2025012709404801	Pontual	ABASTECIMENTO MANTIDO POR MEIO DE CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025012709404801	Pontual	REALIZADO A SUBSTIUIÇÃO DO HD. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2025012709404801	Pontual	REALIZADO A DESOBSTRUÇÃO DO HD. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2025020515355501	Pontual	O HIDRÔMETRO ESTAVA OBSTRUÍDO. REALIZADA SUBSTITUIÇÃO E GARANTIDO ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARRO-PIPA.
GUARAPARI	2025020515355501	Pontual	ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA NO DIA 17/01/2025. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 14 MCA EM 19/01/2025.
GUARAPARI	2025020515355501	Pontual	O HIDRÔMETRO ESTAVA OBSTRUÍDO. REALIZADA SUBSTITUIÇÃO E GARANTIDO ABASTECIMENTO POR

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			MEIO DE CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025020515355501	Pontual	VAZAMENTO NO CAVALETE ELIMINADO EM 19/01/2025. NO DIA SEGUINTE, CONSTATOU-SE OBSTRUÇÃO NO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE ENTRE 9 E 14 MCA NOS DIAS 25 E 26/01/2025.
GUARAPARI	2025020515355501	Pontual	ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA NO PERÍODO.
GUARAPARI	2025020515355501	Pontual	MORADOR AUSENTE DURANTE AS VISTORIAS REALIZADAS EM 22 E 24/01/2025. ENTRETANTO, FOI AGENDADO ABASTECIMENTO POR CARRO-PIPA.
GUARAPARI	2025020515355501	Pontual	ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA NO DIA 23/01/2025. FEITA NOVA VERIFICAÇÃO EM 25/01/2025, MAS NÃO FOI NECESSÁRIO O ENVIO DE CARRO-PIPA, PORQUE O RESERVATÓRIO DO IMÓVEL ESTAVA CHEIO.
GUARAPARI	2025020515355501	Pontual	ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA NO PERÍODO.
GUARAPARI	2025020515355501	Pontual	CARRO-PIPA DISPONIBILIZADO NOS DOIS DIAS. VERIFICOU-SE QUE O HIDRÔMETRO ESTAVA OBSTRUÍDO, EM 25/01/2025. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025020515355501	Pontual	O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025020515355501	Pontual	ABASTECIMENTO GARANTIDO POR CARRO-PIPA NO PERÍODO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2025021710474301	Pontual	A VISTORIA CONSTATOU QUE O REGISTRO DO PADRÃO ESTAVA FECHADO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS SUA ABERTURA.
GUARAPARI	2025021710474301	Pontual	O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA OBSTRUÍDO. ATENDIMENTO POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025021710474301	Pontual	A VISTORIA CONSTATOU QUE O HIDRÔMETRO ESTAVA OBSTRUÍDO. ATENDIMENTO POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025021710474301	Pontual	A VISTORIA CONSTATOU QUE O HIDRÔMETRO ESTAVA OBSTRUÍDO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 40 MCA, EM 06/02/2025, APÓS A CONCLUSÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025021710474301	Pontual	A VISTORIA CONSTATOU QUE O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA COM VAZAMENTO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 42 MCA APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025030610311401	Pontual	ABASTECIMENTO DEFICIENTE NO HORÁRIO DE PICO DE CONSUMO. ATENDIMENTO POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 24MCA, EM 28/02/2025.
GUARAPARI	2025030610311401	Pontual	O HIDRÔMETRO ESTAVA OBSTRUÍDO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 16 MCA, NOS DIAS 19, 20 E 24/02/2025.
GUARAPARI	2025030610311401	Pontual	A VISTORIA VERIFICOU QUE O HIDRÔMETRO ESTAVA OBSTRUÍDO, NOS DIA 24, 25 E 28/02/2025. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 7 MCA, NO PRIMEIRO DIA E 20 MCA, NO SEGUNDO, APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANTENÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			ALÉM DISSO, FOI REALIZADO ATENDIMENTO POR CARRO-PIPA PARA REFORÇAR O ABASTECIMENTO.
GUARAPARI	2025030610311401	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025030610311401	Pontual	O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA OBSTRUÍDO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 16 MCA, APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. REALIZADO ATENDIMENTO POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025031811364801	Pontual	ALTA DEMANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. ABASTECIMENTO REALIZADO POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025031811364801	Pontual	ALTA DEMANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. REALIZADO ATENDIMENTO POR CARRO-PIPA NOS DIAS 02 E 03/03/2025. NO DIA SEGUINTE, O ABASTECIMENTO ESTAVA NORMALIZADO COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 10 MCA.
GUARAPARI	2025031811364801	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. ATENDIMENTO POR CARRO-PIPA EM 02/03/2025. ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 10MCA, NO MESMO DIA, E 20 MCA NO DIA SEGUINTE.
GUARAPARI	2025031811364801	Pontual	ALTA DEMANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. ATENDIMENTO POR CARRO-PIPA NO DIA 03/03/2025. ABASTECIMENTO NORMALIZADO A PARTIR DO DIA SEGUINTE.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2025031811364801	Pontual	ALTA DEMANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. ATENDIMENTO POR CARRO-PIPA NOS DOIS DIAS.
GUARAPARI	2025031811364801	Pontual	REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 32 MCA EM 06/03/2025. NO DIA 16/03/2025, O ABASTECIMENTO FICOU COMPROMETIDO, EM DECORRÊNCIA DE VAZAMENTO NA ADUTORA DO RIO BENEVENTE. A REGIÃO FOI ATENDIDA POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025031811364801	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 32 MCA APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025040110590701	Pontual	REFLEXO DO VAZAMENTO NA ADUTORA DO RIO BENEVENTE. A REGIÃO FOI ATENDIDA POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA, QUE SE DEU DE FORMA GRADUAL. NO DIA 19/03/2025 FOI NECESSÁRIO SUSPENDER O ABASTECIMENTO PARA EXECUTAR UMA SUBSTITUIÇÃO DE REDE, MAS O IMÓVEL FOI ATENDIDO POR CARRO-PIPA NOVAMENTE.
GUARAPARI	2025040110590701	Pontual	O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA OBSTRUÍDO. REALIZADA DESCARGA NA REDE E NO CAVALETE RESPECTIVO NOS DIAS 19 E 24/03/2025. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 15 MCA NO PERÍODO.
GUARAPARI	2025040110590701	Pontual	REFLEXO DO VAZAMENTO DE REDE NO BAIRRO SÃO GABRIEL. REALIZADO ATENDIMENTO POR CARRO-PIPA NOS DIAS 21 E 22/03/2025.
GUARAPARI	2025040110590701	Pontual	A ZELADORA DO EDIFÍCIO INFORMOU QUE O ABASTECIMENTO ESTAVA NORMAL NO MOMENTO DA VISTORIA, QUE FOI DISPENSADA.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2025040110590701	Pontual	O MORADOR QUE RECEPCIONOU A EQUIPE INFORMOU QUE O ABASTECIMENTO ESTAVA NORMAL NO MOMENTO DA VISTORIA.
GUARAPARI	2025040110590701	Pontual	NÃO HOUVE INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. O CLIENTE REGISTROU SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA VIA PÚBLICA. NO ENTANTO, EM VISTORIA REALIZADA EM 25/03/2025, CONSTATOU-SE QUE NÃO HAVIA VAZAMENTO NO LOCAL.
GUARAPARI	2025040110590701	Pontual	O CAVALETE ESTAVA OBSTRUÍDO. REGISTRO DE PRESSÃO IGUAL A 17 MCA APÓS A REALIZAÇÃO DE DESCARGA.
GUARAPARI	2025042309314001	Pontual	REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 32 MCA EM 01/04/2024. NO ENTANTO, IDENTIFICOU-SE A NECESSIDADE DE REALIZAR DESOBSTRUÇÃO DO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, NO DIA 03/04/2025.
GUARAPARI	2025042309314001	Pontual	OCORRÊNCIA ENCAMINHADA PARA INVESTIGAÇÃO EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA. HÁ PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM CURSO COM O INTUITO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR ATENDIMENTO POR MEIO DE CARRO-PIPA PORQUE O IMÓVEL NÃO POSSUI RESERVATÓRIO.
GUARAPARI	2025042309314001	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2025042309314001	Pontual	CONSTATADA OBSTRUÇÃO NO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA. HÁ PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM CURSO COM O INTUITO DE GARANTIR A CONTITNUIDADE DOS SERVIÇOS.
GUARAPARI	2025042309314001	Pontual	IDENTIFICADO VAZAMENTO NÃO VISÍVEL NO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL. NÃO FOI POSSÍVEL EXECUTAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA. HÁ PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM CURSO COM O INTUITO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.
GUARAPARI	2025042309314001	Pontual	OCORRÊNCIA ENCAMINHADA PARA INVESTIGAÇÃO EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA. HÁ PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM CURSO COM O INTUITO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.
GUARAPARI	2025042309314001	Pontual	REFLEXO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025042309314001	Pontual	CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O REGISTRO DO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025050614424401	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025050614424401	Pontual	O HIDRÔMETRO ESTAVA OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. O CLIENTE DISPENSOU CARRO-PIPA.
GUARAPARI	2025050614424401	Pontual	O HIDRÔMETRO ESTAVA OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO REFORÇADO POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025050614424401	Pontual	O ABASTECIMENTO FOI SUSPENSO PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. REALIZADO ATENDIMENTO POR CARRO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2025050614424401	Pontual	O RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL ESTAVA OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025050614424401	Pontual	NO DIA 26/04/2025, CONSTATOU-SE QUE O ABASTECIMENTO ESTAVA COM PRESSÃO BAIXA DEVIDO A VAZAMENTO DE REDE. A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA SE DEU GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025060211145301	Pontual	O HIDRÔMETRO (HD) ESTAVA OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A LIMPEZA DA TELA DO HD.
GUARAPARI	2025060211145301	Pontual	OBSTRUÇÃO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025060211145301	Pontual	O CAVALETE É INTERNO E OS MORADORES ESTAVAM AUSENTES NO MOMENTO DA VISTORIA. NO ENTANTO, VIZINHOS RELATARAM QUE O ABASTECIMENTO ESTAVA NORMAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2025061612204101	NÃO PROGRAMADO (A)	ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO EM REDE DN50 PROVOCADO PELAS OBRAS DA "ES GÁS". FORAM FECHADOS OS TRÊS REGISTROS DE REDE DA "PRAÇA DOS GOLFINHOS" E HOUVE A REALIZAÇÃO DE MANOBRAS OPERACIONAIS.
GUARAPARI	2025062316471601	Pontual	A VISTORIA IDENTIFICOU A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O HIDRÔMETRO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025062316471601	Pontual	O RAMAL E O HIDRÔMETRO QUE ABASTECEM O IMÓVEL ESTAVAM OBSTRUÍDOS. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025070114225101	Pontual	HAVIA OBSTRUÇÃO NO HIDRÔMETRO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE ENTRE 16 E 18 MCA, APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025070114225101	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025070114225101	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE E DANOS AO HIDRÔMETRO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025070114225101	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 20 MCA, APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2025070912031301	NÃO PROGRAMADO (A)	FECHADA A DISTRIBUIÇÃO DA "ETA GUARAPARI" PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO EM REDE DN500 NO BAIRRO SOL NASCENTE.
GUARAPARI	2025071613263701	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025071613263701	Pontual	MUDANÇA DE DERIVAÇÃO PARA NOVA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA NOVA LIGAÇÃO DE ÁGUA.
GUARAPARI	2025071613263701	Pontual	A VISTORIA REALIZADA EM 03/07/2025 CONSTATOU ABASTECIMENTO NORMAL COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 12 MCA. NO ENTANTO, EM 08/07/2025 HOUVE REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA, CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA OPERACIONAL, PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. NÃO FOI POSSÍVEL ATENDER O IMÓVEL COM CARRO-PIPA DEVIDO A DIFICULDADE DE ACESSO DA REGIÃO. A NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO SE DEU GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025071613263701	Pontual	A VISTORIA REALIZADA EM 04/07/2025 CONSTATOU ABASTECIMENTO NORMAL COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 20 MCA. NO ENTANTO, EM 08/07/2025 HOUVE REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA, CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA OPERACIONAL, PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. A NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO SE DEU GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2025071613263701	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. A NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO SE DEU GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. A VISTORIA REALIZADA EM 16/07/2025 CONSTATOU ABASTECIMENTO NORMAL COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 10 MCA.
GUARAPARI	2025071613263701	Pontual	VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025071613263701	Pontual	FURTO DE HIDRÔMETRO (HD). ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A INSTALAÇÃO DO NOVO HD.
GUARAPARI	2025071613263701	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE, CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA OPERACIONAL. A NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO SE DEU GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025071613263701	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTOS DE REDE, CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA OPERACIONAL. A NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO SE DEU GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025071613263701	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE, CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA OPERACIONAL. O ABASTECIMENTO DA REGIÃO TAMBÉM FOI AFETADO PELA NECESSIDADE DE EXECUTAR INTERLIGAÇÃO DE REDES. POR ESSE MOTIVO, FOI REALIZADO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			ATENDIMENTO POR CARRO-PIPA. A NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO SE DEU GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025071613263701	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE, CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA OPERACIONAL. A NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO SE DEU GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 11 MCA NO DIA 12/07/2025.
GUARAPARI	2025071613263701	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE, CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA OPERACIONAL. ALÉM DISSO, A VISTORIA REALIZADA EM 11/07/2025 CONSTATOU QUE O REGISTRO DO CAVALETE ESTAVA FECHADO. A NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO SE DEU GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025080614385201	Pontual	REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO DO CAVALETE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025080614385201	Pontual	REALIZADAS MANOBRAS OPERACIONAIS PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO. NO ENTANTO, O IMÓVEL NÃO POSSUI RESERVATÓRIO INTERNO.
GUARAPARI	2025080614385201	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025080614385201	Pontual	PADRÃO INTERNO E MORADOR AUSENTE NO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			MOMENTO DA VISTORIA.
GUARAPARI	2025080614385201	Pontual	PARALISAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) PONTA DE FRUTA DEVIDO A PROBLEMA ELÉTRICO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 20 MCA.
GUARAPARI	2025080614385201	Pontual	REALIZADA DESCARGA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A REGIÃO DEVIDO A PROBLEMA DE OBSTRUÇÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025080614385201	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025080614385201	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025080614385201	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 18 MCA.
GUARAPARI	2025080614385201	Pontual	O HIDRÔMETRO ESTAVA OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 22 MCA.
GUARAPARI	2025080614385201	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025080614385201	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025080614385201	Pontual	HIDRÔMETRO SUBSTITUÍDO DEVIDO A FURTO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2025081811464801	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR VISTORIA, PORQUE O CAVALETE É INTERNO, NÃO HAVIA MORADOR NO LOCAL E NÃO HÁ REGISTRO DE OUTRAS RECLAMAÇÕES.
GUARAPARI	2025090113503001	Pontual	O REGISTRO DO PADRÃO ESTAVA FECHADO. ABASTECIMENTO NORMAL COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 15 MCA.
GUARAPARI	2025090113503001	Pontual	VAZAMENTO DE ÁGUA ELIMINADO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2025090113503001	Pontual	REALIZADA MANOBRA OPERACIONAL PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO NA REGIÃO. REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 20 MCA APÓS ISSO.
GUARAPARI	2025090113503001	Pontual	VAZAMENTO DE RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 24 MCA.
GUARAPARI	2025090113503001	Pontual	VAZAMENTO DE RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025090113503001	Pontual	O RAMAL ESTAVA DOBRADO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025090113503001	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025091609571101	Pontual	REFLEXO DE INTERLIGAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2025091609571101	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 10 MCA APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2025100109453901	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025100109453901	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025100109453901	Pontual	REFLEXO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025100109453901	Pontual	CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE DESLOCAR O PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2025100911474901	NÃO PROGRAMADO (A)	FECHADOS REGISTROS NAS RUAS CARLOS LINDEMBERG E PADRE ANCHIETA PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2025101715070301	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL 18 MCA.
GUARAPARI	2025101715070301	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2025101715070301	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 35 MCA.
GUARAPARI	2025101715070301	Pontual	REFLEXO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025101715070301	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025101715070301	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025101715070301	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A VERIFICAÇÃO DE ABASTECIMENTO, PORQUE O PADRÃO É INTERNO E O CLIENTE NÃO ATENDEU AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.
GUARAPARI	2025101715070301	Pontual	REFLEXO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025101715070301	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A VERIFICAÇÃO DE ABASTECIMENTO, PORQUE O PADRÃO É INTERNO E O CLIENTE NÃO ATENDEU.
GUARAPARI	2025101715070301	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025101715070301	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025101715070301	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A VERIFICAÇÃO DE ABASTECIMENTO, PORQUE O PADRÃO É INTERNO E

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			O CLIENTE NÃO ATENDEU.
GUARAPARI	2025101715070301	Pontual	REGISTRO DO CAVALETE SUBSTITUÍDO A PEDIDO DO CLIENTE. ABASTECIMENTO NORMAL.
GUARAPARI	2025101715070301	Pontual	A BOMBA QUE ABASTECE O BAIRRO APRESENTOU PROBLEMA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025101715070301	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A VERIFICAÇÃO DE ABASTECIMENTO, PORQUE O PADRÃO É INTERNO E O CLIENTE NÃO ATENDEU.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR VISTORIA, PORQUE O HIDRÔMETRO É INTERNO E O IMÓVEL ESTAVA VAZIO.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR VISTORIA, PORQUE O HIDRÔMETRO É INTERNO.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	REFLEXO DA SUSPENSÃO DO SISTEMA PARA REALIZAR INTERLIGAÇÃO DE REDE NA ETA IRIRI. O ABASTECIMENTO FOI NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR VISTORIA, PORQUE O HIDRÔMETRO É INTERNO.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	RAMAL OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR VISTORIA, PORQUE O HIDRÔMETRO É INTERNO E O IMÓVEL ESTAVA VAZIO.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR VISTORIA, PORQUE O HIDRÔMETRO É INTERNO E O IMÓVEL ESTAVA VAZIO.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE ENTRE 10 E 13 MCA, NO PERÍODO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR VISTORIA, PORQUE O HIDRÔMETRO É INTERNO. NO ENTANTO, O IMÓVEL VIZINHO ESTAVA COM ABASTECIMENTO NORMAL, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 20 MCA.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A LIMPEZA.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO NA REDE DN75, PROVOCADO POR OBRA DA PREFEITURA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL 15 MCA.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 30 MCA.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR VISTORIA, PORQUE O HIDRÔMETRO É INTERNO E O IMÓVEL ESTAVA VAZIO.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR VISTORIA, PORQUE O HIDRÔMETRO É INTERNO. NO ENTANTO, OS IMÓVEIS VIZINHOS ESTAVAM COM ABASTECIMENTO NORMAL, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 20 MCA.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 20 MCA.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	RAMAL OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR VISTORIA, PORQUE O HIDRÔMETRO É INTERNO E O IMÓVEL ESTAVA VAZIO.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR VISTORIA, PORQUE O HIDRÔMETRO É INTERNO.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	REGISTRO FECHADO. ABASTECIMENTO NORMAL, COM 23 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025110409533001	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2025111816162301	Pontual	DEMANDA ENCAMINHADA PARA SONDAGEM NO RAMAL. ABASTECIMENTO MANTIDO POR CARRO PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2025111816162301	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 15 MCA.
GUARAPARI	2025111816162301	Pontual	CAVALETE OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 25 MCA.
GUARAPARI	2025111816162301	Pontual	RAMAL OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2025120114142101	Pontual	ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REALIZAÇÃO DE MANOBRAS OPERACIONAIS, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 19 MCA.
GUARAPARI	2025120114142101	Pontual	ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REALIZAÇÃO DE MANOBRAS OPERACIONAIS.
GUARAPARI	2025120114142101	Pontual	ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REALIZAÇÃO DE MANOBRAS OPERACIONAIS, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE ENTRE 25 E 29 MCA, NO PERÍODO.
GUARAPARI	2025120114142101	Pontual	ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REALIZAÇÃO DE MANOBRAS OPERACIONAIS.
GUARAPARI	2025120114142101	Pontual	ABASTECIMENTO SUSPENSO PARA REALIZAÇÃO DE MANOBRAS OPERACIONAIS. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2025120114142101	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025120114142101	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR VISTORIA, PORQUE NÃO HAVIA MORADOR NO LOCAL E A CLIENTE NÃO ATENDEU O TELEFONE.
GUARAPARI	2025120114142101	Pontual	VAZAMENTO NO CAVALETE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025120114142101	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 19 MCA.
GUARAPARI	2025121708582201	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL ACESSAR O HIDRÔMETRO, MAS O ABASTECIMENTO ESTAVA NORMAL, CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE.
GUARAPARI	2025121708582201	Pontual	REALIZADAS MANOBRAS OPERACIONAIS PARA

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			MELHORAR O ABASTECIMENTO NO BAIRRO.
GUARAPARI	2025121708582201	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL ACESSAR O HIDRÔMETRO (INTERNO).
GUARAPARI	2025121708582201	Pontual	REFLEXO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025121708582201	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM 35 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2025121708582201	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL ACESSAR O HIDRÔMETRO.
GUARAPARI	2025121708582201	Pontual	PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO, COM 17 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2025121708582201	Pontual	REGISTRO SUBSTITUÍDO. ABASTECIMENTO NORMAL APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2025121708582201	Pontual	PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO, COM 18 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2025121708582201	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025121708582201	Pontual	REFLEXO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025121708582201	Pontual	REFLEXO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM 20 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2025121708582201	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2025121708582201	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM 15 MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2025121708582201	Pontual	NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A VERIFICAÇÃO PORQUE O IMÓVEL ESTAVA SEM HIDRÔMETRO (LIGAÇÃO DIRETA). DEMANDA ENCAMINHADA PARA PESQUISA DE IRREGULARIDADE.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL E NO PADRÃO QUE ABASTECE O IMÓVEL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			COMO MEDIDA EMERGENCIAL.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			COMO MEDIDA EMERGENCIAL.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	O CONSUMO EXCEPCIONALMENTE ELEVADO NO PERÍODO DE VERÃO, DEVIDO INTENSA OCUPAÇÃO DA CIDADE, CAUSOU DESPRESSURIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA, MESMO COM O REFORÇO OPERACIONAL E COM O SISTEMA FUNCIONANDO A PLENA CAPACIDADE. PARA ESSES CASOS, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÃO-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO."

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026010808193501	Pontual	A CESAN INFORMA QUE DEVIDO A RECENTE ONDA DE CALOR, E TEMPERATURAS COM 5ºC ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO, CONFORME ALERTA DO INMET PUBLICADO EM 26/12/25, QUE DEVIDO AO RECESSO PROLONGADO DE FINAL DE ANO E O AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO, PODEM SER OBSERVADAS DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, EM ALGUNS MOMENTOS DO DIA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E MAIS AFASTADAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO REFORÇADO POR CAMINHÃO-PIPA E NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO REFORÇADO POR CAMINHÃO-PIPA E NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	REALIZADA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO HIDRÔMETRO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS ISSO, FORAM DISPONIBILIZADOS CAMINHÕES-PIPA COMO MEDIDA EMERGENCIAL.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	FOI REALIZADA A ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO NO PADRÃO. COMO MEDIDA EMERGENCIAL PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO, FOI DISPONIBILIZADO CAMINHÃO-PIPA.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	APÓS VISTORIA, CONSTATOU-SE QUE O REGISTRO DO PADRÃO ENCONTRAVA-SE FECHADO, OCASIONANDO A INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO. O FORNECIMENTO FOI NORMALIZADO APÓS A ABERTURA DO REGISTRO. COMO MEDIDA EMERGENCIAL, FOI DISPONIBILIZADO CAMINHÃO-PIPA.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	ELIMINADO VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	REFLEXO DA SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	REALIZADA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026020916105201	Pontual	TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA PARA O PERÍODO SOMADAS AO AUMENTO DA POPULAÇÃO PROVOCARAM DESABASTECIMENTOS TEMPORÁRIOS DURANTE O DIA. ESSAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS PROVOCARAM O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DAS TUBULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS DE MAIOR ALTITUDE E LOCALIDADES MAIS AFASTADAS. COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DIRETAMENTE AFETADOS, FOI ADOTADO O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA EM PONTOS ESPECÍFICOS, COM O OBJETIVO DE MITIGAR A FALTA DE ÁGUA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026021314023201	Pontual	ABASTECIMENTO NORMAL, CONFORME VISTORIAS REALIZADAS NOS DIAS 16 E 26. OS RESERVATÓRIOS ESTAVAM CHEIOS, POR ISSO NÃO HOUVE NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DE CAMINHÃO-PIPA.
GUARAPARI	2026021314023201	Pontual	BAIXA PRESSÃO NO ABASTECIMENTO. REALIZADO REFORÇO DO ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARRO-PIPA.
GUARAPARI	2026021314023201	Pontual	BAIXA PRESSÃO NO ABASTECIMENTO, NO ENTANTO O CLIENTE RECUSOU ABASTECIMENTO POR CARRO-PIPA NO DIA 17. ABASTECIMENTO NORMALIZADO EM 19/01/2026, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 10MCA.
GUARAPARI	2026021314023201	Pontual	BAIXA PRESSÃO NO ABASTECIMENTO. REALIZADO REFORÇO DO ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARRO-PIPA.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026021314023201	Pontual	ABASTECIMENTO SUSPENSO PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE REDE NA RUA OSÓRIO PINTO TAVARES. SISTEMA NORMALIZADO GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2026021314023201	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A LIMPEZA, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE IGUAL A 50MCA.
GUARAPARI	2026021314023201	Pontual	BAIXA PRESSÃO NO ABASTECIMENTO. NO ENTANTO, NÃO FOI POSSÍVEL REFORÇAR O ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARRO-PIPA DEVIDO A DIFICULDADE DE ACESSO AO RESERVATÓRIO.
GUARAPARI	2026021314023201	Pontual	RAMAL OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2026022014452901	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS LIMPEZA, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE ENTRE 26 E 35MCA.
GUARAPARI	2026022014452901	Pontual	O REGISTRO DO CAVALETE FOI SUBSTITUÍDO. ABASTECIMENTO NORMAL COM PRESSÃO ENTRE 20 E 24MCA NO PERÍODO.
GUARAPARI	2026022014452901	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS LIMPEZAS, COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE ENTRE 24 E 34MCA NO PERÍODO.
GUARAPARI	2026022014452901	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO COM REGISTRO DE PRESSÃO NO CAVALETE ENTRE 6 E 10MCA NO PERÍODO. APESAR DISSO, O ABASTECIMENTO FOI REFORÇADO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026022014452901	Pontual	PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO REFORÇADO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2026022014452901	Pontual	PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA VRP DO BAIRRO IPIRANGA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO, COM 12MCA DE PRESSÃO, APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2026022014452901	Pontual	PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO REFORÇADO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO.
GUARAPARI	2026022014452901	Pontual	PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. PORÉM, NÃO FOI POSSÍVEL ATENDIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA, PORQUE O IMÓVEL NÃO POSSUI RESERVATÓRIO.
GUARAPARI	2026030210254501	Pontual	A LOCALIDADE APRESENTOU BAIXA PRESSÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM FUNÇÃO DO PERÍODO QUE CORRESPONDE ÀS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, QUANDO HÁ AUMENTO SAZONAL DE CONSUMO. COMO MEDIDA EMERGENCIAL, FOI OFERTADO ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2026030210254501	Pontual	A LOCALIDADE APRESENTOU BAIXA PRESSÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM FUNÇÃO DO PERÍODO QUE CORRESPONDE ÀS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, QUANDO HÁ AUMENTO SAZONAL DE CONSUMO. COMO MEDIDA EMERGENCIAL, FOI OFERTADO ATENDIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			ACESSAR O RESERVATÓRIO. DURANTE VISTORIA REALIZADA EM 27/02/2026, CONSTATOU-SE ABASTECIMENTO NORMAL, COM 12MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2026030210254501	Pontual	A LOCALIDADE APRESENTOU BAIXA PRESSÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM FUNÇÃO DO PERÍODO QUE CORRESPONDE ÀS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, QUANDO HÁ AUMENTO SAZONAL DE CONSUMO. COMO MEDIDA EMERGENCIAL, FOI OFERTADO ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL ACESSAR O RESERVATÓRIO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS DESCARGA DE REDE EXECUTADA DIA 25.
GUARAPARI	2026030210254501	Pontual	A LOCALIDADE APRESENTOU BAIXA PRESSÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM FUNÇÃO DO PERÍODO QUE CORRESPONDE ÀS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, QUANDO HÁ AUMENTO SAZONAL DE CONSUMO. COMO MEDIDA EMERGENCIAL, FOI OFERTADO ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.
GUARAPARI	2026030210254501	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM 20MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2026031708470501	Pontual	A REGIÃO POSSUI SETORIZAÇÃO E A VISTORIA REALIZADA EM 04/03 CONSTATOU DESPRESSURIZAÇÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A REALIZAÇÃO DE MANOBRAS.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026031708470501	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2026031708470501	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM 35MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2026031708470501	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A LIMPEZA, COM 25MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2026031708470501	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM 22MCA DE PRESSÃO.
GUARAPARI	2026031708470501	Pontual	DESPRESSURIZAÇÃO NA PARTE ALTA DO BAIRRO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A REALIZAÇÃO DE MANOBRAS OPERACIONAIS.
GUARAPARI	2026040217451101	NÃO PROGRAMADO (A)	EAT CONCHA D'OSTRA: PARALISADA DEVIDO À FALTA DE FASE.
GUARAPARI	2026040811091501	Pontual	OBSTRUÇÃO NO HIDRÔMETRO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO, COM 20MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE APÓS A LIMPEZA.
GUARAPARI	2026040811091501	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA OCORREU GRADATIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2026040811091501	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO RESERVATÓRIO ELEVADO DO IPIRANGA. TAMBÉM HOUVE VAZAMENTO NO RAMAL QUE ABASTECE O IMÓVEL.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.
GUARAPARI	2026041610403101	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS DESCARGA, COM PRESSÃO ENTRE 25 E 30MCA.
GUARAPARI	2026041610403101	Pontual	RAMAL OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS DESCARGA, COM PRESSÃO ENTRE 18 E 28MCA.
GUARAPARI	2026041610403101	Pontual	VAZAMENTO NO PADRÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS MANUTENÇÃO, COM 22MCA DE PRESSÃO.
GUARAPARI	2026041610403101	Pontual	REFLEXO DA EXECUÇÃO DE OBRA PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO. ESTE FOI MANTIDO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA ATÉ SUA NORMALIZAÇÃO, QUE SE DEU APÓS A RELIGAÇÃO DO RAMAL À REDE DE DISTRIBUIÇÃO.
GUARAPARI	2026041610403101	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS DESCARGA, COM 16MCA DE PRESSÃO.
GUARAPARI	2026041610403101	Pontual	RAMAL OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS DESCARGA, COM PRESSÃO ENTRE 18 E 28MCA.
GUARAPARI	2026050511331801	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO E VAZAMENTO DE RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2026050511331801	Pontual	REFLEXO DE ROMPIMENTO DE REDE OCASIONADO POR OBRA DA PREFEITURA. ABASTECIMENTO REFORÇADO POR CAMINHÃO-PIPA ATÉ A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026050511331801	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA EXECUTAR INTERLIGAÇÃO E CAPEAMENTO DE REDE NA PRAIA DO MORRO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2026051911451101	Pontual	REFLEXO DE NOVA LIGAÇÃO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO, COM 24MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE.
GUARAPARI	2026060815052801	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2026060815052801	Pontual	ABASTECIMENTO SUSPENSO TEMPORARIAMENTE DEVIDO A EXECUÇÃO DE OBRA PELA SANIT. CAMINHÃO PIPA ENCAMINHADO AO IMÓVEL PARA MANTER O ABASTECIMENTO ATÉ A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2026061611304401	Pontual	REGISTRO DO CAVALETE DANIFICADO. ABASTECIMENTO NORMAL COM 16MCA DE PRESSÃO, APÓS SUA SUBSTITUIÇÃO.
GUARAPARI	2026061611304401	Pontual	REFLEXO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PELA SANIT. REALIZADA LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO ATÉ A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2026061611304401	Pontual	ABASTECIMENTO NORMAL COM 20MCA DE PRESSÃO NO CAVALETE. NO DIA 10/06/2026, O ABASTECIMENTO FOI SUSPENSO PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE.
GUARAPARI	2026061611304401	Pontual	REFLEXO DA PARALISAÇÃO DO SISTEMA PARA EXECUTAR INTERLIGAÇÃO DE REDES. FOI ENCAMINHADO CAMINHÃO-PIPA PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO POR SE TRATAR DE ESCOLA.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
GUARAPARI	2026070314120501	Pontual	FILTRO DO HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS LIMPEZA, COM PRESSÃO ENTRE 30 E 35MCA NO CAVALETE.
GUARAPARI	2026070314120501	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2026070314120501	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL E REGISTRO DO CAVALETE COM DEFEITO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2026071610580101	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A LIMPEZA DO FILTRO, COM PRESSÃO ENTRE 15 E 26MCA, NO PERÍODO.
GUARAPARI	2026071610580101	Pontual	SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
GUARAPARI	2026071610580101	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A LIMPEZA DO FILTRO, COM PRESSÃO ENTRE 10 E 24MCA, NO PERÍODO.
GUARAPARI	2026071610580101	Pontual	HIDRÔMETRO OBSTRUÍDO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A LIMPEZA DO FILTRO, COM PRESSÃO ENTRE 20 E 22MCA, NO PERÍODO.
GUARAPARI	2026071610580101	Pontual	VAZAMENTO NO RAMAL. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS A MANUTENÇÃO.
GUARAPARI	2026071610580101	Pontual	SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA TERCEIRIZADA. O ABASTECIMENTO DA REGIÃO FOI REFORÇADO POR MEIO CAMINHÃO-PIPA E NORMALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO.

7. AGENDA REGULATÓRIA

A Lei Federal Nº 11.445/2007 estabeleceu que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), passou a ter a competência para editar normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, com base em sua Agenda Regulatória.

A Agenda Regulatória é um instrumento fundamental de planejamento, gestão e participação pública que confere transparência e previsibilidade ao processo regulatório. Trata-se de uma ferramenta de governança que determina os temas prioritários para o processo normativo, direcionando a atuação do regulador ao definir ações e prazos para o seu cumprimento.

Com isso, o estoque regulatório da ARSP passa uma atualização para adequar-se as normas de referência da ANA visando não só atender a Legislação Federal como também aprimorar a regulação oferecendo segurança jurídica e uniformidade regulatória para a prestação dos serviços de saneamento básico nos municípios conveniados.

Além disso, cabe destacar a importância da ARSP seguir as normas da ANA também para o próprio Município, haja vista ser condição para o acesso dos entes municipais aos recursos públicos federais ou para a contratação de financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos, ou entidades da administração pública federal.

Nesse sentido, a ARSP tem seguido a sua Agenda Regulatória 2025/2027 no eixo do saneamento básico, considerando a atualização dos normativos existentes e elaboração daqueles normativos necessários para atender as diretrizes das normas de referência da ANA, aprimorando o seu estoque regulatório.

8. OUTRAS ATIVIDADES

8.1 Programa VERÃO+ARSP – Intensificação da Fiscalização no Período de Alta Temporada

Em 2025, a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), por meio da Gerência de Água e Esgoto (GAE), deu continuidade ao Programa VERÃO+ARSP, voltado à intensificação das ações fiscalizatórias nos municípios litorâneos conveniados durante a alta temporada.

No âmbito da iniciativa, foram monitorados os serviços de abastecimento de água nos municípios de Anchieta, Aracruz, Conceição da Barra e Guarapari, considerando o aumento expressivo da demanda em razão do fluxo turístico característico do período.

Durante as fiscalizações, a equipe técnica realizou a verificação da qualidade da água distribuída, a análise de dados operacionais fornecidos pelos prestadores, a avaliação da continuidade e

regularidade do abastecimento — com medições de pressão na rede —, além da adoção de providências regulatórias nos casos de não conformidade identificados.
Com essa atuação estratégica, a Agência reforçou seu papel na prevenção de desabastecimentos, na garantia da potabilidade da água e na indução de melhorias estruturais de curto, médio e longo prazo, para assegurar maior eficiência na prestação dos serviços e a proteção da saúde pública durante o período de maior demanda.

8.2 Visita ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Cesan

Com o objetivo de aprimorar a regulação, o controle e a fiscalização dos serviços de saneamento, a ARSP, por meio da GAE, realizou visita técnica ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), localizado no município da Serra, em 22 de janeiro.

A iniciativa teve como finalidade conhecer a estrutura operacional do prestador e compreender o fluxo de monitoramento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, contribuindo para a melhoria contínua da atuação regulatória.
Durante a visita, a equipe técnica conheceu a sala de comando responsável pelo acompanhamento em tempo real dos sistemas na Grande Vitória, que utiliza tecnologias como telemetria e telecomando para monitorar pontos de pressão, reservatórios, estações de tratamento e elevatórias.
A ação possibilitou maior entendimento sobre os processos operacionais da concessionária, fortalecendo a capacidade analítica da Agência para promover maior celeridade nas avaliações e contribuindo para a redução de perdas e a prevenção de desabastecimento.



8.3 Reunião com o MPES em São Mateus

A ARSP participou, em fevereiro, de reunião pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) no município de São Mateus, para tratar de questões relacionadas ao saneamento no balneário de Guriri.
A participação institucional teve como objetivo acompanhar as demandas locais, compreender a realidade do território e contribuir tecnicamente para o aprimoramento das soluções voltadas à prestação dos serviços de abastecimento de água.
Essa atuação evidencia o compromisso da Agência com o diálogo interinstitucional e com o aperfeiçoamento contínuo da atuação regulatória, visando assegurar à população o acesso a serviços adequados e de qualidade.



8.4 “Embaixadores da Inovação” do programa Startupes

Com o objetivo de impulsionar a inovação e modernizar seus processos internos, servidoras da ARSP concluíram, em 21 de fevereiro, a capacitação “Embaixadores da Inovação”, vinculada ao programa StartupES, desenvolvido pelo Laboratório de Gestão e Inovação da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. A cerimônia de certificação ocorreu no auditório da Escola de Serviço Público do Espírito Santo, reunindo os servidores certificados que passam a atuar como multiplicadores da cultura de inovação no âmbito institucional.
A iniciativa tem como propósito capacitar agentes públicos para liderarem projetos inovadores, utilizando instrumentos previstos na Lei Estadual 9.929/2019 e na Lei Complementar 182/2021 (Marco Legal das Startups), ampliando a eficiência administrativa e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Para a ARSP, a participação no programa representa um avanço estratégico na busca por soluções regulatórias mais ágeis, tecnológicas e orientadas a resultados. A formação fortalece a capacidade

institucional de implementar ferramentas inovadoras nos processos de regulação, fiscalização e controle dos serviços públicos delegados, promovendo maior eficiência, transparência e aprimoramento contínuo da atuação regulatória em benefício dos cidadãos capixabas.



8.5 Posse no COMMASAB em São Roque do Canaã

A gerente de Água e Esgoto da ARSP, Krishna Daher, e a gerente de Resíduos Sólidos, Jéssica Novelli, participaram da Primeira Reunião Ordinária do biênio 2025–2027 do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico (COMMASAB), realizada no município de São Roque do Canaã.
Durante a reunião, Krishna Daher tomou posse como conselheira titular no colegiado, enquanto Jéssica Novelli assumiu como conselheira suplente.
A participação da ARSP consolida o compromisso institucional com o fortalecimento da governança ambiental e do saneamento básico nos municípios capixabas, contribuindo tecnicamente para a formulação e o acompanhamento de políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à melhoria dos serviços prestados à população.



8.6 Reunião com equipe da Prefeitura da Serra

No início do ano, a ARSP recebeu a equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal da Serra para uma reunião de alinhamento sobre a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

O encontro teve como principal objetivo esclarecer dúvidas relacionadas à adequação do plano às novas normas de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, além de orientar quanto aos aspectos regulatórios necessários para garantir conformidade legal, qualidade na prestação dos serviços e avanço nas metas de universalização.

Isso demonstra o papel da ARSP no apoio técnico aos municípios regulados, promovendo segurança jurídica, alinhamento institucional e fortalecimento da política de saneamento básico no Espírito Santo.





8.7 Reunião com MPES em Piúma

A ARSP participou de reunião realizada em 11 de março no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no município de Piúma, com a presença de representantes da Secretaria de Desenvolvimento

Urbano (SEDURB), da Microrregião de Água e Esgoto do Espírito Santo (MRAE), da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN) e da Prefeitura Municipal.
Na ocasião, foram debatidas questões relacionadas à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município, com destaque para os encaminhamentos necessários à celebração de convênio para que a Agência passe a exercer a regulação e fiscalização dos serviços.
Diante da manifestação de interesse do município, a ARSP oficializou a CESAN para que se manifestasse, no prazo de 30 dias, acerca dos termos vigentes do instrumento de cooperação.
Até a formalização do convênio, a Agência permaneceu prestando apoio técnico ao município no fortalecimento das políticas públicas de saneamento, visando estruturar as condições para atuação regulatória plena.



8.8 Reunião entre ARSP, SEDURB e MRAE/ES - Avanços no Saneamento Básico

A ARSP realizou, em 4 de abril, reunião institucional com a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB) e a Microrregião de Águas e Esgoto do Estado do Espírito Santo (MRAE/ES) para discutir avanços e estratégias voltadas à política estadual de saneamento básico.
A reunião contou com a participação do diretor-geral da ARSP, Alexandre Ventorim; do diretor de Saneamento Básico, Mamoru Komatsu; do subsecretário de Estado de Política Estadual de Saneamento e de Apoio Regional da Sedurb, Carlos Guimarães; e do secretário Geral da MRAE/ES, Sérgio Rabello.
O encontro reforçou a importância da atuação integrada entre os órgãos para viabilizar a expansão dos serviços, especialmente em áreas não atendidas, zonas rurais e municípios com prestação precária, em consonância com as metas de universalização estabelecidas pelo Lei 14.026/2020 (Novo Marco do Saneamento).
Durante a reunião, foi destacada a relevância da prática regulatória da ARSP como instrumento de apoio ao Governo do Estado na garantia de padrões de qualidade, na promoção da expansão dos serviços e na indução de melhorias contínuas na prestação.
Também foi ressaltado o momento de fortalecimento institucional da Agência, marcado pela ampliação de sua atuação regulatória, investimentos em capacitação técnica, automatização de processos e celebração de acordos de cooperação com outras entidades reguladoras.



8.9 Debate sobre os serviços prestados pela Cesan na Comissão de Meio Ambiente na Câmara Municipal de Vitória

A ARSP participou de debate promovido pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Vitória, que teve como pauta os serviços prestados pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento no município.

Na ocasião, o diretor de Saneamento Básico da ARSP, Mamoru Komatsu, apresentou as competências institucionais da Agência aos vereadores e lideranças comunitárias presentes, esclarecendo o papel regulatório exercido na fiscalização, no acompanhamento da qualidade e na garantia da adequada prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.



8.10 Mediação Institucional para Aprimoramento dos Serviços de Saneamento em Vila Velha

A ARSP realizou, em 24 de abril, reunião de mediação entre a Prefeitura de Vila Velha e a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), com o objetivo de alinhar estratégias e aprimorar a prestação dos serviços de saneamento básico no município de Vila Velha.

O encontro foi motivado por demandas apresentadas pela administração municipal relacionadas, principalmente, a ocorrências de extravasamento de esgoto e à qualidade da recomposição asfáltica após intervenções realizadas pela concessionária. A mediação proporcionou espaço para diálogo técnico e institucional, no qual foram discutidas medidas para padronização de procedimentos, redução do tempo de resposta às ocorrências e melhoria na comunicação entre as partes.
Também foram tratadas ações voltadas à ampliação da adesão dos munícipes à rede coletora de esgotamento sanitário, bem como iniciativas para fortalecer a transparência e o fluxo de informações.
A atuação reafirmou o papel da ARSP não apenas como órgão fiscalizador, mas como instância técnica e imparcial de articulação, promovendo soluções consensuais, induzindo boas práticas regulatórias e contribuindo para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à população.



8.11 Intercâmbio Técnico com a ARSAE-MG

A ARSP realizou, entre os dias 5 e 7 de maio, visita técnica à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (ARSAE), com o objetivo de conhecer metodologias e ferramentas voltadas à modernização da atividade regulatória. A iniciativa integra o planejamento institucional para adoção de sistema de informação regulatória destinado a agilizar e qualificar os processos fiscalizatórios no âmbito da Agência.
Durante o intercâmbio, foram compartilhadas experiências relacionadas à gestão de dados, desenvolvimento de sistemas e práticas de fiscalização, permitindo à ARSP avaliar soluções já consolidadas e adaptáveis à sua realidade. A ação reforça o compromisso institucional com a inovação, a eficiência operacional e o aprimoramento contínuo da regulação dos serviços públicos delegados.



8.12 Projeto ‘Segurança Hídrica e Desenvolvimento Regional Sustentável’

A ARSP participou da “Reunião Setorial Saneamento Básico”, realizada na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, como parte do Projeto “Segurança Hídrica e Desenvolvimento Regional Sustentável” (SH-DRS). A iniciativa é coordenada pela Agência Estadual de Recursos Hídricos e pelo Instituto Jones dos Santos Neves, com participação do Laboratório de Gestão de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Regional e do Núcleo Estratégico em Água e Desenvolvimento.

O projeto tem como objetivo desenvolver ferramentas para avaliação dos níveis de segurança hídrica no contexto do desenvolvimento regional sustentável, incluindo a aplicação experimental do Modelo Conceitual MC-SHLUNC, baseado em indicadores integrados e multissetoriais.

A ARSP passou a integrar o Comitê de Acompanhamento do Projeto (CAP), ao lado de entidades representativas do setor, contribuindo com a perspectiva regulatória para a construção de indicadores e metodologias que apoiem decisões técnicas e políticas públicas.



8.13 Fortalecimento da Interlocução Institucional para Melhoria dos Serviços em Vila Velha

A ARSP promoveu, em 2 de julho, a segunda reunião de alinhamento entre a Prefeitura de Vila Velha e a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), com o objetivo de fortalecer a comunicação institucional e aprimorar a qualidade dos serviços de saneamento básico no município de Vila Velha.

A iniciativa integra a atuação mediadora da ARSP, voltada à construção de soluções equilibradas entre os interesses dos usuários, do prestador de serviços e do poder concedente. Como resultado da interlocução estruturada, observou-se avanço significativo no fluxo de comunicação e na resolutividade das demandas encaminhadas pelo município, com a maior parte das solicitações formalizadas já atendidas e as demais em fase de conclusão.



8.14 Atuação da ARSP na Construção do Conceito de Segurança Hídrica no Âmbito do Projeto SH-DRS

A ARSP participou da Oficina “Conceito de Segurança Hídrica no contexto do Setor Saneamento Básico”, realizada em 22 de outubro, como integrante do Comitê de Acompanhamento do Projeto (CAP) do eixo Saneamento Básico do Projeto “Segurança Hídrica e Desenvolvimento Regional Sustentável” (SH-DRS).

A iniciativa, coordenada pela Agência Estadual de Recursos Hídricos, pelo Instituto Jones dos Santos Neves, pelo Laboratório de Gestão de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Regional e pelo Núcleo Estratégico em Água e Desenvolvimento, teve como objetivo consolidar o conceito de segurança hídrica que norteará a aplicação experimental do Modelo Conceitual MC-SHLUNC em regiões piloto do Estado.

Durante a oficina, a ARSP contribuiu tecnicamente para o debate sobre os elementos centrais do conceito, especialmente no que se refere ao grau de atendimento sustentável das necessidades hídricas e ao nível aceitável de risco de falhas na prestação dos serviços, aspectos diretamente relacionados à continuidade, qualidade e eficiência do abastecimento de água e do esgotamento sanitário.

A participação ativa da Agência demonstrou seu compromisso com a produção de indicadores consistentes, o fortalecimento da governança regulatória e a integração entre planejamento hídrico e regulação do saneamento.



8.15 Acompanhamento da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico da Serra

A ARSP participou de reunião realizada nos dias 20 e 21 de agosto entre o município da Serra e a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), destinada à pactuação de programas, projetos e ações no âmbito da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com foco nos eixos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O encontro teve como objetivo estruturar o planejamento de ações de curto, médio e longo prazo para os sistemas de água e esgoto, assegurando a observância dos princípios legais e regulatórios do setor e a proteção do interesse público.

A participação técnica da ARSP foi fundamental para acompanhamento e indução de boas práticas no planejamento municipal, contribuindo para a consistência das metas, a melhoria contínua da prestação dos serviços e o alinhamento às diretrizes regulatórias vigentes.



8.16 ARSP, Cesan e Prefeitura de Vila Velha visitam a Estação de Tratamento de Esgoto Ulisses Guimarães

A ARSP participou, em 10 de setembro, de visita técnica à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Ulisses Guimarães, no município de Vila Velha. A agenda foi realizada a partir de demanda da Prefeitura Municipal de Vila Velha, com a participação da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN) e da Engeform Engenharia, responsável pela execução das obras em consórcio com outras empresas.

A visita teve como objetivo apurar as causas de falhas recorrentes no sistema de esgotamento sanitário da região, especialmente em períodos de chuvas intensas, que resultaram em registros de extravasamentos e alagamentos. A unidade encontrava-se em fase de ampliação e melhorias estruturais, com previsão de entrada em operação da nova configuração no curto prazo, visando aumentar a eficiência e a segurança do sistema.



8.17 Apresentação de Minuta sobre Soluções Alternativas para Universalização do Saneamento

A ARSP realizou, em 10 de outubro, reunião técnica para apresentar a minuta de resolução que disciplina as soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em conformidade com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por meio da Resolução nº 192/2024 (Norma de Referência nº 08/2024). A proposta estabelece critérios para implementação e contabilização dessas soluções para fins de cumprimento das metas de universalização.

O encontro contou com a participação da Microrregião de Águas e Esgoto do Estado do Espírito Santo (MRAE/ES), da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (SEDURB) e de Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs), promovendo alinhamento institucional sobre alternativas aplicáveis a áreas rurais, isoladas ou de difícil atendimento pelas redes convencionais.

A minuta definiu parâmetros para adoção de soluções como poços artesianos, cisternas, fossas sépticas e wetlands construídos, assegurando viabilidade técnica, econômica e regulatória, bem como sua adequada contabilização no alcance das metas previstas na Lei 14.026/2020, com horizonte até 2033.



8.18 Acompanhamento Fiscalizatório de Ocorrência Operacional em Vila Velha

A ARSP realizou, em 14 de novembro, ação de fiscalização na estação de tratamento de esgoto da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), localizada no bairro Jardim Guaranhuns, no município de Vila Velha, para apurar ocorrência de vazamento de esgoto registrada na região.
A equipe técnica acompanhou as providências adotadas pela concessionária, exercendo seu papel fiscalizatório no monitoramento de ocorrências operacionais e na verificação das medidas corretivas implementadas.



8.19 Participação em Audiência Pública sobre Serviços de Saneamento em Conceição do Castelo

A ARSP participou, em 1º de dezembro, de audiência pública realizada na Câmara Municipal de Conceição do Castelo, que teve como pauta a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Conceição do Castelo, objeto de contrato de concessão com a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN).

A participação institucional reforçou o compromisso da ARSP com a transparência, o diálogo com o poder legislativo e a sociedade, bem como com o acompanhamento da execução contratual. Durante a audiência, foram apresentados esclarecimentos sobre as competências regulatórias da Agência e debatidas demandas da comunidade relacionadas à qualidade, eficiência e expansão dos serviços.



8.20 Atuação Regulatória diante da Escassez Hídrica no Norte do Estado

A ARSP encaminhou ofícios aos municípios de São Mateus e Colatina, bem como aos respectivos prestadores — Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus e Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental — solicitando informações detalhadas sobre as medidas emergenciais e ações de contingência adotadas para enfrentamento da escassez hídrica que afetou o norte do Espírito Santo.

A Agência requisitou, no prazo de 72 horas, manifestação formal acerca das providências implementadas para assegurar a continuidade do abastecimento, ainda que sob regime de racionamento, a manutenção da qualidade da água distribuída e a adequada comunicação prévia à população sobre eventuais interrupções programadas.

As informações subsidiaram análise técnica da Gerência de Regulação de Água e Esgoto, permitindo avaliação das medidas adotadas e eventual emissão de orientações complementares.

9. CONCLUSÃO

Apresentamos neste relatório as principais atividades desenvolvidas pela ARSP no ano de 2025 no município de Guarapari, que visam atender ao estabelecido no Convênio ARSP nº 008/2017, o presente relatório visa atender a cláusula quinta, item IV. Esta Agência Reguladora se coloca à disposição do município para esclarecimentos adicionais e apuração de demandas específicas dentro da área de atuação da ARSP.