

---

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – ARSP  
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS  
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

**PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB/Nº 021/2022**

Processo: 87356104

**ASSUNTO:** Análise da Defesa Prévia apresentada pela CESAN frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº 060/2020, referente à fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água do município de Afonso Cláudio.

**1. DOS FATOS**

Após ação de fiscalização das condições técnicas e operacionais do Sistema de Abastecimento de Água operado pelo prestador de serviços no Município de Afonso Cláudio, realizada nos dias 08 e 09 de abril de 2019, foram observados procedimentos que não estão em conformidade com a legislação aplicável e/ou demais normas técnicas vigentes.

Diante do exposto, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/059/2020 (fls. 24-30) e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº060/2020 (fls. 20-22), em que foram observadas oito não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela CESAN em 24/06/2020, tendo a Defesa Prévia sido apresentada no dia 15/07/2020, por meio do ofício nº PR/003/093/2020 (fls. 33-40), que será avaliada neste parecer.

## 2. PARECER

### Quadro 2: Constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº060/2020.

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA
C1: Chicanas do floculador em mau estado de conservação nas ETAs Afonso Cláudio e Serra Pelada.	Constatação solucionada.
C2: Necessidade de limpeza nos Filtros da ETA de Afonso Cláudio.	Constatação solucionada.
C3: Há infiltrações nas paredes externas dos filtros das ETAs Afonso Cláudio e Serra Pelada, bem como no reservatório São Vicente do SAA Sede.	Constatação solucionada.
C4: Presença de restos de obras no tanque de contato da ETA de Afonso Cláudio – sede.	Constatação solucionada.
C5: Faltam identificações adequadas nas dosadoras da ETA Serra Pelada.	Constatação solucionada.
C6: Ausência de tela de proteção em dutos de ventilação no reservatório da ETA de Afonso Cláudio (400m <sup>3</sup> ) e no Reservatório de São Vicente.	Constatação solucionada.
C7: Descarga com mau fechamento na Rua Paulo Saleme em Afonso Cláudio - Sede.	Constatação solucionada.
C8: A CESAN informou que há redes de distribuição em funcionamento na faixa de 12 a 40mm, abaixo do recomendado pelas normas técnicas.	Em acompanhamento.

### **3 CONCLUSÃO**

Após análise da defesa prévia enviada pela CESAN frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/060/2020, indica-se a classificação da constatação C8 como em acompanhamento.

Com relação às demais constatações, tendo em vista as evidências apresentadas, recomenda-se a classificação como solucionadas.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ N°060/2020, após análise da defesa prévia apresentada pela CESAN.

Cumprе destacar que a análise dos processos administrativos pelos especialistas em regulação e fiscalização da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 11 de Abril de 2022.

**Louise Bussolotti**  
EPPGG – Engenharia Civil

**Priscila Ribeiro Spala**  
Especialista em Regulação e Fiscalização