
**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – ARSP
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB/Nº 043/2022

Processo: 87252007

ASSUNTO: Análise da Defesa Prévia apresentada pela CESAN frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº 077/2020, referente à fiscalização da infraestrutura e operação dos sistemas de esgotamento sanitário de Castelo.

1. DOS FATOS

Após ação de fiscalização das condições técnicas e operacionais do Sistema de Esgotamento Sanitário pelo prestador de serviços no Município de Castelo, realizada no dia 11/04/2019, foram observados procedimentos que não estão em conformidade com a legislação aplicável e/ou demais normas técnicas vigentes.

Diante do exposto, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/076/2020 (fls. 25-32) e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº077/2020 (fls. 20-23), em que foram observadas quatorze não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela CESAN em 08/07/2020, tendo o prazo sido prorrogado até o dia 19/08/2020, conforme ofício OF/ARSP/DS/Nº030/2020 (fl. 37). A Defesa Prévia foi apresentada no dia 17/08/2020, por meio do ofício nº P-CAC/001/015/2020 (fls. 41-51) e será avaliada neste parecer.

2. PARECER

Quadro 2: Constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº077/2020.

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA
C1: Muro avariado na EEEB I Niterói (Quadra).	Constatação solucionada.
C2: Ausência de bombas reserva nas seguintes unidades do S.E.S. de Castelo: EEEB I Niterói (Quadra), EEEB Niterói (Campo), EEEB F Esplanada, EEEB H Aracuí e EEEB São Miguel.	Constatação encerrada.
C3: Ausência de mecanismos de remoção de sólidos grosseiros nas seguintes unidades do S.E.S. de Castelo: EEEB I Niterói (Quadra) e EEEB Niterói (Campo).	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.
C4: Vazamento de esgoto na caixa da válvula de controle do barrilete na EEEB Niterói (Campo).	Constatação solucionada.
C5: Ausência de identificação legível da EEEB Niterói (Campo).	Constatação solucionada.
C6: Portão do abrigo do painel de controle da EEEB F Esplanada e o Portão de entrada da EEEB Niterói (Campo) demandam manutenção.	Constatação solucionada.
C7: Ausência de sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle da EEEB Aracuí.	Constatação solucionada.
C8: Gradeamentos sujos nas seguintes unidades do S.E.S. de Castelo: EEEB H Aracuí e EEEB C São Miguel (Eliruy).	Constatação solucionada.

C9: Guarda corpo quebrado na EEEB Vila Nova.	Constatação solucionada.
C10: Necessidade de melhorias no isolamento da ETE Garage.	Constatação solucionada.
C11: Transbordamento da Estação Elevatória da ETE de Castelo.	Constatação solucionada.
C12: Excesso de formação de espuma no lançamento do efluente tratado da ETE Castelo no rio.	Constatação encerrada.
C13: Havia uma bomba no pátio, fiação aparente sobre o solo e concertina fora do lugar na EEEB F Esplanada.	Constatação solucionada.
C14: Necessidade de manutenção das tampas da EEEB São Miguel.	Constatação solucionada.

3 CONCLUSÃO

Após análise da defesa prévia enviada pela CESAN frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/077/2020, para a constatação C3, recomenda-se o indeferimento defesa apresentada e aplicação da penalidade.

Com relação às demais constatações, tendo em vista as justificativas e evidências apresentadas, indica-se a classificação como solucionadas ou encerradas conforme o caso.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ N°077/2020, após análise da defesa prévia apresentada pela CESAN.

Cumprir destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 14 de junho de 2022.

Louise Bussolotti
EPPGG – Engenharia Civil

Priscila Ribeiro Spala
Especialista em Regulação e Fiscalização