

OLICITAÇÃO DE SERVIÇO No.01/13-045558-01 ! Dt-Registro: 14/01/13 15:28
 PERACIONAL - Pendente de Execução ! Dt-Recepção: 14/01/13 15:28

3400 SERVIÇOS NA REDE DE ÁGUA Unidade: 6700 VENDA NOVA IMIGRANT

Nome : CESAN Matrícula: 0000000-0
 Documento : 0 000000000000000 Telefone : 0000000000
 Logradouro: AVN 24 DE JUNHO 00000
 Bairro : SAO JOAO DE VICOSA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 Hidrômetro: - 0000000 Insc.Cad.:
 !Referência: POSTO VENTURIM

!VAZAMENTO DEÁGUA EM REDE DN50.

: Hodômetro->Inicial (1a SS): Final(Última SS):

Serviço Executado !Data(Início/Fim ! Hora

Cod-Serviço	Descrição do serviço	Data	Hora
		14 01 13	0930
			1030

!Instalado !Número: !Cap.: !Leitura:

!Retirado !Número !Cap.: !Leitura:

!Principal Causa da Obstrução:() Areia () Lixo () Outros/Não identificados
 () Placa de gordura () Bucha

!Itens complementares () Pavimentação () Pedreiro

Material	Largura	Profundidade	() Asfalto	() Calçada cimento
			() Paralelepipedo	() Calç.P.Portuguesa
			() Reposição aterro	() Retirada entulho
			() PAV-S	() Blokret
			() Outros	()

!Quantidade ! Material aplicado !Quantidade ! Material aplicado

1m TUBO PVC DUSO
 2 LUV. CORRER PVC DUSO

Informações da Descarga

!Diâmetro: !Local:()Hidrante ()Hidrômetro/Ramal ()Descarga ()Rede

!Condição da água antes :
 !Condição da água depois:

Tempos Não Produtivos

Cod-Serviço	Início	Término	Cod-Serviço	Início	Término

CESAN !SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO No.01/13-073229-01 ! Dt-Registro: 17/01/13 16:23
 !OPERACIONAL - Pendente de Execução ! Dt-Recepção: 17/01/13 16:23

Serviço: 3400 SERVIÇOS NA REDE DE ÁGUA Unidade: 6700 VENDA NOVA IMIGRANT

Cliente !Nome : CESAN Matrícula: 0000000-0
 !Documento : 0 00000000000000000000 Telefone : 00000000000
 !Logradouro: AVN 24 DE JUNHO 00000
 !Bairro : BICUIBA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 !Hidrômetro: - 0000000 Insc.Cad.:
 !Referência: SR

Observ. !VAZAMENTO EM REDE 32MM.

Veículo : Hodômetro->Inicial (1a SS): Final(Última SS):

1261 Serviço Executado !Data(Início/Fim ! Hora

Equipe !Cod-Serviço ! Descrição do serviço ! 16 01 13 ! 1345

204 ! ! ! 1405

Hid-instalado !Número: ! Cap.: !Leitura:

Hid-retirado !Número ! Cap.: !Leitura:

Principal Causa da Obstrução:() Areia () Lixo () Outros/Não identificados
 () Placa de gordura () Bucha

Serviços complementares () Pavimentação () Pedreiro

Comprimento ! Largura ! Profundidade ! () Asfalto () Calçada cimento
 ! () Paralelepipedo () Calç.P.Portuguesa
 1 ! ! ! () Reposição aterro() Retirada entulho
 2 ! ! ! () PAV-S () Blokret
 3 ! ! ! () Outros ()

Quantidade ! Material aplicado !Quantidade ! Material aplicado

2 LUVAS 32mm SOLD
 1 M TUBO 32mm SOLD
 ADESIVO

Informações da Descarga

Diâmetro: !Local:()Hidrante ()Hidrômetro/Ramal ()Descarga ()Rede

Condição da água antes :
 Condição da água depois:

Tempos Não Produtivos

Cod-Serviço ! Inicio ! Término !! Cod-Serviço ! Inicio ! Término

! ! !! ! !

ESAN !SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO No.01/13-073237-01 ! Dt-Registro: 17/01/13 16:24
 !OPERACIONAL - Pendente de Execução ! Dt-Recepção: 17/01/13 16:24

Serviço: 3600 SERVIÇOS NO CAVALETE Unidade: 6700 VENDA NOVA IMIGRANT

Cliente !Nome : POLIANA Matrícula: 0534102-7
 !Documento : 0 00000000000000000000 Telefone : 0000000000
 !Logradouro: AVN NONA VITORIA 00000 RESIDENCIA
 !Bairro : SAO JOAO DE VICOSA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 !Hidrômetro: Y10N184460 - 0000132 Insc.Cad.: 114-0050-0160-00-2
 !Referência: SR

Observ. !VAZAMENTO EM KIT CAVALETE.

1538893

Veículo : Hodômetro->Inicial (1a SS): Final(Última SS):

1261 Serviço Executado !Data(Início/Fim ! Hora

Equipe !Cod-Serviço ! Descrição do serviço ! 15 01 13 ! 0950

204 ! ! ! ! 1005

Hid-instalado !Número: ! Cap.: !Leitura: 0162

Hid-retirado !Número ! Cap.: !Leitura:

Principal Causa da Obstrução:() Areia () Lixo () Outros/Não identificados
 () Placa de gordura () Bucha

Serviços complementares () Pavimentação () Pedreiro

Comprimento ! Largura ! Profundidade ! () Asfalto () Calçada cimento
 ! () Paralelepipedo () Calç.P.Portuguesa
 1 ! ! ! () Reposição aterro () Retirada entulho
 2 ! ! ! () PAV-S () Blokret
 3 ! ! ! () Outros ()

Quantidade ! Material aplicado !Quantidade ! Material aplicado

1 TUBETE CURTO

1 FITA

Informações da Descarga

Diâmetro: !Local:()Hidrante ()Hidrômetro/Ramal ()Descarga ()Rede

Condição da água antes :

Condição da água depois:

Tempos Não Produtivos

Cod-Serviço ! Início ! Término !! Cod-Serviço ! Início ! Término

! ! !! ! !

! SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO No.01/13-075794-01 ! Dt-Registro: 18/01/13 12:54
! OPERACIONAL - Pendente de Execução ! Dt-Recepção: 18/01/13 12:54

! 4400 SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTO Unidade: 6700 VENDA NOVA IMIGRANT

! Nome : CESAN Matrícula: 0000000-0
! Documento : 0 00000000000000000000 Telefone : 00000000000
! Logradouro: RUA DOS JEQUITIBAS 00092
! Bairro : VILA DA MATA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE
! Hidrômetro: - 0000000 Insc.Cad.:
! Referência: SEM REFERÊNCIA

! ESGOTO VAZANDO EM FRENTE A CASA 92.

lo : Hodômetro->Inicial (1a SS): Final(Última SS):

6 Serviço Executado ! Data(Início/Fim ! Hora

e ! Cod-Serviço ! Descrição do serviço !
! ! ! 18/01/13 13:40
! ! ! 18/01/13 14:20

Instalado ! Número: ! Cap.: ! Leitura:

retirado ! Número ! Cap.: ! Leitura:

Principal Causa da Obstrução: () Areia () Lixo () Outros/Não identificados
() Placa de gordura () Bucha

Requisitos complementares () Pavimentação () Pedreiro

Material ! Largura ! Profundidade ! () Asfalto () Calçada cimento
! ! ! () Paralelepípedo () Calç.P.Portuguesa
! ! ! () Reposição aterro () Retirada entulho
! ! ! () PAV-S () Blokret
! ! ! () Outros ()

Quantidade ! Material aplicado ! Quantidade ! Material aplicado

Informações da Descarga

Hidrômetro: | Local: () Hidrante () Hidrômetro/Ramal () Descarga () Rede

Condição da água antes :

Condição da água depois:

Tempos Não Produtivos

Cod-Serviço ! Início ! Término !! Cod-Serviço ! Início ! Término

! ! ! ! ! !

BSU ESGOTO VAZANDO NA RUA.

CESAN !SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO No.01/13-082713-01 ! Dt-Registro: 21/01/13 14:22
 !OPERACIONAL - Pendente de Execução ! Dt-Recepção: 21/01/13 14:22

Serviço: ! 4300 SERVIÇOS NO RAMAL DE ESGOTO Unidade: 6700 VENDA NOVA IMIGRANT

Cliente !Nome : CESAN Matrícula: 0000000-0
 !Documento : 0 00000000000000000000 Telefone : 0000000000
 !Logradouro: AVN NONA VITORIA 00000
 !Bairro : BICUIBA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 !Hidrômetro: - 0000000 Insc.Cad.:
 !Referência: SR

Observ. !DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO.

Veículo : Hodômetro->Inicial (1a SS): Final(Última SS):

1261 Serviço Executado !Data(Início/Fim ! Hora

Equipe !Cod-Serviço ! Descrição do serviço ! 20.01.13 ! 1355

102 ! ! ! ! 1500

Hid-instalado !Número: ! Cap.: !Leitura:

Hid-retirado !Número ! Cap.: !Leitura:

Principal Causa da Obstrução: (x) Areia (x) Lixo (x) Outros/Não identificados
 (x) Placa de gordura (x) Bucha

Serviços complementares () Pavimentação () Pedreiro

Comprimento ! Largura ! Profundidade ! () Asfalto () Calçada cimento

1 ! ! ! () Paralelepipedo () Calç.P.Portuguesa

2 ! ! ! () Reposição aterro() Retirada entulho

3 ! ! ! () PAV-S () Blokret

! ! ! () Outros ()

Quantidade ! Material aplicado !Quantidade ! Material aplicado

! ! ! !

Informações da Descarga

Diâmetro: |Local:()Hidrante ()Hidrômetro/Ramal ()Descarga ()Rede

Condição da água antes :

Condição da água depois:

Tempos Não Produtivos

Cod-Serviço ! Início ! Término !! Cod-Serviço ! Início ! Término

! ! !! ! !

CESAN !SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO No.01/13-083661-01 ! Dt-Registro: 21/01/13 16:26
 !OPERACIONAL - Pendente de Execução ! Dt-Recepção: 21/01/13 16:26

Serviço: ! 4400 SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTO Unidade: 6700 VENDA NOVA IMIGRANT

Cliente !Nome : CESAN Matrícula: 0000000-0
 !Documento : 0 00000000000000000000 Telefone : 00000000000
 !Logradouro: AVN EVANDI AMERICO COMARELA 00000
 !Bairro : SANTA CRUZ, VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 !Hidrômetro: - 0000000 Insc.Cad.:
 !Referência: EM FRENTE A PIZZARIA MONTE GRAPA / SALÃO

Observ. !DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO.

Veículo : Hodômetro->Inicial (la SS): Final(Última SS):

106/126

Serviço Executado !Data(Início/Fim ! Hora

Equipe	Cod-Serviço	Descrição do serviço	Data(Início/Fim)	Hora
204			21/01/13	18:25
				18:40

Hid-instalado !Número: ! Cap.: !Leitura:

Hid-retirado !Número ! Cap.: !Leitura:

Principal Causa da Obstrução:() Areia () Lixo () Outros/Não identificados
 Placa de gordura Bucha

Serviços complementares () Pavimentação () Pedreiro

Comprimento	Largura	Profundidade	() Asfalto	() Calçada cimento
1	!	!	() Paralelepipedo	() Calç.P.Portuguesa
2	!	!	() Reposição aterro	() Retirada entulho
3	!	!	() PAV-S	() Blokret
			() Outros	()

Quantidade ! Material aplicado !Quantidade ! Material aplicado

Informações da Descarga

Diâmetro: |Local:()Hidrante ()Hidrômetro/Ramal ()Descarga ()Rede

Condição da água antes :

Condição da água depois:

Tempos Não Produtivos

Cod-Serviço	Início	Término	Cod-Serviço	Início	Término
!	!	!!	!	!	!

CESAN !SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO No.01/13-081290-01 ! Dt-Registro: 21/01/13 11:16
 !OPERACIONAL - Pendente de Execução ! Dt-Recepção: 21/01/13 11:16

Serviço: 4400 SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTO Unidade: 6700 VENDA NOVA IMIGRANT

Cliente !Nome : CESAN Matrícula: 0000000-0
 !Documento : 0 00000000000000000000 Telefone : 00000000000
 !Logradouro: RUA 29 JUNHO 00000
 !Bairro : VILA DA MATA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 !Hidrômetro: - 0000000 Insc.Cad.:
 !Referência: SR

Observ. !DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO.

Veículo : Hodômetro->Inicial (1a SS): Final(Última SS):

506/1261

Serviço Executado !Data(Início/Fim ! Hora

Equipe !Cod-Serviço ! Descrição do serviço ! 21/01/13 ! 18:15
 204 ! ! ! ! 18:25

Hid-instalado !Número: ! Cap.: !Leitura:

Hid-retirado !Número ! Cap.: !Leitura:

Principal Causa da Obstrução: Areia () Lixo () Outros/Não identificados
 Placa de gordura Bucha

Serviços complementares () Pavimentação () Pedreiro

Comprimento	Largura	Profundidade	() Asfalto	() Calçada cimento
1	!	!	() Paralelepipedo	() Calç.P.Portuguesa
2	!	!	() Reposição aterro	() Retirada entulho
3	!	!	() PAV-S	() Blokret
			() Outros	()

Quantidade ! Material aplicado !Quantidade ! Material aplicado

Informações da Descarga

Diâmetro: |Local:()Hidrante ()Hidrômetro/Ramal ()Descarga ()Rede

Condição da água antes :

Condição da água depois:

Tempos Não Produtivos

Cod-Serviço ! Início ! Término !! Cod-Serviço ! Início ! Término

! ! !! ! !

CESAN !SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO No.01/13-083114-01 ! Dt-Registro: 21/01/13 15:13
!OPERACIONAL - Pendente de Execução ! Dt-Recepção: 21/01/13 15:13

Serviço: 4400 SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTO Unidade: 6700 VENDA NOVA IMIGRANT

Cliente !Nome : ANGELA MARIA DANIEL DE SOUZA Matrícula: 0000000-0
!Documento : 0 0000000000000000 Telefone : 0000000000
!Logradouro: RUA MARIA ODETE 00010
!Bairro : VILA DA MATA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE
!Hidrômetro: - 0000000 Insc.Cad.:
!Referência: PERTO DA IGREJA BATISTA (NO FINAL BECO)

Observ. !DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, CLIENTE DIZ QUE A REDE ESTÁ ENTUPIDA E ESTÁ HAVENDO MAU CHEIRO

Veículo : Hodômetro->Inicial (1a SS): Final(Última SS):

06/1261 Serviço Executado !Data(Início/Fim ! Hora

Equipe !Cod-Serviço ! Descrição do serviço ! 21/01/13 ! 17:40
204 ! ! ! ! 18:15

Hid-instalado !Número: ! Cap.: !Leitura:

Hid-retirado !Número ! Cap.: !Leitura:

Principal Causa da Obstrução: Areia () Lixo Outros/Não identificados
 Placa de gordura Bucha

Serviços complementares () Pavimentação () Pedreiro

Comprimento ! Largura ! Profundidade ! () Asfalto () Calçada cimento
! () Paralelepipedo () Calç.P.Portuguesa
1 ! ! ! () Reposição aterro() Retirada entulho
2 ! ! ! () PAV-S () Blokret
3 ! ! ! () Outros ()

Quantidade ! Material aplicado !Quantidade ! Material aplicado

! ! ! !
! ! ! !

Informações da Descarga

Diâmetro: |Local:()Hidrante ()Hidrômetro/Ramal ()Descarga ()Rede

Condição da água antes :
Condição da água depois:

Tempos Não Produtivos

Cod-Serviço ! Início ! Término !! Cod-Serviço ! Início ! Término

! ! !! ! !

CESAN !Solicitacao de Servico No.10/12-060524-02 !Dt-atend. :25/10/12 15:56
 !Comercial - Pendente de Execução !Dt-Recepção: 15:56

! Pendente de Execução

Servico ! 2100 LIGAÇÃO DE AGUA/ESGOTO Unidade: 6700 VENDA NOVA IMIGRANT

Ligação !Nome : VANILDO PASSAMANI Matricula: 0404910-1
 !Documento : 1 00022507051787 Telefone : 0099197008
 !Logradouro: RUA PEDRO ALTOE 00000 CESAN
 !Bairro : VILA DA MATA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 !Referencia: ESC. DA CESAN


Vizinho !VANILDO PASSAMANI Matricula:0404910-1
 !Ciclo: 16 Sequencia: 0000130035 Inscricao:110.0462.0140.00-6

Classific.! : 1.14.0001

Observação!Executar ligação de água. - VERIFICAR SE JÁ ESTÁ INSTALADA A CAIXA T
 !ERMOPLÁSTICA DE ACORDO COM AS NORMAS DA CESAN PARA FUTURA LIGAÇÃO DE
 !E ÁGUA

203

11:05 → 15:30
 12:00 → 16:50

Hidrometro!Número: :  Y11F654302 Leitura Atual: 0
 !Tipo : Cavalete (CV) Cx. Enterrada (CE) Inexistente (IN)
 !Local : Interno (I) Jardim (J) Calçada (C) Muro((M)
 !Num. Padrão: _____ Capac.: 0,0 M3/H

2261

Derivação !Extensão : _____ M ! Extensão _____ M
 !Material : _____ M ! Rede Material : _____ M
 !Diâmetro : _____ M ! Diâmetro : _____ M

Pavimentação!S/Pav(SP) Asf(AS) Paral(PR) Bloq(BL) Polie(PL) Conc(CN) Calc(CA)
 !Remoção : _____ M S/N Extensão: _____ M

Esgoto ! Tratado () Não tratado

SS:10/12 .060524.02 Posicionar o novo cliente informando a Matricula-vizinho

- 2 - T.P.V.C. DE 60X60
 - 3 - METRO DE TUBO P.V.C. 32M.M
 - 2 - LULA DE REDUÇÃO 2" X 3/4"
 - 2 - ADAPTADOR 2" X 32M.M
- () Ligação Nova () Separação de Ligação

Anotar Observações no verso

OBS: REPOSIÇÃO DE ATERRO.
 DE CALÇAMENTO.

2 - LULA P.V.C. DE DE CORRER 60M.M

CESAN !Solicitacao de Servico No.10/12-060524-01 !Dt-atend. :24/10/12 08:32
!Comercial - Pendente de Execucao !Dt-Recepcao: 08:32

! Pendente de Execucao

Servico ! 2100 LIGACAO DE AGUA/ESGOTO Unidade: 6700 VENDA NOVA IMIGRANT

Ligacao !Nome : VANILDO PASSAMANI Matricula: 0404910-1
!Documento : 1 00022507051787 Telefone : 0099197008
!Logradouro: RUA PEDRO ALTOE 00000 CESAN
!Bairro : VILA DA MATA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE
!Referencia: ESC. DA CESAN

Vizinho !VANILDO PASSAMANI Matricula:0404910-1
!Ciclo: 16 Sequencia: 0000130035 Inscricao:110.0462.0140.00-6

Classific.! : 1.14.0001

Observacao!VERIFICAR SE JA ESTA INSTALADA A CAIXA TERMOPLASTICA DE ACORDO COM A
!S NORMAS DA CESAN PARA FUTURA LIGACAO DE AGUA

Hidrometro!Numero: : Leitura Atual: 0
!Tipo : Cavalete (CV) Cx. Enterrada (CE) Inexistente (IN)
!Local : Interno (I) Jardim (J) Calçada (C) Muro((M)
!Num.Fadrão: Capac.: 0,0 M3/H

Derivacao !Extensao : M ! Extensao _____ M
!Material : M ! Rede Material : _____ M
!Diametro : M ! Diametro : _____ M:

Pavimentacao!S/Pav(SP) Asf(AS) Paral(PR) Bloq(BL) Polie(PI) Conc(CN) Calc(CA)
!Remocao : M S/N Extensao: _____ M

Esgoto ! () Tratado () Não tratado

SS:10/12 .060524.01 Posicionar o novo cliente informando a Matricula-vizinho

!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!

() Ligacao Nova () Separacao de Ligacao

Anotar Observacoes no verso

PRONTO !! LIGACAO

CESAN !SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO No.10/12-060351-02 ! Dt-Registro: 26/10/12 07:57
!OPERACIONAL - Pendente de Execução ! Dt-Recepção: 26/10/12 08:05

Serviço: ! 3100 SERVIÇOS LIGAÇÃO ÁGUA Unidade: 6700 VENDA NOVA IMIGRANT

Cliente !Nome : MARIA APARECIDA CORA FARIA Matrícula: 0522701-1
!Documento : 1 00007326504709 Telefone : 0000000000
!Logradouro: RUA DOS ANTURIOS 00000 0000000000000
!Bairro : VILA DA MATA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE
!Hidrômetro: - 0000000 Insc.Cad.:
!Referência: SEM REFERÊNCIA

Observ. !Executar ligação de água - VISTORIA PARA VERIFICAR SE O KIT CAVALETE ES
!TÁ DENTRO DAS NORMAS DA CESAN PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA, VERIFICAR TAMBÉM SE
! JÁ EXISTE LIGAÇÃO DE ÁGUA NESTE LOTE.

Veículo : Hodômetro->Inicial (1a SS): Final(Última SS):

1201 Serviço Executado !Data(Início/Fim ! Hora
203 ! *25/10/12 13:39*
2527550 ! *25:00*

Hid-instalado !Número: !Cap.: !Leitura:
Hid-retirado !Número  !Cap.: !Leitura:
Y11F230748

Principal Causa da Obstrução: () Areia () Lixo () Outros/Não identificados
() Placa de gordura () Bucha

Serviços complementares () Pavimentação () Pedreiro

Comprimento ! Largura ! Profundidade ! () Asfalto () Calçada cimento
! () Paralelepipedo () Calç.P.Portuguesa
1 ! ! ! () Reposição aterro () Retirada entulho
2 ! ! ! () PAV-S () Blokret
3 ! ! ! () Outros ()

Quantidade ! Material aplicado !Quantidade ! Material aplicado

Informações da Descarga

Diâmetro: !Local:()Hidrante ()Hidrômetro/Ramal ()Descarga ()Rede

Condição da água antes :
Condição da água depois:

Tempos Não Produtivos

Cod-Serviço ! Início ! Término !! Cod-Serviço ! Início ! Término

OBS: 3. BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 x $\frac{1}{2}$
1. JOELHO 3/4
1. UNIDADE 1
2. METRO TUBO POLIETILENO

~~2527560~~

~~40620 18183~~

CESAN !Solicitacao de Servico No.10/12-060351-01 !Dt-atend. :24/10/12 09:12
!Comercial - Pendente de Execucao !Dt-Recepcao: 08:12

Pendente de Execucao

Servico ! 2100 LIGACAO DE AGUA/ESGOTO Unidade: 6700 VENDA NOVA IMIGRANT

Ligacao !Nome : MARIA APARECIDA CORA FARIA Matricula: 0522701-1
!Documento : 1 00007326504709 !Telefone : 0000000000
!Logradouro: RUA DOS ANTURIOS 00000 00000000000000
!Bairro : VILA DA MATA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE
!Referencia: SEM REFERENCIA

Vizinho !TIAGO ZANDONADI Matricula:0522701-1
!Ciclo: 16 Sequencia: 0000110090 Inscricao:110.0511.0216.00-9

Classific.!: 1.14.0002

Observacao!VISTORIA PARA VERIFICAR SE O KIT CAVALETE ESTÁ DENTRO DAS NORMAS DA
!CESAN PARA LIGACAO DE AGUA, VERIFICAR TAMBEM SE JÁ EXISTE LIGACAO DE
!E AGUA NESTE LOTE.

25/10/12
08:30
08:25

Hidrometro!Numero: :
!Tipo : Cavalete (CV) Cx. Enterrada (CE) Leitura Atual: 0
!Local : Interno (I) Jardim (J) Inexistente (IN)
!Num.Padrão: : Calçada (C) Muro((M)
Capac.: 0,0 M3/H

Derivacao !Extensao : _____ M !
!Material : _____ M ! Rede Extensao _____ M
!Diâmetro : _____ M ! Material : _____ M
Diâmetro : _____ M:

Pavimentacao!S/Pav(SP) Asf(AS) Paral(PR) Bloq(BL) Polie(PL) Conc(CN) Calc(CA)
!Remocao : _____ M S/N Extensao: _____ M

Esgoto ! () Tratado () Não tratado

SS:10/12 .060351.01 Posicionar o novo cliente informando a Matricula-vizinho

--	--	--

() Ligacao Nova () Separacao de Ligacao

Anotar Observacoes no verso

Kit cavalete pronto para execucao.

CESAN !SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO No.10/12-060418-02 ! Dt-Registro: 26/10/12 08:59
 !OPERACIONAL - Pendente de Execução ! Dt-Recepção: 26/10/12 08:59

Serviço: 3100 SERVIÇOS LIGAÇÃO ÁGUA Unidade: 6700 VENDA NOVA IMIGRANT

Cliente !Nome : TIRSO ALTOÉ Matrícula: 0265969-7
 !Documento : 1 00028350014768 Telefone : 0000000000
 !Logradouro: AVN DOMINGOS PERIM 00000 00000000000000
 !Bairro : PROVIDENCIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 !Hidrômetro: - 0000000 Insc.Cad.:
 !Referência: EM FRENTE A NETINHO MOTOS



2522766

Observ. !Executar ligação de água - VISTORIA PARA VERIFICAR SE O KIT CAVALETE ESTÁ DENTRO DAS NORMAS DA CESAN PARA NOVA LIGAÇÃO DE ÁGUA. VERIFICAR TAMBÉM SE É A 1ª LIGAÇÃO DE ÁGUA NO LOTE OU SE JÁ EXISTE LIGAÇÃO OUTRA LIGAÇÃO.

Veículo : Hodômetro->Inicial (1a SS): Final (Última SS):

2202 Serviço Executado !Data(Início/Fim ! Hora

Equipe !Cod-Serviço ! Descrição do serviço

203 26/10/12 08:45
 10:54

Hid-instalado !Número: !Cap.: !Leitura:

Hid-retirado !Número !Cap.: !Leitura:

Principal Causa da Obstrução: () Areia () Lixo () Outros/Não identificados
 () Placa de gordura () Bucha

Serviços complementares () Pavimentação () Pedreiro

Comprimento	Largura	Profundidade	() Asfalto	() Calçada cimento
1			() Paralelepipedo	() Calç.P.Portuguesa
2			() Reposição aterro	() Retirada entulho
3			() PAV-S	() Blokret
			() Outros	

Quantidade ! Material aplicado !Quantidade ! Material aplicado

3. METRO DE TUBO POLIETILENO 2 } 2-LUVA 1
 2-ADAPTADOR 2 } 2 " 3/4" 1/2

Diâmetro: Local: () Hidrante () Hidrômetro/Ramal () Descarga () Rede

Condição da água antes:
 Condição da água depois:

Tempos Não Produtivos

Cod-Serviço ! Início ! Término !! Cod-Serviço ! Início ! Término

OBS: FOI EXECUTADO A LIGAÇÃO DE ESGOTO.

2-METRO DE TUBO ESGOTO 200mm

REDE DE ESGOTO 250mm

EXT. 50cm → MEIO FIO

PROF. 50cm

CESAN !Solicitacao de Servico No.10/12-060418-01 !Dt-atend. :24/10/12 08:19
!Comercial - Pendente de Execucao !Dt-Recepcao: 08:19
Pendente de Execucao

Servico ! 2100 LIGACAO DE AGUA/ESGOTO Unidade: 6700 VENDA NOVA IMIGRANT

Ligacao !Nome : TIRSO ALTOE Matricula: 0265969-7
!Documento : 1 00028350014768 Telefone : 0000000000
!Logradouro: AVN DOMINGOS PERIM 00000 00000000000000
!Bairro : PROVIDENCIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE
!Referencia: EM FRENTE A NETINHO MOTOS

Vizinho !JOSE HENRIQUE PRANDO Matricula:0265969-7
!Ciclo: 16 Sequencia: 0000125320 Inscricao:110.0484.0106.00-1
108

Classific.: : 2.21.0001

Observacao: VISTORIA PARA VERIFICAR SE O KIT CAVALETE ESTÁ DENTRO DAS NORMAS DA
CESAN PARA NOVA LIGACAO DE AGUA. VERIFICAR TAMBEM SE É A 1ª LIGACAO
DE AGUA NO LOTE OU SE JÁ EXISTE LIGACAO OUTRA LIGACAO.

Hidrometro!Numero: :
!Tipo : Cavalete (CV) Cx. Enterrada (CE) Leitura Atual: 0
!Local : Interno (I) Jardim (J) Inexistente (IN)
!Num.Padrão: : Calçada (C) Muro (M)
Capac.: 0,0 M3/H

Derivacao !Extensao : _____ M ! Rede Extensao _____ M
!Material : _____ M ! Material : _____ M
!Diametro : _____ M ! Diametro : _____ M

Pavimentacao!S/Pav(SP) Asf(AS) Faral(PR) Bloq(BL) Polie(PL) Conc(CN) Calc(CA)
!Remocao : _____ M S/N Extensao: _____ M

Esgoto ! () Tratado () Não tratado

SS:10/12 .060418.01 Posicionar o novo cliente informando a Matricula-vizinho

--	--	--

() Ligacao Nova () Separacao de Ligacao

Anotar Observacoes no verso

Kit covelete pronto para ligacao.

25/10/12

08:05

08:10